

Nr zlecenia: 14/13/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/02/13

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WV1ZZZ7JZF021378
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	WW168WV
Model pojazdu:	Transporter T5 GP TDi MR`10 E5 3.0t	Nr Info-Ekspert:	040-05338
Wersja:		Rok produkcji:	2015
Wskazanie drogomierza	300736 km		
Data pierwszej rejestracji	2015/04/15		
Data ważności badania technicznego	2026/04/14		
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa bez opończy		
Rodzaj kabiny	podwójna		
Dop. masa całk. / Ładowność	2800 kg / 969 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3400 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 75kW (102KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	System p/poślizgowy MSR
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	13	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
3	Filtr cząsteczek stałych	14	System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
4	Immobilizer	15	System wspomagania ruszania pod górę
5	Kolumna kierownicy pochłaniająca energię	16	Szyby atermiczne

uderzenia		
6 Koło zapasowe pełnowymiarowe	17 Światła mijania włączane automatycznie	
7 Opony 205/65 R16	18 Światło dodatkowe STOP	
8 Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe	19 Tarcze kół stalowe 16"	
trzy punktowe		
9 Poduszka powietrzna kierowcy	20 Uchwyty do mocowania ładunków	
10 Poduszka powietrzna pasażera	21 Wspomaganie układu kierowniczego	
11 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Przygotowanie do montażu radia + 2 głośniki + antena
Przygotowanie do montażu radia
Antena radiowa
Głośniki 2 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Fotel pasażera podwójny
- Klimatyzacja Climatic półautomatyczna
- Pakiet elektryczny I
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz RCD 310 (dopłata)
Głośniki 8 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Złącze "AUX"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KUMHO 205/65 R16C 107/105T WINTER PORTRAN CW51	6,5
Przednie prawe:	*KUMHO 205/65 R16C 107/105T WINTER PORTRAN CW51	6,5
Tylne lewe:	*KUMHO 205/65 R16C 107/105T WINTER PORTRAN CW51	7,0
Tylne prawe:	*KUMHO 205/65 R16C 107/105T WINTER PORTRAN CW51	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Wymiary przestrzeni ładunkowej: 2,20x2,00m

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Tomasz Majewski

Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Rozerwane wygłuszenie	
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej, ogniska korozji		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
5	Słupek przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Słupek tylny kabiny	L	Wgnieciony z zarysowaniami i odpryskami powłoki lakierowej		
7	Słupek tylny kabiny	P	Wgniecenia		
8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		


Pojazd pokryty okleinami reklamowymi - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.
 Pojazd w trakcie oględzin częściowo pokryty opadami atmosferycznymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		200-210	
2	Dach		200-220	
3	Błotnik przedni	L	230-250	
4	Drzwi przednie	L	190-200	
5	Drzwi tylne	L	200-220	
6	Słupek tylny kabiny	L	200-220	
7	Błotnik przedni	P	200-230	
8	Drzwi przednie	P	200-220	
9	Drzwi tylne	P	200-130	
10	Słupek tylny kabiny	P	230-260	
11	Ściana tylna kabiny		200-210	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta, zaklejona taśmą		
2	Zderzak tylny		Wygięty		
3	Szyba przednia		Pęknięcie, odpryski		
4	Wygluszenie ściana grodziowa		Rozerwane		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Pokrowiec rozerwany		
2	Kanapa tylna		Pokrowiec		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowane		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone, zarysowane		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone, zarysowane		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone, zarysowane		
7	Wykładzina gumowa przestrzeń pasażerska		Rozerwana		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Podwyższona głośność i nierówna praca silnika.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego	P	Ogniska korozji		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Burta tylna skrzyni ładunkowej		Wgniecenia, zarysowania		
2	Burta boczna skrzyni ładunkowej	L	Wgniecenia, zarysowania		

3	Burta boczna skrzyni ładunkowej	P	Zgięta	
---	---------------------------------	---	--------	--

Zabudowaj: liczne zarysowania, wgniecenia, zabrudzenia

Wnętrze przestrzeni ładunkowej: liczne zarysowania, wgniecenia, zabrudzenia

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	PODWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ / NIERÓWNA PRACA SILNIKA
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77




Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82

Potwierdzenie przeglądu 1

tak / nie Wykonano:	tak / nie Czynności dodatkowe - wymiana:
☒ Wymiana oleju z przeglądem	☒ AdBlue®
☒ Przegląd	☒ Płyn hamulcowy
☒ z wymianą oleju w silniku	☒ Filtr oleju napędowego
☒ z rozszerzonym zakresem przeglądu	☒ DSG® olej przekładniowy
☒ Zastosowano olej silnikowy LongLife	☒ Sprzęgło Haldex olej
☒ Sprawdzenie nadwozia	☒ Wkład filtra powietrza
☒ Sprawdzenie instalacji gazowej	☒ Filtr instalacji płynnego gazu
☒ Zalecana naprawa	☒ Wkład filtra kurzu i pyłków roślin
☒ Życzenie klienta (również zaznaczyć na zleceniu)	☒ Pasek zębaty
Przegląd wykonano dnia: 15.05.2017	☒ Świeca zapłonowe
przy przebiegu km: 40 600 km	☐
Numer rachunku: 100 217 / 17	☐
Przegląd wykonał:	Gwarancja mobilności
 Samochody Użytkowe Serwis Chyliński Warszawa 00350	 GWARANCJA MOBILNOŚCI ODBIÓR SAMOCHODU CHYLIŃSKI WARSZAWA 259-00350
Pieczętka partnera Volkswagen Samochody Użytkowe	Pieczętka partnera Volkswagen Samochody Użytkowe
Państwa termin następnego przeglądu	Czynności dodatkowe
Wizyta w serwisie	dnia (Data):
☒ na podstawie wyświetlacza terminów przeglądu	albo
albo dnia (Data): 05.2019	albo
albo	albo
przy (przebieg km): 80 600 km	przy (przebieg km):

6 Książka przeglądów serwisowych

Fot. nr 83

Potwierdzenie przeglądu 2

tak / nie Wykonano:	tak / nie Czynności dodatkowe - wymiana:
☒ Wymiana oleju z przeglądem	☒ AdBlue®
☒ Przegląd	☒ Płyn hamulcowy
☒ z wymianą oleju w silniku	☒ Filtr oleju napędowego
☒ z rozszerzonym zakresem przeglądu	☒ DSG® olej przekładniowy
☒ Zastosowano olej silnikowy LongLife	☒ Sprzęgło Haldex olej
☒ Sprawdzenie nadwozia	☒ Wkład filtra powietrza
☒ Sprawdzenie instalacji gazowej	☒ Filtr instalacji płynnego gazu
☒ Zalecana naprawa	☒ Wkład filtra kurzu i pyłków roślin
☒ Życzenie klienta (również zaznaczyć na zleceniu)	☒ Pasek zębaty
Przegląd wykonano dnia: 20180609	☒ Świeca zapłonowe
przy przebiegu km: 6118L	☐
Numer rachunku:	☐
Przegląd wykonał:	Gwarancja mobilności
 Samochody Użytkowe Serwis Chyliński Warszawa 00350	 GWARANCJA MOBILNOŚCI ODBIÓR SAMOCHODU CHYLIŃSKI WARSZAWA 259-00350
Pieczętka partnera Volkswagen Samochody Użytkowe	Pieczętka partnera Volkswagen Samochody Użytkowe
Państwa termin następnego przeglądu	Czynności dodatkowe
Wizyta w serwisie	dnia (Data):
☒ na podstawie wyświetlacza terminów przeglądu	albo
albo dnia (Data):	albo
albo	albo
przy (przebieg km):	przy (przebieg km):

8 Książka przeglądów serwisowych

Fot. nr 84

[illegible]

Fot. nr 85

Potwierdzenie przeglądu 4	
tak / nie Wykonano:	tak / nie Czynności dodatkowe, wyszczególnione
☒ Wymiana oleju z przeglądem	☐ AdBlue®
☒ Przegląd	☐ Płyn hamulcowy
☐ z wymianą oleju w silniku	☒ Filtr oleju napędowego
☐ z poszerzonym zakresem przeglądu	☐ DSG® olej przekładniowy
☐ Zastosowano olej silnikowy LongLife	☐ Sprzękło Haldex olej
☐ Sprawdzenie nadcięcia	☒ Wkład filtra powietrza
☐ Sprawdzenie instalacji gazowej	☐ Filtr instalacji płynnego gazu
☐ Zakładanie naprężeń	☒ Wkład filtru kurzu i pyłków male
☐ Zgłoszenie klienta (zwłenie załączyc na zleceniu)	☐ Pasek zapalony
Przegląd wykonano dnia 01.04.20	☐ Świece zapłonowe
przy przebiegu km 99000	☐
Numer rachunku:	☐
Przegląd wykonano	Gwarancja mobilności LongLife
 SERVIS SAMOCHODÓW AUDI VOLKSWAGEN SEAT SKODA Marki: A, VW, S, SE nr 0-22-22-11-11	
Peczętką partnera Volkswagen Samochody Użytkowe	Peczętką partnera Volkswagen Samochody Użytkowe
Panstwo termin następnego przeglądu: Wzwyż w serwisie	
☐ na podstawie wyświetlacza terminów przeglądu	Czynności dodatkowe
albo dnia (Data) 01.04.21	dnia (Data)
albo	albo
przy (przebieg km) 114000	przy (przebieg km)
Wym. dywerydolo, wchodzący L i P, p, m, o, d	
12. Książka przeglądów serwisowych	


Fot. nr 86

[illegible]


Fot. nr 87

[illegible]

Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu