

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08970/12/25-15201	Data raportu	29-12-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	19-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/97477/25/12/10	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBER6NW3P3057250
Marka, model	SKODA Scala 19-24
Typ, wersja	Scala 1.0 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	DW5TU70
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/81 kW
Stan licznika	125 134 km
Data 1. rej./rok prod.	01-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

2 lampki do czytania z przodu, 2 osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, 2 składane kluczyki, ABS, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Easy Light Assistant - czujnik zmierzchu, El. podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 16 SARGAS AERO z ogumieniem 205/60, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Gniazdo 12V w bagażniku, Gwarancja 3 lata / 60000 km, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Hamulce tarczowe z tyłu, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica 2-ramienna skórzana wielofunkcyjna, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lampy przednie LED Basic, Lampy tylne LED Basic, Lane Assist - asystent pasa ruchu, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu, Parasolka w drzwiach kierowcy, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, Przestrzeń bagażowa z oświetleniem (1 lampka) i haczykiem na torbę, Półka nad częścią bagażową, Radio SWING (ekran 6,5", dwa gniazda USB-C), Ramka grilla chromowana, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony, Siedzisko kanapy nieskładane, oparcie kanapy składane 60:40, Skrobaczka do szyb, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, Szyby elektrycznie sterowane przednie, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Trzecie światło STOP, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, Uchwyty na kwity parkingowe, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wycieraczka szyby tylnej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła przeciwmgielne, Światła przeciwmgielne tylne, Lakier metalik, Pakiet Comfort, Tempomat

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	205/55 R16 91H	4,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	205/55 R16 91H	4,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	205/55 R16 91H	5,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906	205/55 R16 91H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 500
2	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	rysa/odprysk		
2	Dach	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a large, cylindrical metal component, likely a wheel or drum, showing significant wear and discoloration. The surface is covered in a dark, rust-like material. A small, rectangular barcode label is affixed to the side of the component. The component is mounted on a metal frame, and a white plastic or metal guard is visible in the foreground, partially obscuring the view.

Tarcza hamulcowa tylna lewa

Dokumentacja przekazania samochodu
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

TIMBER 6NW3P3057250

Data dostarczenia pojazdu: **01.12.2022**

Partner ŠKODA

SPÓŁKA JAWNA
59-220 Legnica, ul. Jaworzynska 20
ODDZIAŁ WROCLAW
Al. Armii Krajowej 46
afk

Pieczętka i podpis sprzedającego

Potwierdzam, że pojazd został mi przekazany w prawidłowym stanie oraz że otrzymałem(am) informacje dotyczące prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.

Podpis klienta

Czy pojazd posiada przedłużoną gwarancję?
☒ TAK
☐ NIE

Ograniczenie przedłużonej gwarancji ŠKODA⁴¹

lat: **3**
lub
km: **60.000**
lub
mił: **—**

⁴¹ W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Dach - Rysa/odprysk 1