

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218087/2/26-11401	Data raportu	03-02-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/04872/26/01/20	Miejsce oględzin	PIASECZNO 05-500, ul. Techniczna 8, 0...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SB1Z93BE50E341120
Marka, model	TOYOTA Corolla TS Kombi 18...
Typ, wersja	Corolla 1.8 Hybrid GPF Comfort
Numer rejestracyjny	WJ5703L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1798 ccm/72 kW
Stan licznika	138 987 km
Data 1. rej./rok prod.	25-01-2023/2022
Data nast. bad. techn.	22-01-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik zmiernych, Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy (EPB), Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Miękkie materiały wykończeniowe, Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane, Nawiew wentylacji na tylną kanapę, Obrotomierz, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, Podsuftka ciemna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podwójna podłoga bagażnika, Podłokietnik przedni, regulowany, Podłokietnik tylny, Prędkościomierz analogowy, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Spoiler tylny, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat, System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wstawki chromowane we wnętrzu auta, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła główne LED (Basic), Światła przeciwmgielne LED, Światła tylne typu LED, Lakier metalik, Pakiet Tech

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER	205/55 16 91H	7,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	205/55 16 91H	5,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	205/55 16 91H	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Próg/Słupek środkowy (B) R	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Lampa tylne LED, zew. L	zaparowana		
7	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

ROZDZIAŁ PIERWSZY		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	
SAMOCHÓD OSOBOWY		O/WARSZAWA	
(NIEZAPŁACONE)		C.1.2 191888626	
---		C.1.3 01-982 WARSZAWA	
---		STEFANA ŻEROMSKIEGO 77	
---		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	
---		O/WARSZAWA	
---		C.2.2 191888626	
---		C.2.3 01-982 WARSZAWA	
---		STEFANA ŻEROMSKIEGO 77	
---		C	
---		E ₁ 1835 kg F _{1.2} 1835 kg F _{1.3} 2585 kg	
---		G 1398 kg J H1	
---		K e6*2807/46*8318*06	
---		L 2 O ₁ 750 kg O ₂ 450 kg	
---		P ₁ 1798,00 cm ² P ₂ 72,00 kW	
---		P ₃ P EE Q ---	
---		S ₁ 5 S ₂ ---	
SERIA DRU BAT 0350310		SERIA DRU BAT 0350310	

ROZDZIAŁ DRUGI		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	
SAMOCHÓD OSOBOWY		O/WARSZAWA	
(NIEZAPŁACONE)		C.1.2 191888626	
---		C.1.3 01-982 WARSZAWA	
---		STEFANA ŻEROMSKIEGO 77	
---		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	
---		O/WARSZAWA	
---		C.2.2 191888626	
---		C.2.3 01-982 WARSZAWA	
---		STEFANA ŻEROMSKIEGO 77	
---		C	
---		E ₁ 1835 kg F _{1.2} 1835 kg F _{1.3} 2585 kg	
---		G 1398 kg J H1	
---		K e6*2807/46*8318*06	
---		L 2 O ₁ 750 kg O ₂ 450 kg	
---		P ₁ 1798,00 cm ² P ₂ 72,00 kW	
---		P ₃ P EE Q ---	
---		S ₁ 5 S ₂ ---	
SERIA DRU BAT 0350310		SERIA DRU BAT 0350310	

ROZDZIAŁ TRZECI		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	
SAMOCHÓD OSOBOWY		O/WARSZAWA	
(NIEZAPŁACONE)		C.1.2 191888626	
---		C.1.3 01-982 WARSZAWA	
---		STEFANA ŻEROMSKIEGO 77	
---		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	
---		O/WARSZAWA	
---		C.2.2 191888626	
---		C.2.3 01-982 WARSZAWA	
---		STEFANA ŻEROMSKIEGO 77	
---		C	
---		E ₁ 1835 kg F _{1.2} 1835 kg F _{1.3} 2585 kg	
---		G 1398 kg J H1	
---		K e6*2807/46*8318*06	
---		L 2 O ₁ 750 kg O ₂ 450 kg	
---		P ₁ 1798,00 cm ² P ₂ 72,00 kW	
---		P ₃ P EE Q ---	
---		S ₁ 5 S ₂ ---	
SERIA DRU BAT 0350310		SERIA DRU BAT 0350310	

ROZDZIAŁ CZWARTY		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	
SAMOCHÓD OSOBOWY		O/WARSZAWA	
(NIEZAPŁACONE)		C.1.2 191888626	
---		C.1.3 01-982 WARSZAWA	
---		STEFANA ŻEROMSKIEGO 77	
---		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	
---		O/WARSZAWA	
---		C.2.2 191888626	
---		C.2.3 01-982 WARSZAWA	
---		STEFANA ŻEROMSKIEGO 77	
---		C	
---		E ₁ 1835 kg F _{1.2} 1835 kg F _{1.3} 2585 kg	
---		G 1398 kg J H1	
---		K e6*2807/46*8318*06	
---		L 2 O ₁ 750 kg O ₂ 450 kg	
---		P ₁ 1798,00 cm ² P ₂ 72,00 kW	
---		P ₃ P EE Q ---	
---		S ₁ 5 S ₂ ---	
SERIA DRU BAT 0350310		SERIA DRU BAT 0350310	

ROZDZIAŁ PIĄTY		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	
SAMOCHÓD OSOBOWY		O/WARSZAWA	
(NIEZAPŁACONE)		C.1.2 191888626	
---		C.1.3 01-982 WARSZAWA	
---		STEFANA ŻEROMSKIEGO 77	
---		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	
---		O/WARSZAWA	
---		C.2.2 191888626	
---		C.2.3 01-982 WARSZAWA	
---		STEFANA ŻEROMSKIEGO 77	
---		C	
---		E ₁ 1835 kg F _{1.2} 1835 kg F _{1.3} 2585 kg	
---		G 1398 kg J H1	
---		K e6*2807/46*8318*06	
---		L 2 O ₁ 750 kg O ₂ 450 kg	
---		P ₁ 1798,00 cm ² P ₂ 72,00 kW	
---		P ₃ P EE Q ---</	

Dowód rej. Str. 1




Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje




Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Lampa tylna zew L - Inne 1



Fot. 42


Lampa tylna zew L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 46

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 48

Półka/roleta tylna - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Półka/rolleta tylna() - Inne 3



Fot. 50

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1