

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                  |                  |                                 |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Numer raportu | 217667/1/26-11401                                | Data raportu     | 08-01-2026                      |
| Rzeczoznawcy  | Rafał Stróżyk (NEW)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 22-12-2025                      |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/99753/25/12/16                      | Miejsce oględzin | MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO... |

### Dane pojazdu

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | SJNTAAJ12U1150301             |
| Marka, model                | NISSAN Qashqai 21-24          |
| Typ, wersja                 | Qashqai 1.3 DIG-T mHEV Acenta |
| Numer rejestracyjny         | DW4UR31                       |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1332 ccm/103 kW         |
| Stan licznika               | 130 089 km                    |
| Data 1. rej./rok prod.      | 22-12-2022/2022               |
| Data nast. bad. techn.      | 22-12-2025                    |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5                 |
| Lakier                      | biały/UNI                     |
| Skrzynia biegów             | manualna                      |



### Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - płetwa rekina, Asystent przejazdu przez skrzyżowanie, Asystent zmiany pasa ruchu, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmięrczu, Czujniki parkowania, tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/65, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB (x2), Hamulec postojowy - elektryczny, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie z funkcją Auto Hold, Interfejs Bluetooth, Kamera cofania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Klamka zewnętrzna z przyciskiem, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną, Koło zapasowe - dojazdowe, LSD - mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, Lampy przednie w technologii Bi-LED, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Oświetlenie bagażnika, podwójne, Podłokietnik - tył, Półka bagażnika, Radio z tunerem DAB, System A-IVC z obsługą CRM, System I-Key z przyciskiem Start/Stop oraz dostępem bezkluczykowym, System audio z 6 głośnikami, System eCall, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, System ostrzegający o możliwej kolizji, System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA), System ostrzegania i interwencji przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu, System regulowania prędkości, inteligentny, System rozpoznawania znaków drogowych, System stabilizacji toru jazdy przyczepy, System wykrywania pieszych/rowerzystów, System zapobiegania kolizjom podczas cofania, Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, inteligentny, Tylna kanapa dzielona 60/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Uchwyty na kubki z przodu, Uchwyty na kubki z tyłu, VDC - System kontroli trakcji, Wlew paliwa, bezkorkowy, Wybór charakterystyki trybu jazdy, Wyświetlacz centralny 8 cali, Zegary z kolorowym wyświetlaczem TFT 7", Światła do jazdy dziennej LED, Pakiet Zimowy

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ  | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | YOK, EATHWINTER | 215/60 17 99V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | YOK, EATHWINTER | 215/60 17 99V | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | YOK, EATHWINTER | 215/60 17 99V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | YOK, EATHWINTER | 215/60 17 99V | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------|----------------|-----------|---------------|
|------|---------------|----------------|-----------|---------------|

|   |                                     |              |    |     |
|---|-------------------------------------|--------------|----|-----|
| 1 | Nakładka zderzaka przedniego, góra  | rysa/odprysk | NA | 1   |
| 2 | Nakładka zderzaka tylnego, góra     | rysa/odprysk | NA | 0.8 |
| 3 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L     | rysa/odprysk |    |     |
| 4 | Klamka zewnętrzna drzwi przednich L | rysa/odprysk |    |     |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**


Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**


Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 38**


Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**


Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 40**


Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 44**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 46**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Klamka drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 48**

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1