

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	422656/2/26-9571	Data raportu	18-02-2026
Rzeczoznawca	Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	18-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/11874/26/02/13	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXKFPHNSTN1036402
Marka, model	OPEL Astra VI Hatchback 21-
Typ, wersja	Astra VI 1.2 T Elegance S&S aut
Numer rejestracyjny	GD3F939
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	140 200 km
Data 1. rej./rok prod.	21-10-2022/2022
Data nast. bad. techn.	15-10-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem tunelu, Bagażnik z podłogą regulowaną na wysokość Flex Floor, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 17", Admiral, z ogumieniem 225/45, Filtr przeciwpyłkowy i przeciwzapachowy, Fotel kierowcy AGR z 8-kierunkową regulacją manualną, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z wysuwaną poduszką podudziową, Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach, Fotele przednie ergonomiczne, Fotele przednie ogrzewane, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kamera cofania panoramiczna 180 stopni, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kierownica ogrzewana, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier metaliczny, Żółty Kult, Listwy w linii okien bocznych w kolorze srebrnym, Lusterka boczne elektrycznie: regulowane, składane i ogrzewane; obudowy w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramkowe, Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru, Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory EcoLED (światła do jazdy dziennej LED) z systemem sterowania światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne w technologii LED, System Multimedia Plus,DAB,USB,Bluetooth,ekran dotykowy 10" PurePanel,6 głośników,OpelConnect,ACP,AA, System Start&Stop, System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start, System monitorowania ciśnienia w oponach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Szyba przednia podgrzewana, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Isabella, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ utrzymania na pasie ruchu, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Układ zaawansowany rozpoznawania znaków drogowych z funkcją dostosowania prędkości, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy 10", kolorowy, Zagłówki przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zderzak przedni w stylizacji Elegance, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Światła tylne LED, Alarm, Przygotowanie pod koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 17 91H	7,5 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 17 91H	7,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE	225/45 17 94V	4,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE	225/45 17 94V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk	WY	0.6
2	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk	WY	0.6
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk	WY	0.6
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedsprzedażny.

Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu	Przygotował
Model <u>ASTIMA</u>	Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd
Numer identyfikacyjny pojazdu <u>VXKFPKINSIM1036102</u>	Miejsowość, data
Typ silnika, numer silnika	Dane rejestrowe
Skrzynia biegów <u>45</u>	
Kod koloru lakieru	
Kod wykończenia wnętrza	
Numer kluczyka	

Potwierdzenie czynności serwisowych

W wykonanie czynności jest dokumentowane na stronach Książeczki. Obsługę okresową przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni symbol na wyświetlaczu, lub przed upływem określonego czasu międzyprzeglądowego w Instrukcji obsługi. Dopuszczalne kłopoty olejowe silnika w Instrukcji obsługi. W przypadku po benzynowym w zatankowany z

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

8 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☒	Przegląd: Okresowy ☒ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: <u>16.09.2025</u> km: <u>121802</u>	Data: <u>14.01.2026</u> km: <u>135954</u>	Data: _____ km: _____
Olej silnikowy: <u>TOTAL RCP</u>	Olej silnikowy: _____	Olej silnikowy: _____
Jakość: <u>5</u> W: <u>30</u>	Jakość: <u>5</u> W: <u>30</u>	Jakość: _____ W: _____
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: <u>-30°C</u>	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: <u>-31°C</u>	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____
Tak Nie	Tak Nie	Tak Nie
☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)	☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtrowanie powietrza	☒ Filtrowanie powietrza	☐ Filtrowanie powietrza
☒ Wkład filtra powietrza	☒ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza
☒ Pasek wielorolkowy	☒ Pasek wielorolkowy	☐ Pasek wielorolkowy
☒ Pasek zębany	☒ Pasek zębany	☐ Pasek zębany
☒ Filtrowanie paliwa	☒ Filtrowanie paliwa	☐ Filtrowanie paliwa
☒ Olej przekładniowy	☒ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy
☒ Płyn hamulcowy	☒ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy
☒ Zestaw do naprawy opon	☒ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon
☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu	☒ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu
☒ Świece zapłonowe	☒ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe
☒ Płyn chłodzący	☒ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący
☒ Dodatki do paliwa	☒ Dodatki do paliwa	☐ Dodatki do paliwa

Autoryzowany Serwis
ZPUP ENERGOZAM Sp. z o.o.
22-400 Zamść, ul. Zagłoby 5
autoryzacja nr 022-000-54-93
tel. 74 304 66

Następny przegląd według wskazań Data: 16.09.2026 km: 136802 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Następny przegląd według wskazań Data: 14.01.2027 km: 143466 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Następny przegląd według wskazań Data: _____ km: _____ (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1