

Nr zlecenia: 71/23/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/02/23

**Zleceniodawca:**

CARARENA  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                             | Dane: [O] II-2026 |                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                            | VIN:              | WB A48 F U 0 5 0 8 D 4 2 1 8 1 |
| Marka:                                              | BMW                                         | Nr rejestracyjny: | PZ2T005                        |
| Model pojazdu:                                      | 320 Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G20      | Nr Info-Ekspert:  | 003-06446                      |
| Wersja:                                             | xDrive M Sport Steptronic                   | Rok produkcji:    | 2023                           |
| Wskaźnik drogowości                                 | 26335 km                                    |                   |                                |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2024/09/11                                  |                   |                                |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/09/11                                  |                   |                                |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy                            |                   |                                |
| Dop. masa całkowita                                 | 2230 kg*                                    |                   |                                |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)   |                   |                                |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1995 ccm / 140kW (190KM)                    |                   |                                |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                |                   |                                |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                            |                   |                                |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                                |                   |                                |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                   |                   |                                |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                            |      |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                       |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  | 42   | Podłokietnik siedzeń tylnych                     |
| 2                       | Asystent uwagi                             | 43   | Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym |
| 3                       | Autoalarm                                  | 44   | Poduszka powietrzna kierowcy                     |
| 4                       | BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji | 45   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością       |

|    |                                                                       |    |                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | ConnectedDrive Services                                               | 46 | odłączenia                                                                            |
| 6  | Czujnik deszczu                                                       | 47 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                                   |
| 7  | Czujniki ciśnienia powietrza w oponach                                | 48 | Przycisk Start/Stop                                                                   |
| 8  | Dywaniki welurowe                                                     | 49 | Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome                                                 |
| 9  | Emergency call                                                        | 50 | Reflektory LED                                                                        |
| 10 | Fotele przednie sportowe                                              | 51 | Schówek na rękawiczki                                                                 |
| 11 | Funkcja Follow-Me-Home                                                | 52 | Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy                                            |
| 12 | Głośniki 6 szt.                                                       | 53 | System Active Guard Plus                                                              |
| 13 | Gniazdo 12V w przednim schowku                                        | 54 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC                                               |
| 14 | Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold              | 55 | System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego                                  |
| 15 | Immobilizer                                                           | 56 | System odzyskiwania energii w trakcie hamowania                                       |
| 16 | Kierownica wielofunkcyjna                                             | 57 | System przeladunkowy                                                                  |
| 17 | Klamki podświetlane                                                   | 58 | System stabilizacji toru jazdy DSC                                                    |
| 18 | Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa                                  | 59 | Szyby atermiczne                                                                      |
| 19 | Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M                      | 60 | Światła tylne LED                                                                     |
| 20 | Kolumna kierownicy regulowana                                         | 61 | Światło powitalne                                                                     |
| 21 | Kontroler iDrive                                                      | 62 | Tapicerka połączenie alkantary i sensatec w kolorze czarnymz kontrastowym przeszyciem |
| 22 | Końcówki układu wydechowego podwójne                                  | 63 | Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanyymi rozmiarami opon  |
| 23 | Kurtyny powietrzne boczne                                             | 64 | Technologia SCR                                                                       |
| 24 | Lakier niemetalizowany Biel alpejska                                  | 65 | Telefonia ulepszona z rozszerzoną łącznością                                          |
| 25 | Lampy tylne LED                                                       | 66 | Teleservices                                                                          |
| 26 | Listwy dachowe w kolorze nadwozia                                     | 67 | Tempomat z funkcją hamowania                                                          |
| 27 | Listwy ozdobne aluminium Rhombicle                                    | 68 | Trójkąt ostrzegawczy                                                                  |
| 28 | Listwy progowe czarne z napisem "BMW"                                 | 69 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                                             |
| 29 | Listwy progowe M z przodu                                             | 70 | Uchwyty na kubki z przodu                                                             |
| 30 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                          | 71 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic                       |
| 31 | Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu     | 72 | Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy                              |
| 32 | Obramowania Shadow Line BMW Individual                                | 73 | Wyświetlacz panoramiczny                                                              |
| 33 | Ochrona pieszych - symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym | 74 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                                                    |
| 34 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane               | 75 | Zaglówki siedzeń tylnych składane                                                     |
| 35 | Oslony przeciwsłoneczne                                               | 76 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                     |
| 36 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED                                | 77 | Zawieszenie sportowe M                                                                |
| 37 | Oświetlenie wewnętrzne                                                | 78 | Zbiornik paliwa 59l                                                                   |
| 38 | Pakiet aerodynamiczny typu "M"                                        | 79 | Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB                                                |
| 39 | Pakiet schowków dodatkowych                                           | 80 | Zestaw naprawczy opon                                                                 |
| 40 | Pedały i podnózek M                                                   | 81 | Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C                                            |
| 41 | Podłokietnik centralny przedni regulowany                             |    | Złącza USB w podłokietniku typu A i C                                                 |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
  - Kierownica sportowa typu M
  - Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Connected Professional
  - Serwis Real Time Traffic Information
  - Usługi Concierge Services
  - Usługi Connected Drive
  - Przygotowanie do Apple CarPlay
  - Usługi zdalne
  - System In-Car Experiences

- 5    Pakiet dodatkowych funkcji lusterek  
      Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie  
      Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  
      Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową  
      Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 6    Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
      Szyby przednie regulowane elektrycznie  
      Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p.    Nazwa elementu wyposażenia
- 1    Asystent parkowania plus  
      Asystent parkowania  
      Kamera Surround View  
      Funkcja Surround View z Top View i Panorama View
- 2    Lakier metalizowany (dopłata)
- 3    Reflektory LED adaptacyjne (dopłata)
- 4    Szyby tylne przyciemniane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | PIRELLI 225/45 R18 95V    XL SOTTO ZERO 3 TL | 7,0          |
| Przednie prawe: | PIRELLI 225/45 R18 95V    XL SOTTO ZERO 3 TL | 7,0          |
| Tylne lewe:     | PIRELLI 225/45 R18 95V    XL SOTTO ZERO 3 TL | 6,0          |
| Tylne prawe:    | PIRELLI 225/45 R18 95V    XL SOTTO ZERO 3 TL | 6,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa                              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.  
Opony 2x Bridgestone Turanza T005 225/40 R19 5-6mm  
      2x Bridgestone Turanza T005 255/35 R19 5-6mm  
Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik tylny  | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 **KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 70                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 260-320              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 60                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 110                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 110                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 60                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 90                   |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*