

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	422206/2/26-9570	Data raportu	13-02-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	11-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/09170/26/02/04	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBGK6NW1N3052090
Marka, model	SKODA Kamiq 19-24
Typ, wersja	Kamiq 1.5 TSI Style
Numer rejestracyjny	GD6A140
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	80 840 km
Data 1. rej./rok prod.	21-01-2022/2021
Data nast. bad. techn.	08-01-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth, Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Dekor Miedziany Brushed z chromowaną listwą ozdobną, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, Dywaniki podłogowe, przód i tył, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 17 BRAGA z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy szyby przedniej, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone'a na ekranie radia lub nawigacji, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, HHC - wspomaganie ruszania pod górę, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica skórzana 2-ramienna, wielofunkcyjna, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lampki do czytania - przód, Lampy przednie LED Basic, Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Lane Assist - asystent pasa ruchu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Nakładki przedniego i tylnego zderzaka w kolorze srebrnym, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Parasolka w drzwiach kierowcy, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik z przodu, Półka nad częścią bagażową, Radio Bolero (wyświetlacz 8", 2x USB), Ramka grilla chromowana, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Schowek na okulary, SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tempomat, Tylne oparcie składane, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza - Style, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Pakiet Comfort, Pakiet Tech

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/55 17 95V	7,5 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/55 17 95V	7,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/55 17 95V	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS01	205/55 17 95V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Słupek przedni lewy	150 - 200
5	Słupek przedni prawy	150 - 200
6	Dach	150 - 200
7	Drzwi przednie prawe	150 - 200
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Drzwi tylne prawe	150 - 200
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
12	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	200 - 300

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2


Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje