

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217991/1/26-11401	Data raportu	27-01-2026
Rzeczoznawcy	Mateusz Gowor (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/04916/26/01/20	Miejsce oględzin	86-065 Lisi, Ogon Twarda 12, 86-065 Dr...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFACF9C39M6U13678
Marka, model	FIAT Tipo Kombi 20-24
Typ, wersja	Tipo 1.0 T3 City Life
Numer rejestracyjny	CB192NJ
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/74 kW
Stan licznika	154 327 km
Data 1. rej./rok prod.	30-06-2021/2021
Data nast. bad. techn.	26-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Asystent utrzymania pasa ruchu (pod warunkiem prawidłowego oznakowania drogi), Czujnik temperatury zewnętrznej, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Funkcja Android Auto, Apple CarPlay, Gniazdo 12V na konsoli centralnej, Grill przedni aktywny, z otwieranymi klapami, Kanapa tylna dzielona w stosunku 60:40, Kierownica i gałka zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica ze sterowaniem systemem multimedialnym Uconnect 5" i 7", Kieszeń na oparciu fotela kierowcy, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Ogranicznik prędkości, Ogranicznik prędkości inteligentny, z systemem rozpoznawania znaków drogowych, Osłona przeciwsłoneczna z lusterkami po stronie kierowcy, Osłona przeciwsłoneczna z lusterkami po stronie pasażera, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłoga bagażnika Cargo Magic Space, Port USB, Radio Uconnect DAB z 7-calowym dotykowym ekranem (bez CD) i Bluetooth, 6 głośników, Sterowanie zamkiem centralnym za pomocą pilota w kluczyku, System ESC, Panic Brake Assist, Traction Control, Drag Torque Control, Electronic Rollover Mitigation, System Hill Hold Control, System Stop & Start, System kontroli ciśnienia w oponach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie sterowane, przód, Tapicerka materiałowa, Uchwyty nad głowami z powolnym składaniem, Wspomaganie kierownicy - elektryczne Dualdrive, Wyświetlacz TFT 3,5" monochromatyczny, Zagiętych środkowy z tyłu, Zamek centralny, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 16", diamentowy szlif, z ogumieniem, Koło zapasowe, pełnowymiarowe, Lakier pastelowy, Białe Gelato, Lusterka boczne ogrzewane, Pakiet Bezpieczne Parkowanie, Pakiet Komfort Plus, Podłokietnik przedni, Relingi dachowe, Szyby boczne i tylne przyciemniane, Szyby elektrycznie sterowane, tył, Tempomat

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER	205/55 16 91H	2,8 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER	205/55 16 91H	3,3 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER	205/55 16 91H	4,2 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER	205/55 16 91H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
2	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Pokrywa ozdobna koła przód R	brak	WY	0.1
2	Błotnik przedni R	ślady korozji	NA	0.5
3	Słupek przedni (A) z progiem L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
6	Nakładka przestrzeni bagażowej	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje

Certyfikat gwarancji			
	Kod Dealera 0075428	Nazwa Dealera REISKI AUTO SP. Z O.O.	
	Kod modelu/wersji/serii 357D2M3	Nr nadwozia M6W26479	Pieczęćka Dealera Multi-Salon REISKI Reiski Auto sp. z o.o. ul. Fordońska 353 85-766 BYDGOSZCZ NIP 554-25-82-814 tel. centr. 52 516 1000, tel. 52 349 41 21 www.reiski.pl
	VIN ZFACF7HSXM6W26479	Nr rejestracyjny CB266NM	
	Identyfikator dokumentu 5E81105ED39F9F48888A64A2599376A2		
Model Tipo Hatchback Serie 3 1.6 Multijet 130 KM (RED)		Data rozpoczęcia gwarancji 01-04-2022	
Nazwisko i imię/Nazwa PRIME CAR MENAGEMENT S.A.		Miejscowość Gdańsk	
Adres Polanki 4		Kod pocztowy 80308	Województwo Pomorskie
Niniejszy dokument gwarancyjny jest ważny od daty wskazanej powyżej. Niniejszy dokument gwarancyjny jest integralną częścią Książeczki gwarancyjnej w której opisane zostały warunki i zakres dostarczonej gwarancji.			

Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Inne 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Podłoga - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Podłoga - Wgniecenie/odkształcenie 1