

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	422951/2/26-9570	Data raportu	23-02-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	20-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/13010/26/02/17	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0PXXGCHPKU47799
Marka, model	FORD Focus Kombi 18-21
Typ, wersja	Focus 1.5 EcoBlue Titanium
Numer rejestracyjny	WD3425R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/88 kW
Stan licznika	213 376 km
Data 1. rej./rok prod.	17-10-2019/2019
Data nast. bad. techn.	27-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy
Skrzynia biegów	metalizowany
	manualna



Wposażenie pojazdu

Dach lakierowany w kolorze nadwozia, Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA, Felgi aluminiowe 16 (wzór 5-ramienny) z ogumieniem 205/60, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamk., funkc. lokal. pojazdu, Live Traffic, WiFi, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości, Kierownica 3-ramienna, skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna Premium z przesuwającym podłokietnikiem, schowek zamykany roletą i gniazdko 12V, Konsola dachowa - krótka, ze schowkiem na okul. na śred. dług. z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Lakier Uni, Lampy tylne LED, Lane Keeping Alert, Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych - w kolorze chromu, Listwy progowe - w kolorze tworzywa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterka boczne skład. elektrycznie, lampki do podłoża, Blind Spot Information, bagażnik elektryczny, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nakładki na progi przednich drzwi - z aluminiowym wykończeniem, z logo 'Ford', Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podosufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rzęd, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Radio SYNC, DAB+, 2.5, wysł. 8", Applink, ACP, AA, z. głośno, Bluetooth, 2USB, z. ster. kierow. głośniki, Reflektory - halogenowe, Reflektory LED dla świateł mijania, halogenowe dla świateł drogowych, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory - światła do jazdy dziennej LED, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze srebrnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny w kolorze nadwozia, System Auto-Start-Stop, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Ray, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Uchwyt ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów, Zamek centralny z elektronicznym kluczem FordKeyFree, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Światła przeciwmgielne, tylne, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik Chrome Blue, Pakiet Parking, Pakiet Winter

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, SNOW	205/60 16 92H	6,0 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	205/60 16 92H	6,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SNOW	205/60 16 92H	6,0 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	205/60 16 92H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150

14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.7
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
3	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie/odkształcenie		
4	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie/odkształcenie		
5	Rama drzwi, przód L	wgniecenie/odkształcenie		
6	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
7	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 36

Szyba czołowa ogrzewana - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Łótnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Słupki środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Fotel prz. praw. - Inne 1