

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09566/1/26-15201	Data raportu	30-01-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	28-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/06129/26/01/23	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZARPAHDN4M7D26731
Marka, model	ALFA ROMEO Stelvio 17-22
Typ, wersja	Stelvio 2.0 Turbo Veloce Q4 aut
Numer rejestracyjny	WE4R685
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1995 ccm/206 kW
Stan licznika	167 636 km
Data 1. rej./rok prod.	29-10-2021/2021
Data nast. bad. techn.	29-10-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wypożyczenie pojazdu

Czujnik deszczu, Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu automatycznie włączający reflektory, Czujniki parkowania tył, Deska rozdzielcza i panele boczne drzwi, dwukolorowe, Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera, Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą zamknięcia, Dysze przednich spryskiwaczy ogrzewane, Felgi aluminiowe 20, Miron, ogumienie letnie Klasy B, Fotel kierowcy z 6-cio stopniową elektryczną regulacją, pamięć ustawień, Fotel pasażera z 6-cio stopniową elektryczną regulacją, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie sportowe, Gniazdo dodatkowe 12V, Inteligentne połączenie alarmowe, Kierownica pogdrzewana, Kierownica sportowa i gałka skrzyni biegów obszyte skórą techniczną, Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana w 5 płaszczyznach, Kłapa bagażnika sterowana pilotem, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Kołpaczki pomiędzy śrubami w ciemnym wykończeniu, Lakier niemetalizowany uni, Listwa progowa z napisem Alfa Romeo, Lusterka boczne składane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Mapa do nawigacji fabrycznej, Nawiew na tylny rząd siedzeń, Nawigacja Uconnect Nav z wyświetlaczem 8.8" (radio, MP3, Aux-in, Bluetooth, 3D Sat-Nav), Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami po stronie kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa w kolorze czarnym, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Port USB za przednimi siedzeniami, Port USBx2, tylne, Przyciski na ramionach kierownicy sterujące radiem i telefonem, Radio cyfrowe z systemem DAB, Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS i DRL, Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość, Schowki przednie (cup holder) w konsoli środkowej z wysuwaną i chowaną pokrywą, Spryskiwacze reflektorów, System AEB (Autonomous Emergency Brake) z czujnikiem ochrony pieszych, System ASR, System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency), System Apple CarPlay oraz Android Auto, System Start&Stop, System U-Connect z 8,8 calowym dotykowym wyświetlaczem kolorowym, 8 głośnikami oraz aplikacją MyAlfa, System kontroli trakcji (ESC), System kontroli zjazdu, System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu, System ostrzegania o najeźdźaniu na poprzedzający pojazd (FCW), Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Tapicerka skórzana naturalna, Uchwyty ISOFIX, Wnętrze w tonacji Belly Pan, Wnętrze wykończone w aluminium (konsola środkowa, klamki, deska rozdzielcza), Wyświetlacz 7 calowy TFT między zegarami, Zaciski hamulców lakierowane na czarno, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawczy Fix&Go, Zintegrowany system hamulcowy (IBS), Światła tylne w technologii LED, Kłapa bagażnika sterowana bezdotykowo, Lakier metalizowany czarny - Vulcano Black, Pakiet Asystent Kierowcy, Pakiet Audio Sound Theatre, Pakiet Convenience Plus, Pakiet Komfort Parking, Pakiet Wyciszający wnętrze, Tylna kanapa ogrzewana, Zaciski hamulców lakierowane na żółto, Ładowarka bezprzewodowa (PAD) pod łokietnikiem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	255/45 R20 105V	6,8 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	255/45 R20 105V	6,8 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	255/45 R20 105V	7,2 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	255/45 R20 105V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Światło odblaskowe R	pęknięcie	WY	0.6
2	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
3	Błotnik przedni L	wgniecenie, zarysowanie	NA	2
4	Błotnik przedni R	zarysowanie	NA	
5	Poszycie drzwi tylnych L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
kontrolka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
nawigacja



Fot. 40
fotel

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44


Światło odblaskowe tylne - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Światło odblaskowe tylne - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik przedni L() - Wgniecenie/odkształcenie 3