

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021

Model: Megane IV Grandtour dCi MR`20 E6d

Wersja: Zen Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 572SN

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF1RFB00667138531

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	031-09828 / 192824
Data pierwszej rejestracji	2021/03/25
Data ważności badania technicznego	2026/08/22
Wskazanie drogomierza	150436km
Okres eksploatacji pojazdu (21/03/25-26/02/13)	59mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	brązowy
Dop. masa całkow.	1944 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - tył	19	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	20	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	21	System kontroli ciśnienia w oponach
4	Immobilizer	22	System stabilizacji toru jazdy ESC
5	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	23	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
6	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	25	Szyby tylne regulowane elektrycznie
8	Komputer pokładowy	26	Światła do jazdy dziennej LED
9	Kurtyny powietrzne boczne	27	Światła hamowania awaryjnego
10	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	28	Światła tylne LED 3D
11	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	29	Tapicerka materiałowa
12	Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne	30	Tarcze kół stalowe 16"
13	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	31	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
14	Ogranicznik prędkości	32	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
15	Poduszka powietrzna kierowcy	33	Wyświetlacz wskaźników kierowcy 7"
16	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	34	Zamek centralny
17	Poduszki powietrzne boczne	35	Zestaw naprawczy opon
18	Reflektory Full LED "Pure Vision"		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- Konsola centralna z podłokietnikiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna

- 3 System multimedialny EASY-LINK 7"
 - System multimedialny
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Wyświetlacz 7"
 - System bluetooth oraz interfejsy audio USB
 - System Apple Carplay/Android Auto
- 4 Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
 - Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
 - Zagłówki foteli przednich

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwaelementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe dojazdowe
- 2 Lakier metalizowany
- 3 Pakiet BEZPIECZEŃSTWO
 - System kontroli bezpiecznej odległości
 - Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów
- 4 Pakiet BEZPIECZEŃSTWO 2
 - System sygnalizacji zmęczenia kierowcy
 - System automatycznej zmiany świateł z drogowych na mijania AHL
 - System ostrzegania o nadmiernej prędkości OSP
 - Asystent utrzymania pasa ruchu LKA
 - System powiadamiania ratunkowego (eCall)
- 5 Pakiet EASY
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - System doświetlania zakrętów
 - Karta Renault Hands Free
 - Światła p/mgielne przednie LED
- 6 Pakiet EASY GO (dopłata)
 - System nawigacji satelitarnej
 - Kamera cofania
 - System multimedialny
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Wyświetlacz 7"
 - System bluetooth oraz interfejsy audio USB
 - System Apple Carplay/Android Auto
 - System parkowania Easy Park Assist
- 7 Pakiet Look 16
 - Tarcze kół aluminiowe 16"
 - Szyby tylne przyciemniane
- 8 Pakiet Zimowy
 - Kierownica podgrzewana
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Kierownica pokryta skórą
 - Fotel pasażera podgrzewany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FIRESTONE 205/55 R16 91H WINTERHAWK 3 TL	7,0	24
Przednie prawe:	FIRESTONE 205/55 R16 91H WINTERHAWK 3 TL	7,0	24
Tylne lewe:	FIRESTONE 205/55 R16 91H WINTERHAWK 3 TL	5,0	52
Tylne prawe:	FIRESTONE 205/55 R16 91H WINTERHAWK 3 TL	5,0	52

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Na podstawie oględzin stwierdzono:

Nadwozie:

- drzwi tylne lewe obtarcia w okolicach klamki,
- błotnik przedni lewy zarysowanie w przedniej części,
- zderzak przedni odpryski od kamieni w przedniej części,
- pokrywa silnika odpryski od kamieni w przedniej części,
- obudowa lusterka przedniego zarysowana,

- drzwi przednie prawe obtarcia w okolicach klamki,
- drzwi tylne prawe obtarcia w okolicach klamki,
- zderzak tylny liczne zarysowania z prawej strony,
- pęknięta lampa tylna prawa,
- wypalone światła przednie LED

Wyposażenie:

- fotel kierowcy i pasażera - zagniecenia poszycia tapicerki materiałowej.
- kanapa tylna poplamiona,
- wnętrze wymagające czyszczenia i konserwacji,
- podsufitka poplamiona w tylnej i przedniej części,
- brak zaślepek isofix w tylnej kanapie,
- porysowany schowek pasażera,

Silnik z osprzętem:

- silnik sprawny technicznie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycie proporcjonalne do przebiegu pojazdu, przeprowadzono próbę rozruchową i jezdnią z wynikiem pozytywnym.
- serwis stwierdził - czyszczenie DPF.

Układ napędowy:

- układ sprawny technicznie, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycie proporcjonalne do przebiegu pojazdu.

Zawieszenie przednie i tylne:

- brak uwag.

KOMENTARZ

Przy przebiegu 150 102 km wykonano przegląd z wymianą oleju, filtra, filtra powietrza, filtra kabinowego, wymieniono płyn chłodzący, pompę wody, wymieniono kpl. rozrząd, wymieniono klocki i tarcze hamulcowe przód.

Przy przebiegu 144 125 km wymieniono klocki i tarcze hamulcowe.

Przy przeglądzie 138 000 km wymieniono lewy sworzeń wahacza, końcówka drążka.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: L/1621/105/26 - WW 572SN

z dnia: 2026/02/13

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021

Model: Megane IV Grandtour dCi MR'20 E6d

Wersja: Zen Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 572SN

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



20260213_111046



20260213_111051



20260213_111057



20260213_111102



20260213_111106



20260213_111109



20260213_111114



20260213_111119



20260213_111136



20260213_111213



20260213_111245



20260213_111257



20260213_111301



20260213_111304



20260213_111306



20260213_111320



20260213_111328



20260213_111401



20260213_111406



20260213_111413



20260213_111421



20260213_111423



20260213_111436



20260213_111438



20260213_111451



20260213_111453



20260213_111457



20260213_111501




20260213_111522



20260213_111553



20260213_111601



20260213_111605



20260213_111608




20260213_111612




20260213_111629




20260213_111631



20260213_111633




20260213_111636



20260213_111638



20260213_111648



20260213_111652



20260213_111654



20260213_111703



20260213_111711



20260213_111714



20260213_111719




20260213_111724



20260213_111726



20260213_111729



20260213_111737



20260213_111742



20260213_111744



20260213_111749



20260213_111751



20260213_111755



20260213_111800



20260213_111812



20260213_111820



20260213_111827



20260213_111853



20260213_111905



20260213_111908



20260213_111912



20260213_111916



20260213_111917



20260213_111919



20260213_111924



20260213_111929



20260213_111944



20260213_111946



20260213_111950



20260213_111959




20260213_112001



20260213_112002



20260213_112011



20260213_112012



20260213_112022



20260213_112025



20260213_112030

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: L/1621/105/26 - WW 572SN

z dnia: 2026/02/13

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021


Model: Megane IV Grandtour dCi MR`20 E6d

Wersja: Zen Blue 115

Nr rejestracyjny: WW 572SN

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie odczytu miernika grubości lakieru stwierdzono wcześniejsze naprawy blacharsko lakiernicze drzwi przednich prawych.

Na podstawie informacji uzyskanych od zleceniodawcy w sierpniu 2021r pojazd posiadał naprawiany prawy przód.