

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                |                  |                                |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Numer raportu | 218240/2/26-11401                              | Data raportu     | 20-02-2026                     |
| Rzeczoznawcy  | Marcin Sosnowski.<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 17-02-2026                     |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/10772/26/02/10                    | Miejsce oględzin | AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK... |

### Dane pojazdu

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>JSAAZCA3S00540965</b>         |
| Marka, model                | SUZUKI Swift 20-24               |
| Typ, wersja                 | Swift 1.2 Dualjet SHVS Premiu... |
| Numer rejestracyjny         | WD1392S                          |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1197 ccm/61 kW             |
| Stan licznika               | 57 334 km                        |
| Data 1. rej./rok prod.      | 25-10-2021/2021                  |
| Data nast. bad. techn.      | 25-10-2026                       |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5                    |
| Lakier                      | szary/METALIK                    |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                     |



### Wposażenie pojazdu

ABS z funkcją EBD, Alarm fabryczny, Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów, BAS - asystent układu hamulcowego, Blokada skrzyni, Blokada zamka w drzwiach tylnych, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, Deska rozdzielcza z elementem w kolorze białym, Drzwi przednie z elementami bocznych w kolorze białym, ESP - system stabilizacji toru jazdy + kontrola trakcji TC, Engine Auto Start Stop System - System Start/Stop, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Funkcja Guide me light, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Głośniki szerokopasmowe x4, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, skórzana ze sterowaniem radia i tempomatu, Kieszonka w oparciu fotela pasażera, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne w kolorze chromu, Klimatyzacja manualna, Lampy LED Hi/Low (światła mijania i drogowe), Lampy zespolone tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne wewnętrzne z manualną regulacją ustawienia dzień i noc, Obrotomierz, Osłony chłodnicy czarna + elementy w kolorze chromu, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla kierowcy z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla pasażera z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy, Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe, przód i tył, Poduszki powietrzne boczne przednie oraz kurtyny powietrzne przednie i tylne, Poduszki powietrzne czołowe, Półka bagażnika, Radar Brake Support (system wspomagania hamowania awaryjnego z czujnikiem radarowym), Radio CD, MP3 z 4 głośnikami, Regulacja kolumny kierownicy pionowa, Schowki w drzwiach przednich, System Hill Hold Control - wspomaganie podjazdu na wzniesienie, System bezpiecznego pedału hamulca i sprzęgła (zapada się w przypadku kolizji czołowej), System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera, System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX, System podpowiedzi zmiany biegów GSI, Szyba tylna ogrzewana, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód, TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło stop, Tylne oparcie składane, dzielone asymetrycznie 60:40, Zagłówki 3 szt, Uchwyty na kubki, przód i tył, Wskaźnik załączonego biegu, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wyświetlacz wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła automatyczne, Światła do jazdy diennej LED, Światła przeciwmgielne tył, Lakier metalik, Alarm, Czujniki parkowania - tył, Koło zapasowe

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | DEBICA, FRIGO  | 175/65 15 84T | 5,0 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, FRIGO  | 175/65 15 84T | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | DEBICA, FRIGO  | 175/65 15 84T | 5,0 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, FRIGO  | 175/65 15 84T | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 2    | Śłupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Śłupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 5    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 6    | Dach                                    | do 150                                     |
| 7    | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 8    | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 9    | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 10   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 11   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 12   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Śłupek przedni lewy  | 150 - 300                                  |
| 2    | Śłupek przedni prawy | 150 - 300                                  |

W zakresie do 1000 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                | 150 - 1000                                 |
| 2    | Błotnik przedni lewy                  | 150 - 1000                                 |
| 3    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 150 - 1000                                 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                           | Opis uszkodzeń              | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Reflektor z kierunkowskazem R           | zarysowanie                 | WY        | 0.6           |
| 2    | Szyba przednia barwiona                 | pęknięcie                   | WY        | 2.5           |
| 3    | Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia |                             | WY        |               |
| 4    | Dach                                    | rysa/odprysk, ślady korozji | NA        | 0.3           |
| 5    | Słupek środkowy (B) L                   | wgniecenie/odkształcenie    | NA        | 0.7           |
| 6    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L         | rysa/odprysk                |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



**Fot. 28**


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 29**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 13**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Fot. 32**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 34**

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 36**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Dach - Inne 1



**Fot. 40**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1