

Nr zlecenia: 10/10/02/2026/EUROCASH

z dnia: 2026/02/10

Zleceniodawca:

EUROCASH S.A.
ul Wisniowa 11
Wisnio 62-052 Komorniki

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	Z C F C 2 5 0 B 8 K 5 2 7 2 4 5 9
Marka:	IVECO	Nr rejestracyjny:	SPS61890
Model pojazdu:	50C/35 Daily	Nr Info-Ekspert:	142-06366
Wersja:		Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	226719 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/01/21		
Data ważności badania technicznego	2027/01/27		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg / 608 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna		
Rozstaw osi	4100 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2998 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 +Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełnej wysokości
- 3 Fotel kierowcy regulowany
- 4 Izolacja termiczna tylnej ściany
- 5 +Klimatyzacja
- 6 Koło zapasowe

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 7 Kosz na koło zapasowe
- 8 Poduszka powietrzna kierowcy
- 9 Przygotowanie do montażu radia
- 10 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 11 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 12 Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MABOR	195/75	R16C	107/105R	VAN JET	4,6
Przednie prawe:	MABOR	195/75	R16C	107/105R	VAN JET	3,2
Tylne LZ:	MABOR	195/75	R16C	107/105R	VAN JET	2,8
Tylne LW:	MABOR	195/75	R16C	107/105R	VAN JET	2,7
Tylne PZ:	MABOR	195/75	R16C	107/105R	VAN JET	3,9
Tylne PW:	MABOR	195/75	R16C	107/105R	VAN JET	2,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Dodatkowy komplet opon.

Wymiary przestrzeni ładunkowej:
4650x1920x1820mm

Wartość bazowa pojazdu, ustalona na podstawie danych Info-Ekspert jako uśredniona wartość rynkowa dla pojazdu referencyjnego, została obniżona przy zastosowaniu korekty odzwierciedlającej realne warunki transakcyjne i cenę zakupu.

Oględziny wykonał: Rafał Sypulek
Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Brak blokady po otwarciu	
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione, zarysowania		
5	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
6	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

7	Łotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu	Ogniska korozji	
8	Ściana boczna nadwozia	P	Wgnieciona		
9	Drzwi tyłu nadwozia P		Wgniecione	Uszkodzona klamka drzwi	
10	Drzwi tyłu nadwozia L		Wgniecione, pęknięte z korozją		
11	Szyna dolna drzwi tylnych bocznych	P	Skorodowana		
12	Stelaż zderzaka tylnego		Zdeformowany		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
 Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
 Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
 Zamek drzwi P i L tyłu nadwozia - niesprawne



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		91-103	
2	Dach		70	
3	Błotnik przedni	L	73-100	
4	Drzwi przednie	L	72-80	
5	Poszycie boku	L	70-83	
6	Błotnik tylny	L	70-83	
7	Błotnik przedni	P	89-91	
8	Drzwi przednie	P	75-83	
9	Drzwi tylne	P	77-80	

10	Ślotnik tylny	P	66-82	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		79-87	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Lampa kierunkowskazu przedniego w lusterku	L	Pęknięty klosz		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Pęknięty		
5	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowana		
6	Szyba przednia		Pęknięcie		
7	Listwa ochronna drzwi przednich	P	Niedopasowana		
8	Listwa ochronna ściany bocznej przedniej	P	Pęknięta		
9	Listwa ochronna ściany bocznej środkowej	P	Pęknięta		
10	Róg zderzaka tylnego	L	Pęknięty, zarysowany		
11	Listwa ochronna drzwi tyłu nadwozia	P	Niedopasowane, zarysowana		
12	Listwa ochronna ściany bocznej środkowej	L	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni	P	Poplamiony		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zarysowania		
4	Przestrzeń ładunkowa		Zarysowania, zabrudzenia		
5	Poszycie dolne drzwi tyłu nadwozia	P	Rozerwane		
6	Uszczelka drzwi tyłu nadwozia		Przecięta		
7	Poszycie ściany przedniej	P	Rozerwane		
8	Poszycie dolne drzwi bocznych tylnych	P	Rozerwane		
9	Przegroda przestrzeni ładunkowej		Wgniecenia		
10	Poszycie dolne błotnika tylnego	L	Rozerwane		
11	Poszycie dolne drzwi tyłu nadwozia	L	Brak		
12	Ośłona wewnętrzna progu	L	Pęknięta		

13	Mieszek zmiany biegów		Niedopasowany		
----	-----------------------	--	---------------	--	--

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**RAMA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poprzeczka tylna		Ogniska korozji		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego	P	Ogniska korozji		

Miejscowe ślady korozji na elementach zawieszenia.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

**UKŁAD HAMULCOWY**

Powierzchowne ślady korozji na elementach układu hamulcowego.

JAZDA KONTROLNA

- 1

Praca układu kierowniczego

Ciężka praca przy skęcaniu
- 2

Zmiana biegów, działanie sprzęgła

Niewłaściwy skok sprzęgła, utrudniona zmiana biegów

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1

Książka serwisowa

TAK
- 2

Kluczyki (ilość sztuk)

Okazano 2szt.
- 3

Dowód rejestracyjny

TAK
- 4

Instrukcja obsługi

TAK
- 5

Gaśnica

TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybitý na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109




Fot. nr 110




Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119




Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135

DROGOWY ZNAK SPOWIALNY	KOD POJAZDU	
	SAMOCHOŁ CIĘŻAROWY	
	POLSKA	
	ROK PRÓBNOŚCI	2018
	DOPUSZCZALNA MASA CAŁOŚĆ	600 kg
	NOMINALNA CIĘŻAR NOśCI	25,48 kN
KOD KRAJU ORYGINU		
AAC6106465		
SERIA DVBAP 0386481		

c.1.1 "AMBRA"SPÓŁKA Z O.G.
c.1.2 240276265
c.1.3 43-200 PSZCZYNA BIELSKA 44
c.2.1 "AMBRA"SPÓŁKA Z O.O.
c.2.2 240276265
c.2.3 43-200 PSZCZYNA BIELSKA 44
C
F ₁ 3500 kg F ₂ 3500 kg F ₃ 7000 kg
G 2892 kg J N1
K e3*2007/46*0152*11
L 2 O ₁ 3500 kg O ₂ 750 kg
P ₁ 2998,00 cm³ P ₂ 110,00 kW
P ₃ D Q ---
S ₁ 3 S ₂ ---
SERIA DR/BAP 0386481

PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny

*PRIMATO DE CIRCULACION *DIPLOME DE REGISTRATION *REGISTRINGSGATETEST *ATVOLIANGIRIENČIO RECHIAUTORIENGEDER *SUDŽE PLACITVO NA PREPAC TPALPH *RECEIVED IN THE REGISTER *CERTIFICAT DE JOANA RECUMPLARE A INTERVENȚIEI *RECISTRIERUNGSGEBÜHREN *REGISTRATION CERTIFICATE *REGISTRATION DE MATRICULA REGISTRADA *REPUBLICA *REGISTER OF VEHICLES *REGISTRATION DOCUMENT *PROVEDENCE EVIDENCIA *CERTIFICAT FABRICANTULUI *AUTORIZAREA *PREMIERE LIVRANCE *REGISTRATION *REGISTRATION *CARTEA DE CIRCULATIE *DOCUMENTO DI IDENTITÀ *CERTIFICAT DE IMMATRICULATION *TASAKI CLABATIVE *REGISTRACIÓN DE VEHÍCULO

STAROSTA PSZCZYŃSKI	
ul. 3 MAJA 10	
43-200 PSZCZYNA	
ORGAN WYDAJĄCY	
A	SPS 61890
d.1 IVECO	d.2 ISS2CC2AA
-FD11CIC	-UF15EA78BX66CX
d.3 58C/35	
E	ZCF250B8X5272459
B 21.01.2019 23.01.2019 H	---
SERIA DR/BAP 0386481	


Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu