

Nr zlecenia: 91/20/02/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/02/20

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	U 5 Y H 2 G 1 5 G S L 0 8 7 1 4 6
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WA7236J
Model pojazdu:	ProCeed 1.5 MR`22 E6	Nr Info-Ekspert:	052-01809
Wersja:	GT Line Aut.	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	38272 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/07/23		
Data ważności badania technicznego	2027/07/17		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	1880 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1482 ccm / 103kW (140KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia		L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół		48 Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania
2	Aktualizacja map Europy		49 Podłokietnik centralny przedni regulowany
3	Aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości oraz funkcją Stop & Go Kia Smart Cruise Control (SCC)		50 Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki
4	Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości inteligentny ISLA		51 Podsufitka w kolorze czarnym
5	Asystent utrzymania auta pośrodku pasa		52 Poduszka powietrzna kierowcy

6	ruchu LFA Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	53	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
7	Autoalarm obwodowy	54	Poduszki powietrzne boczne przednie
8	Czujnik obecności pasażera przód/tył	55	Radioodtwarzacz
9	Czujnik zmierzchu	56	Reflektory przednie LED
10	Czujniki ciśnienia w oponach	57	Regulacja podświetlenia zegarów
11	Czujniki parkowania - tył	58	Roleta do bagażnika
12	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	59	Schówek na okulary
13	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	60	Schówek na roletę
14	Fotel pasażera z regulacją wysokości	61	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
15	Głośniki 6 szt.	62	Sortownik pod podłogą bagażnika
16	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	63	Spoiler dachowy czarny (wysoki połysk)
17	Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli środkowej z przodu oraz z tyłu	64	Sterowanie radiem w kierownicy
18	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	65	System Apple Carplay/Android Auto
19	Immobilizer	66	System automatycznego odparowania szyby czołowej
20	Kamera cofania z dynamicznym torem jazdy	67	System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
21	Kia Connect, aplikacja zapewniająca dostęp do informacji diagnostycznych, statystyk, statusu pojazdu	68	System nawigacji satelitarnej
22	Kia Live, zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym	69	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW
23	Kierownica podgrzewana	70	System stabilizacji toru jazdy ESC
24	Kierownica pokryta skórą	71	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
25	Kierownica sportowa	72	Szyba tylna ogrzewana
26	Kieszenie w oparciach foteli przednich	73	Szyby barwione
27	Klamki wewnętrzne chromowane	74	Szyby tylne przyciemniane
28	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	75	Światła do jazdy dziennej LED
29	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	76	Światła mijania włączane automatycznie
30	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	77	Światła p/mgienne przednie LED
31	Koło zapasowe dojazdowe	78	Światła tylne LED z funkcją do jazdy dziennej
32	Komputer pokładowy	79	Światło dodatkowe STOP
33	Krata wlotu powietrza czarna błyszcząca z satynowym wykończeniem	80	Tapicerka skórzano - materiałowa GT-Line w kolorze czarnym, jasne przeszycia
34	Kurtyny powietrzne boczne	81	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 225/45
35	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	82	Tryb Sport
36	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym błyszczące	83	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
37	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	84	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
38	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	85	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
39	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	86	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
40	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	87	Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym, wysoki połysk
41	Nakładki na pedały aluminiowe	88	Wykończenie zewnętrzne elementami w kolorze błyszczącej czerni
42	Nakładki wewnętrzne na progi aluminiowe	89	Wyświetlacz dotykowy, kolorowy 10.25" LCD
43	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	90	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.2" kolorowy
44	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	91	Zderzaki w kolorze nadwozia
45	Obramowania szyb satynowe	92	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
46	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	93	Złącze "USB"
47	Oświetlenie wnętrza z lampkami do czytania	94	Złącze USB przednie do ładowania urządzeń przenośnych

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 System autonomicznego hamowania
System autonomicznego hamowania na skrzyżowaniach FCA-JX
System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA
- 5 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Kia Smart Key
Przycisk Start/Stop
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Pakiet Premium (dopłata)
Fotele sportowe
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
Czujniki parkowania - przód
Siedzenia tylne składane od strony przestrzeni bagażowej
Fotel kierowcy z pamięcią ustawień
Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
System automatycznego otwierania i zamykania drzwi tyłu nadwozia Kia Smart Tailgate
Tapicerka skórzano-zamszowa z szarymi przeszyciami
- 3 Pakiet Technologiczny (dopłata)
Głośnik subwoofer
Głośniki 6 szt.
Audio System JBL
Ładowarka indukcyjna
Głośnik centralny
Wzmacniacz audio 320W
Zegary cyfrowe z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3" Supervision Cluster
- 4 Tarcze kół aluminiowe 18" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES 225/40 R18 92V XL SEASONPROOF TL	3,8
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES 225/40 R18 92V XL SEASONPROOF TL	3,5
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES 225/40 R18 92V XL SEASONPROOF TL	3,9
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES 225/40 R18 92V XL SEASONPROOF TL	4,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Słupek środkowy	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Próg	P	Odprysk		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Wgniecenie		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Brak możliwości otwarcia - brak zasilania		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-130	
2	Dach		90-130	
3	Błotnik przedni	L	90-130	
4	Drzwi przednie	L	90-130	

5	Drzwi tylne	L	90-130	
6	Błotnik tylny	L	90-130	
7	Błotnik przedni	P	90-130	
8	Drzwi przednie	P	90-130	
9	Drzwi tylne	P	90-130	
10	Błotnik tylny	P	90-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
2	Antena radiowa		Zarysowania lakieru		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Akumulator w pojeździe rozładowany - brak możliwości uruchomienia silnika pojazdu.
Akumulator może kwalifikować się do wymiany.
Możliwe wykrycie dodatkowych uszkodzeń po przeprowadzeniu jazdy kontrolnej.
Wg informacji przekazanych przez osobę udostępniającą: pojazd sprawny.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem

rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje

fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



A close-up photograph of the center console of a 2015 Volvo S60. The gear shifter is a black leather-wrapped automatic shifter with a silver-colored base. To its left is a silver-colored handbrake with a black leather grip. Below the handbrake is a silver-colored handbrake release button. The console is finished with black leather and silver-colored trim. The surrounding area includes the front seats, which are upholstered in black leather with white stitching, and the floor mats, which are black with a silver-colored Volvo logo.

Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83




Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu