

Nr zlecenia: 38/17/02/2026/STELLANTIS CarArena

z dnia: 2026/02/17

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR7BAHNS3SE003833
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	PY6346G
Model pojazdu:	C4 1.2 PureTech MR`20 E6.3/4	Nr Info-Ekspert:	008-04948
Wersja:	Max EAT	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	24573 km		
Data pierwszej rejestracji	2025/02/28		
Data ważności badania technicznego	2028/02/28		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1755 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Podłoga bagażnika dwupoziomowa
2	Asystent świateł drogowych High Beam Assist	30	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
3	Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu	31	Podświetlenie sufitowe z przodu i z tyłu
4	Bluetooth	32	Poduszka powietrzna kierowcy
5	Centralna część zderzaka tylnego lakierowana Noir Obsidien	33	Poduszka powietrzna pasażera
6	Czujnik deszczu	34	Poduszki powietrzne boczne przednie
7	Deska rozdzielcza - pokrycie z logo Citroen z	35	Ramki reflektorów p/mgielnych lakierowane

	ramkami nawiewów Chrome		srebrne Glossy Silver
8	Deska rozdzielcza cyfrowa na ekranie 5,5 TFT z "ambi-light"	36	Ramki szyb chromowane
9	Elektroniczny rozdział siły hamowania REF	37	Reflektory Eco LED mijania/drogowe
10	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	38	System Audio podwyższonej jakości z 6 głośnikami
11	Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową	39	System bezkluczykowego dostępu do auta ADML
12	Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach	40	System kontroli martwego pola
13	Gniazdo 12V + 1xUSB typ C +1x ISB A(przód)+ 1xUSB typ A(tył).	41	System stabilizacji toru jazdy
14	Hamulec postojowy elektromechaniczny	42	System wspomagania ruszania na wzniesieniu
15	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	43	Szyby tylne przyciemniane
16	Kieszenie w oparciach foteli przednich	44	Światła do jazdy dziennej LED z sygnaturą V
17	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	45	Tapicerka Metropolitan Grey - Tkanina ekekt czarnej skóry/szara
18	Kontrola trakcji	46	Tarcze kół aluminiowe 18" AEROBLADE DARK srebrno-czarne
19	Kurtyny powietrzne boczne	47	Tempomat z regulacją prędkości (programowalny)
20	Lakier Blanc Okenite	48	Tuner DAB
21	Lampy tylne LED 3D	49	Wskaźnik zmiany biegu
22	Listwy chromowane pod linią szyb bocznych	50	Wspomaganie układu kierowniczego + kolumna kierownicy regulowana
23	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	51	Wsporniki do mocowania tabletu nad schowkiem pasażera
24	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	52	Wyświetlacz Head-Up
25	Obudowy lusterek bocznych Noir Obsidien	53	Zabezpieczenie drzwi przesuwanych przed otwarciem od wewnątrz
26	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 3 zagłówki	54	Zamek centralny z blokadą sterowany pilotem
27	Oparcie siedzeń tylnych dzielone z otworem na narty i podłokietnik	55	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions
28	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	56	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Ekran dotykowy kolorowy 10" Nawigacja On-Line, Mirros screen, My Citroen Assist
Antena radiowa "płetwa rekina"
- Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa + nawiewy na tył
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
Lusterka zewnętrzne podgrzewane
- Pakiet Bezpieczeństwa III
System monitorowania martwego pola w lusterkach BSD
System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop (ACC Stop)
Asystent pasa ruchu LKA
System monitorowania ograniczeń prędkości rozszerzony (ETSR)
Asystent świateł drogowych HBA
System ICB
System VAEB
System SL/CC
Kamera monitorująca kierowcę
System Active Safety Brake AEBS3 GSR V2.1
- Pakiet Visio Park 2
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Kamera cofania 180°
Flank Guard
- Reflektory p/mgienne przednie LED z doświetlaniem łuków
System doświetlania zakrętów
Światła p/mgienne przednie LED
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 195/60 R18 96H E PRIMACY	6,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 195/60 R18 96H E PRIMACY	6,0
Tylne lewe:	*MICHELIN 195/60 R18 96H E PRIMACY	6,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 195/60 R18 96H E PRIMACY	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowana listwa		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowana listwa		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowana listwa		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowana listwa		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowana listwa		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60-70	
2	Dach		80-90	
3	Błotnik przedni	L	80-90	
4	Drzwi przednie	L	70-80	
5	Drzwi tylne	L	80-90	
6	Błotnik tylny	L	90-100	
7	Błotnik przedni	P	70-80	
8	Drzwi przednie	P	70-80	
9	Drzwi tylne	P	70-80	
10	Błotnik tylny	P	100-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybitý na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzecznik podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzecznik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznika było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznik nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznik nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzecznik nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu