

Nr zlecenia: 355/26/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/02/26

### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

### Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [T] III-2026 |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód terenowy                        | VIN:               | T M B J B 7 N S 8 K 8 0 2 3 1 4 4 |
| Marka:                                              | SKODA                                    | Nr rejestracyjny:  | PY01685                           |
| Model pojazdu:                                      | Kodiaq 1.5 TSI MR`17 E6                  | Nr Info-Ekspert:   | 034-04145                         |
| Wersja:                                             | Style ACT DSG                            | Rok produkcji:     | 2018                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 192046 km                                |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2018/12/20                               |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/12/05                               |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |                    |                                   |
| Dop. masa całk.                                     | 2354 kg*                                 |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)             |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1498 ccm / 110kW (150KM)                 |                    |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                         |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                             |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                            |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                    |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent świateł automatyczny Auto Light Assist -funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
- 3 Asystent zapobiegania kolizjom MKB
- 4 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 5 Czujniki parkowania - przód
- 6 Czujniki parkowania - tył

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 35 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 36 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 37 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 38 Radioodtwarzacz Bolero
- 39 Reflektory przednie aktywne Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS
- 40 Relingi dachowe w kolorze srebrnym

|    |                                                                                           |    |                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Funkcja start/stop z systemem rekuperacji                                                 | 41 | Schówek na okulary                                                                                                       |
| 8  | Głośniki 8 szt.                                                                           | 42 | Schówek pod siedzeniem kierowcy                                                                                          |
| 9  | Gniazdo 12V w bagażniku                                                                   | 43 | Schówek pod siedzeniem pasażera                                                                                          |
| 10 | Immobilizer                                                                               | 44 | Schowki przed pasażerem przedniego siedzenia 2 szt.                                                                      |
| 11 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                      | 45 | Siatki mocujące bagaż zestaw                                                                                             |
| 12 | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa                                          | 46 | Spryskiwacze reflektorów                                                                                                 |
| 13 | Koło zapasowe dojazdowe                                                                   | 47 | System automatycznego hamowania AEB Pedestrian Monitor                                                                   |
| 14 | Koło zapasowe dojazdowe dla wersji siedziomiejscowej                                      | 48 | System automatycznego hamowania podczas cofania Manoeuvre Assist                                                         |
| 15 | Komputer pokładowy                                                                        | 49 | System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full                                                                     |
| 16 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                 | 50 | System Care Connect (eCall-manualne, lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres komunikacji serwisów |
| 17 | Listwy bocznych szyb w kolorze chromu                                                     | 51 | System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania                                                                       |
| 18 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                                                 | 52 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM                                                                   |
| 19 | Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie                                              | 53 | System osuszania hamulców RBS                                                                                            |
| 20 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                    | 54 | System p/poślizgowy MSR                                                                                                  |
| 21 | Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża                                                | 55 | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR                                                                              |
| 22 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                                              | 56 | System podpowiedzi ruchu kierownicą DSR                                                                                  |
| 23 | Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu z mocowaniem Top Tether                | 57 | System stabilizacji toru jazdy ESC                                                                                       |
| 24 | Nakładki ozdobne progów                                                                   | 58 | System wspomagania nagłego hamowania HBA                                                                                 |
| 25 | Ochrona krawędzi drzwi przednich i tylnych dodatkowa Door Protection                      | 59 | System wybór profilu jazdy Driving Mode Select                                                                           |
| 26 | Ogranicznik prędkości                                                                     | 60 | Tapicerka tekstylna Style                                                                                                |
| 27 | Oparcie siedzeń II rzędu składane                                                         | 61 | Tarcze kół aluminiowe Triglav polerowane 7Jx19 z oponami 235/50                                                          |
| 28 | Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu                                                  | 62 | Tempomat aktywny do 160 km/h                                                                                             |
| 29 | Oświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu                                                    | 63 | Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy                                                                                            |
| 30 | Oświetlenie tylne LED pełne ( w tym kierunkowskazy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej ) | 64 | Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa                                                                  |
| 31 | Parasole w schowkach drzwi kierowcy i pasażera z przodu                                   | 65 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                                                        |
| 32 | Podłokietnik centralny przedni                                                            | 66 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                                                                         |
| 33 | Podłokietnik dla 2 rzędu siedzeń                                                          | 67 | Zestaw haczyków w bagażniku                                                                                              |
| 34 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                              |    |                                                                                                                          |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Asystent świateł Light Assist z czujnikiem deszczu  
Asystent świateł  
Czujnik deszczu
- Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego  
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna pokryta skórą  
Kierownica wielofunkcyjna  
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

- 7    Pakiet Cargo  
      Latarka  
      Oświetlenie przestrzeni bagażowej, element mocujący
- 8    Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
      Szyby przednie regulowane elektrycznie  
      Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9    Światła p/mgielne przednie LED z funkcją Corner  
      System doświetlania zakrętów  
      Światła p/mgielne przednie LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p.    Nazwa elementu wyposażenia
- 1    Dopłata do siedzeń w III rzędzie  
      Siedzenia w III rzędzie  
      Podłoga bagażnika podwójna  
      Podłokietnik dla 2 rzędu siedzeń
- 2    Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie
- 3    Kamera cofania

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |      |               | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|------|---------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *FALKEN    | 255/50 | R19 | 102V | XL EUROWINTER | 7,0          |
| Przednie prawe: | *FALKEN    | 255/50 | R19 | 102V | XL EUROWINTER | 7,0          |
| Tylne lewe:     | *FALKEN    | 255/50 | R19 | 102V | XL EUROWINTER | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *FALKEN    | 255/50 | R19 | 102V | XL EUROWINTER | 6,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd wyposażony w hak.

Liczna miejsc w pojeździe ogółem/siedzących: 7

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia   |       | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

|   |                     |   |                                |                                           |  |
|---|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 5 | Błotnik tylny       | L | Zarysowania powłoki lakierowej |                                           |  |
| 6 | Drzwi tyłu nadwozia |   |                                | Uszczelka drzwi tyłu nadwozia - rozerwana |  |

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.  
Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 110                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 100                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 10-                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 110                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 120                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 90                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 90                   |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 110                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym

przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------|------|------------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany                   |      |            |
| 2    | Reflektor       | L     | Zarysowania                  |      |            |
| 3    | Reflektor       | P     | Zarysowania                  |      |            |
| 4    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |            |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot.<br>nr |
|------|------------------------------------------|-------|--------------------|------|------------|
| 1    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia |       | Zarysowania        |      |            |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia                | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

#### 1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

#### 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

#### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu