

Nr zlecenia: 79/20/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/02/20

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	U 5 Y P V 8 1 B H S L 3 1 3 9 2 7
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WA7053J
Model pojazdu:	Sportage 1.6 T-GDI MR`22 E6e	Nr Info-Ekspert:	052-01763
Wersja:	Anniversary AWD DCT	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	48839 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/07/16		
Data ważności badania technicznego	2027/07/16		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	2180 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 118kW (160KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent podążania na pasie ruchu LFA
- 3 Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA
- 4 Czujnik zmierzchu
- 5 Czujniki ciśnienia w oponach z funkcją wskazywania wartości
- 6 Czujniki parkowania - przód
- 7 Czujniki parkowania - tył

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 46 Podsuftka w kolorze czarnym
- 47 Poduszka powietrzna centralna
- 48 Poduszka powietrzna kierowcy
- 49 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 50 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 51 Przycisk Start/Stop
- 52 Relingi dachowe

8	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	53	Schówek pod podłogą bagażnika
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	54	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
10	Fotel pasażera z regulacją wysokości	55	Siedzenia tylne podgrzewane
11	Głośniki 6 szt.	56	System Apple Carplay/Android Auto
12	Gniazdo 12V w bagażniku	57	System automatycznego odparowywania szyby przedniej
13	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	58	System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA
14	Haczyki do mocowania bagaży	59	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Kia Smart Key
15	Hamulec pokolizyjny MCB	60	System monitorowania tylnych siedzeń ROA
16	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	61	System ratunkowy E-Call
17	Immobilizer	62	System składania oparcia tylnych siedzeń za pomocą uchwytu w bagażniku
18	Kamera cofania	63	System stabilizacji toru jazdy ESC
19	Kia Connect, aplikacja zapewniająca dostęp do informacji diagnostycznych, statystyk, statusu pojazdu	64	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
20	Kia Live, zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym	65	System ułatwiający zjazd ze wzniesienia DBC
21	Kierownica podgrzewana	66	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
22	Kierownica pokryta skórą	67	System wyboru trybu jazdy
23	Kierownica wielofunkcyjna	68	Szyba przednia akustyczna
24	Kieszenie w oparciach foteli przednich	69	Szyby tylne przyciemniane
25	Klamki wewnętrzne w kolorze metalu	70	Światła do jazdy dziennej LED
26	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	71	Światła mijania i drogowe automatycznie przełączane
27	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	72	Światła p/mgielne przednie LED
28	Koło zapasowe dojazdowe	73	Światła pozycyjne LED
29	Komputer pokładowy	74	Światła tylne LED
30	Kurtyny powietrzne boczne	75	Światła tylne pozycyjne LED
31	Listwa wykończeniowa deski rozdzielczej o strukturze włókna węglowego	76	Tapicerka materiałowo-skórzana zielono - czarna (skóra ekologiczna) Midnight Green
32	Listwy ochronne dolne zderzaka tylnego w kolorze ciemnego chromu	77	Tarcze kół aluminiowe 19"
33	Listwy okienne czarne	78	Tempomat
34	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	79	Tuner radiowy cyfrowy DAB
35	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym błyszczącym	80	Wielofunkcyjny panel dotykowy dostosowujący przyciski w zależności od wybranego trybu - multimedia / klimatyzacja
36	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	81	Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwacza
37	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	82	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
38	Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów	83	Wyświetlacz 12,3" nawigacji satelitarnej
39	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	84	Zagłówki z regulacją wysokości
40	Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie	85	Zamek centralny zdalnie sterowany
41	Ogranicznik prędkości inteligentny ISLA	86	Zderzaki oraz listwy progowe z elementami w kolorze ciemnego chromu
42	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	87	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
43	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	88	Zestaw wskaźników kierowcy cyfrowy 12,3" zintegrowany z 12,3" ekranem centralnym
44	Podłokietnik przedni ze schowkiem	89	Złącze "USB" 2 szt. dla pasażerów z tyłu
45	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje	90	Złącze USB 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Fotele przednie regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel pasażera regulowany elektrycznie

- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 5 Światła mijania i drogowe w technologii LED
Światła mijania LED
Światła drogowe LED

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 235/50 R19 103W XL CINTURATO ALLSEASON SF2 TL S-	6,2
Przednie prawe:	PIRELLI 235/50 R19 103W XL CINTURATO ALLSEASON SF2 TL S-	5,5
Tylne lewe:	PIRELLI 235/50 R19 103W XL CINTURATO ALLSEASON SF2 TL S-	6,5
Tylne prawe:	PIRELLI 235/50 R19 103W XL CINTURATO ALLSEASON SF2 TL S-	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-110	
2	Dach		80-110	
3	Błotnik przedni	L	80-110	
4	Drzwi przednie	L	80-110	
5	Drzwi tylne	L	80-110	
6	Błotnik tylny	L	80-110	
7	Błotnik przedni	P	80-110	
8	Drzwi przednie	P	80-110	
9	Drzwi tylne	P	80-110	
10	Błotnik tylny	P	80-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TWORZYWO	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zestaw wskaźników		Aktywne komunikaty: SOS, AIR BAG		
2	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
3	Przestrzeń ładunkowa		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- 1
- Głośność pracy silnika
- BEZ UWAG
- Ze względu na ograniczenia parkingowe, brak możliwości wykonania jazdy próbnej. Uruchomiono silnik pojazdu, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po przeprowadzeniu jazdy kontrolnej.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1
- Pochodzenie pojazdu
- Krajowy
- 2
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
- Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- 3
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
- Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü
- Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü
- Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ü
- Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu
- ü
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego

obiekту. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu