

Nr zlecenia: 96/20/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/02/20

### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

### Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [O] II-2026 |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                         | VIN:              | U 5 Y H 2 5 1 5 G S L 2 1 9 5 3 5 |
| Marka:                                              | KIA                                      | Nr rejestracyjny: | WW653AN                           |
| Model pojazdu:                                      | Ceed 1.5 MR`22 E6                        | Nr Info-Ekspert:  | 052-01792                         |
| Wersja:                                             | M Aut.                                   | Rok produkcji:    | 2024                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 25324 km                                 |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2024/12/04                               |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/12/04                               |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                     |                   |                                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1850 kg                                  |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)             |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1482 ccm / 103kW (140KM)                 |                   |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                         |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                             |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                            |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                                   |      |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                                        | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                         | 40   | Podłoga bagażnika dwupoziomowa                        |
| 2                       | Antena radiowa "płetwa rekina"                                    | 41   | Podłokietnik centralny przedni                        |
| 3                       | Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości inteligentny ISLA | 42   | Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki      |
| 4                       | Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu LFA                  | 43   | Poduszka powietrzna kierowcy                          |
| 5                       | Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA                              | 44   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 6                       | Autoalarm obwodowy                                                | 45   | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |

|    |                                                                                                      |    |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Czujnik obecności pasażera przód/tył                                                                 | 46 | Regulacja podświetlenia zegarów                                                                      |
| 8  | Czujnik zmiernych                                                                                    | 47 | Schówek na okulary                                                                                   |
| 9  | Czujniki ciśnienia w oponach                                                                         | 48 | Schówek w konsoli centralnej                                                                         |
| 10 | Czujniki parkowania - tył                                                                            | 49 | Spoiler tylny                                                                                        |
| 11 | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą ekologiczną                                                     | 50 | System automatycznego odparowywania szyby przedniej                                                  |
| 12 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                                                 | 51 | System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA) |
| 13 | Gniazdo 12V w konsoli centralnej                                                                     | 52 | System automatycznego ryglowania zamków                                                              |
| 14 | Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli środkowej z przodu oraz z tyłu             | 53 | System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA            |
| 15 | Immobilizer                                                                                          | 54 | System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW                             |
| 16 | Kamera cofania                                                                                       | 55 | System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu                        |
| 17 | Kia Connect, aplikacja zapewniająca dostęp do informacji diagnostycznych, statystyk, statusu pojazdu | 56 | System stabilizacji toru jazdy ESC                                                                   |
| 18 | Kia Live, zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym              | 57 | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC                                                        |
| 19 | Kierownica pokryta skórą ekologiczną                                                                 | 58 | Szyby barwione                                                                                       |
| 20 | Kieszenie w oparciach foteli przednich                                                               | 59 | Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone                                                 |
| 21 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                 | 60 | Światła do jazdy dziennej LED                                                                        |
| 22 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                                                 | 61 | Światła mijania projekcyjne                                                                          |
| 23 | Kluczyk składany                                                                                     | 62 | Światła mijania włączane automatycznie                                                               |
| 24 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                      | 63 | Światła p/mgielne przednie                                                                           |
| 25 | Koło zapasowe dojazdowe                                                                              | 64 | Światła tylne LED z funkcją do jazdy dziennej                                                        |
| 26 | Komputer pokładowy                                                                                   | 65 | Światło dodatkowe STOP LED                                                                           |
| 27 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                            | 66 | Tapicerka w kolorze czarnym z jasnymi przeszyciami                                                   |
| 28 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                                         | 67 | Tarcze kół aluminiowe 16"                                                                            |
| 29 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                          | 68 | Tempomat                                                                                             |
| 30 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                               | 69 | Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy                                                               |
| 31 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                                                         | 70 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne                                             |
| 32 | Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika                                                                | 71 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                                                                     |
| 33 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                               | 72 | Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym                                                               |
| 34 | Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa                                                             | 73 | Wykończenie zewnętrzne elementami w kolorze błyszczącej czerni                                       |
| 35 | Obramowania szyb bocznych chromowane                                                                 | 74 | Wyświetlacz komputera pokładowego 4.2" kolorowy                                                      |
| 36 | Ogranicznik prędkości                                                                                | 75 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                                    |
| 37 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi                                                  | 76 | Zderzaki w kolorze nadwozia                                                                          |
| 38 | Oświetlenie do czytania                                                                              | 77 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                                                     |
| 39 | Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania                                         | 78 | Złącze USB do ładowania urządzeń przenośnych                                                         |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
  - Siedzenia tylne składane
  - Siedzenia tylne dzielone 60/40
- System nawigacji satelitarnej z kolorowym wyświetlaczem 10,25"
  - System nawigacji satelitarnej
  - Tuner radiowy cyfrowy DAB
  - Aktualizacja map Europy
  - System Apple Carplay/Android Auto
  - Wyświetlacz nawigacji 10,25"
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                         | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | PIRELLI 205/55 R16 91V CINTURATO ALLSEASON PLUS TL | 4,0          |
| Przednie prawe: | PIRELLI 205/55 R16 91V CINTURATO ALLSEASON PLUS TL | 4,0          |
| Tylne lewe:     | PIRELLI 205/55 R16 91V CINTURATO ALLSEASON PLUS TL | 5,5          |
| Tylne prawe:    | PIRELLI 205/55 R16 91V CINTURATO ALLSEASON PLUS TL | 6,8          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Zabrudzenia                              |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania, odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej           |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej           |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej           |      |         |
| 6    | Błotnik tylny         | L     | Odpryski powłoki lakierowej              |      |         |
| 7    | Błotnik tylny         | P     | Wgnieciony                               |      |         |
| 8    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Wgniecione                               |      |         |

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 90-130               |      |
| 2    | Dach                          |       | 90-130               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 90-130               |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 90-130               |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 90-130               |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 90-130               |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 90-130               |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 90-130               |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 90-130               |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 90-130               |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 90-130               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana                  |      |         |
| 3    | Zderzak tylny             |       | Zarysowany                  |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia       | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|--------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                       | L     | Niedopasowane poszycie   |      |         |
| 2    | Kanapa tylna                             |       | Poplamiona               |      |         |
| 3    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia |       | Zarysowania              |      |         |
| 4    | Wykładzina podłogi                       |       | Przepalona miejscowo     |      |         |
| 5    | Przestrzeń ładunkowa                     |       | Zabrudzenia, zarysowania |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- 1 Głośność pracy silnika BEZ UWAG

Ze względu na ograniczenia parkingowe, brak możliwości wykonania jazdy próbnej. Uruchomiono silnik pojazdu, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po przeprowadzeniu jazdy kontrolnej.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3




Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27




Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35




Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39




Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56






Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60






Fot. nr 61




Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67




Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74






Fot. nr 75




Fot. nr 76





Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83




Fot. nr 84






Fot. nr 85




Fot. nr 86





Fot. nr 87



Fot. nr 88





Fot. nr 89



Fot. nr 90





Fot. nr 91



Fot. nr 92





Fot. nr 93



Fot. nr 94





Fot. nr 95



Fot. nr 96





Fot. nr 97



Fot. nr 98

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu