

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                  |                  |                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 218295/2/26-11401                                | Data raportu     | 25-02-2026                       |
| Rzeczoznawcy  | Maciej Wiącek (WSP)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 19-02-2026                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/12050/26/02/13                      | Miejsce oględzin | AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |

### Dane pojazdu

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WF0EXXWPCEMB28696               |
| Marka, model                | FORD Mondeo Hatchback 19-21     |
| Typ, wersja                 | Mondeo 2.0 EcoBlue Titanium ... |
| Numer rejestracyjny         | WD1846S                         |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1997 ccm/140 kW          |
| Stan licznika               | 208 057 km                      |
| Data 1. rej./rok prod.      | 28-10-2021/2021                 |
| Data nast. bad. techn.      | 17-10-2026                      |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5                   |
| Lakier                      | czerwony/METALIK                |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                    |



### Wyposażenie pojazdu

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu, E-shifter - pokrętko do sterowania skrzynią biegów, ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA, Elektryczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 17", wzór 10x2-ramienny, z ogumieniem 215/55, FordPass Connect z modelem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi), Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kanapa tylna składana, dzielona w proporcji 60:40, ze składanym podłokietnikiem i uchwyty na napoje, Kierownica skórzana, Kieszonki w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja - nawiewy w konsoli centralnej na drugi rząd siedzeń, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem, uchwyty na kubki, schowkiem oraz gniazdem 12V, Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary, Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli, Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączenia, Lampy tylne LED, Listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i grzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nakładki na progi przednich drzwi w kolorze aluminium, Obrazowanie szyb bocznych w kolorze chromu, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Pakiet dla palących (popielniczka, zapalniczka), Podsuftitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd, Poduszki powietrzne kolan, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania EBD, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wsp. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji do 130 km/h, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System naw. sat. z Ford SYNC 3.2 i DAB+, wys. kolor. dot. 8", AppLink, Bluetooth, TMC, 8 głośników, 2xUSB, System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Szyby boczne przednie z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne, z systemem automatycznego zamykania oraz czujnikiem przeszkody, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wydechowy - 2 końcówki z polerowanej stali nierdzewnej, Wnętrze testowane pod kątem alergii, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala), wielofunkcyjny, Zagłówki foteli przednich z regulacją w 4 kierunkach, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowie światła przeciwmgielnych, Światła przeciwmgielne, przód, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany specjalny, Lucid Red, Pakiet Business 2, Pakiet Seat 6, Pakiet Winter, Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego, zawiera manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ           | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | YOKOHAMA, BLUERTH WINTER | 215/55 17 98V | 6,3 mm           |
|          | lewe  | YOKOHAMA, BLUERTH WINTER | 215/55 17 98V | 4,6 mm           |
| tylna    | prawe | GOODYEAR, ULTRA GRIP     | 215/55 17 98V | 5,6 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, ULTRA GRIP     | 215/55 17 98V | 6,7 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy  | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy    | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy   | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy   | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy  | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy              | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy             | do 150                                     |
| 10   | Dach                   | do 150                                     |

|    |                                         |        |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 11 | Drzwi przednie lewe                     | do 150 |
| 12 | Drzwi przednie prawe                    | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne lewe                        | do 150 |
| 14 | Drzwi tylne prawe                       | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150 |
| 16 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 17 | Pokrywa bagażnika                       | do 150 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                 | Opis uszkodzeń                                                       | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Okładzina zderzaka przedniego | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej | NA        | 1.2           |
| 2    | Pokrywa przednia              | rysa/odprysk, ślady korozji                                          | NA        | 0.5           |
| 3    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R  | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie                               | NA        | 0.8           |
| 4    | Okładzina zderzaka tylnego    | rysa/odprysk                                                         | NA        | 0.8           |
| 5    | Błotnik tylny , część górna R | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie                               | NA        | 0.7           |
| 6    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L  | rysa/odprysk                                                         |           |               |
| 7    | Próg L                        | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie                               |           |               |
| 8    | Spoiler zderzaka tylnego      | zarysowanie                                                          |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa




**Fot. 32**

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

FORD MONDEO  
Uzupełniająca instrukcja obsługi

16.09.2022. / 58301 km  
04.01.2023. • RPSK - ✓

~~1. awaryjny~~  
~~2. awaryjny~~  
~~3. awaryjny~~  
~~4. awaryjny~~


Mont. pref. 09.2022. / 28.01.2023.

30-570 Kraków, Al. Powstańców Śląskich 22  
NIP: 679-31-23-159, REGON 363787119  
Ford Partner  
31-358 Kraków, ul. Jasnowiecka 80  
NUMER BDG: 000079788 (SICMI)

27.02.2023  
07.04.2023 / 50 85 km  
RPSK  
Podpis: 87832

1. GRUPA PDB zgodnie z umową o świadczenie usług  
30-570 Kraków, Al. Powstańców Śląskich 22  
NIP: 679-31-23-159, REGON 363787119  
Ford Partner  
31-358 Kraków, ul. Jasnowiecka 80  
NUMER BDG: 000079788 (SICMI)

Książka serwisowa – ostatni przegląd




strona 20

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
nawigacja



**Fot. 38**  
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 42**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**


Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 46**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Próg L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 54**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1