

Nr zlecenia: 28/27/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 27.02.2026

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VF3CCBH W6HW104310
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	GA656AY
Model pojazdu:	208 Diesel MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	029-03204
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	171077 km		
Data pierwszej rejestracji	28.07.2017		
Data ważności badania technicznego	26.08.2026		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1635 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 55kW (75KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki ciśnienia w oponach	17	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	18	Poduszki powietrzne boczne
3	Gniazdo 12V	19	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
4	Immobilizer	20	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
5	Klamki wewnętrzne chromowane	21	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	22	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

7	Kolumna kierownicy regulowana	23	System rozdzielania siły hamowania REF
8	Koło zapasowe dojazdowe	24	Szyba tylna ogrzewana
9	Komputer pokładowy	25	Szyby barwione
10	Kurtyny powietrzne boczne	26	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	27	Światła do jazdy dziennej LED
12	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	28	Światła p/mgielne przednie
13	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	29	Tapicerka tekstylna
14	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	30	Wspomaganie układu kierowniczego
15	Oparcie siedzeń tylnych składane	31	Zamek centralny zdalnie sterowany
16	Poduszka powietrzna kierowcy	32	Zderzak przedni z chromowanym wykończeniem

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Klimatyzacja z filtrem p/pyłkowym
Klimatyzacja
Filtr p/pyłkowy
Schowek chłodzony
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Multimedialny Ekran Dotykowy
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
Wyświetlacz kolorowy, dotykowy
Sterowanie radiem przy kierownicy
Funkcja przesyłania muzyki Stearming Audio
- 5 Pakiet LED
Światła do jazdy dziennej LED
Podświetlenie konsoli środkowej diodą LED
- 6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 7 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
Spryskiwacz szyby tylnej
Wycieraczka szyby tylnej
- 8 Zagłówki przednie i tylne regulowane
Zagłówki foteli przednich regulowane
Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 185/65 R15 88T ECO CONTACT 5	5,0
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 185/65 R15 88T ECO CONTACT 5	5,0
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 185/65 R15 88T ECO CONTACT 5	5,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 185/65 R15 88T ECO CONTACT 5	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Informacje przekazane od zleceniodawcy: Stuki z przodu auta, bardziej po środku / prawa strona, przy skręcaniu, podczas jazdy na wprost, podczas ruszania, przy hamowaniu, przy małych i większych prędkościach. Dodatkowo konieczność częstego uzupełniania płynu chłodniczego – ubywa, ale nie widać wycieków.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Mateusz Haliński

Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	
6	Próg	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
7	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
8	Błotnik tylny	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty okleinami reklamowymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu i umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		170-190	
2	Dach		80-90	
3	Błotnik przedni	L	80-90	
4	Drzwi przednie	L	90-100	
5	Drzwi tylne	L	90-100	
6	Błotnik tylny	L	160-180	
7	Błotnik przedni	P	80-90	
8	Drzwi przednie	P	80-90	
9	Drzwi tylne	P	80-90	
10	Błotnik tylny	P	80-90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
2	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		
4	Kołpak koła tylny	P	Brak		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przepalone miejscowo poszycie, Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, zarysowane		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone, zarysowane		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone, zarysowane		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone, zarysowane		
8	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone, poplamione		
9	Półka bagażnika		Brak		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Informacje przekazane od zleceniodawcy: Stuki z przodu auta, bardziej po środku / prawa strona, przy skręcaniu, podczas jazdy na wprost, podczas ruszania, przy hamowaniu, przy małych i większych prędkościach. Dodatkowo konieczność częstego uzupełniania płynu chłodniczego – ubywa, ale nie widać wycieków.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | STUKI PRZÓD |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii zabrudzony, nieczytelny. Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eReczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację

fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie zweryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie zweryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70

PRZEBIEG OBSŁUGI POJAZDU

Kolejne strony są przeznaczone na pieczątki profesjonalnego serwisu samochodowego przeprowadzającego przegląd Państwa samochodu PEUGEOT.

Prosimy Państwa o egzekwowanie kompletnego wypełnienia przez wybrany przez Państwa profesjonalny serwis samochodowy poniższych pól (data i przebieg aktualnego i następnego przeglądu, w zależności od pojazdu oraz warunków eksploatacji).

Zalecamy przechowywać wraz z książką faktury oraz dokumentację związaną z przeglądami wykonanymi w samochodzie.

W przypadku odsprzedaży samochodu należy przekazać dokumenty samochodu nowemu właścicielowi.

Przeglądy okresowe mają charakter obowiązkowy, aby spełniać warunki gwarancji producenta.

Data: 25.07.2019 km: 22775	Data: 05.07.2019 km: 46302
Warunki normalne ☒ Warunki szczególne ☐	Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐
Obsługa okresowa JD Kulej Pieczęć serwisu	Obsługa okresowa JD Kulej Pieczęć serwisu
Następny przegląd do 29.07.2019 km lub do dnia 25.07.2019	Następny przegląd do 91 km km lub do dnia 25.07.2019

Fot. nr 71

PRZEBIEG OBSŁUGI POJAZDU

Data: 24.07.2020 km: 60743	Data: 1.04.2021 km: 70231	Data: / / km: /
Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐	Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐	Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐
Obsługa okresowa JD Kulej Pieczęć serwisu	Obsługa okresowa JD Kulej Pieczęć serwisu	Obsługa okresowa JD Kulej Pieczęć serwisu
Następny przegląd do 85 km km lub do dnia 24.07.2021	Następny przegląd do 95231 km lub do dnia 1.04.2022	Następny przegląd do / km lub do dnia /
Data: 02.07.2021 km: 91482	Data: / / km: /	Data: / / km: /
Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐	Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐	Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐
Obsługa okresowa JD Kulej Pieczęć serwisu	Obsługa okresowa JD Kulej Pieczęć serwisu	Obsługa okresowa JD Kulej Pieczęć serwisu
Następny przegląd do 116 km km lub do dnia 02.07.2022	Następny przegląd do / km lub do dnia /	Następny przegląd do / km lub do dnia /

Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu