

Wycena wartości

Zamawiający wycena:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	60/06/02/2026/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Ładowarka teleskopowa JCB 531-70
Nr fabryczny:	JCB5AA7GHH2570185
Data sporządzenia wyceny:	03-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 10-02-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Marcin Sułkowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 60/06/02/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest ładowarka teleskopowa JCB 531-70.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Ładowarka teleskopowa
Producent:	JCB
Typ/model:	531-70
Numer fabryczny:	JCB5AA7GHH2570185
Rok produkcji:	2017
Czas pracy:	11736h
Moc silnika:	55kW
Maksymalny udźwig:	3100kg
Maksymalna wysokość podnoszenia:	7m
Masa własna:	7720kg
UDT:	03-2026
Wypożyczenie:	Łyżka Osłona kratowa kabiny

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na otwartej przestrzeni i nie jest zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin maszyna została uruchomiona. Wykonano symulację pracy bez obciążenia - podstawowe funkcje robocze działają poprawnie. Głośność pracy silnika w całym zakresie obrotów w normie. Istnieje ryzyko ujawnienia wad i usterek podczas pracy w warunkach roboczych.

Ponadto stwierdzono, że występuje problem z samoczynnym wyskakiwaniem i wrzucaniem 3 biegu, szarpaniem, stukami oraz brakiem płynnego przeniesienia napędu. Zalecana jest szczegółowa weryfikacja układu przeniesienia napędu przez wyspecjalizowany serwis..

Szczegółowy stan urządzenia przedstawiono w dokumentacji fotograficznej.

Stan wizualny przedmiotu oceniono jako dość dobry. Widoczne są typowe ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń, złuszczeń powłoki lakierniczej oraz lokalnych ognisk korozji.

Stan techniczny urządzenia ocenia się jako przeciętny.

Na urządzeniu znajduje się tabliczka znamionowa z oznaczeniem CE. Okazano księgę rewizyjną.

Podsumowanie

Stan przedmiotu oceniono jako dość dobry, jednak wymaga weryfikacji serwisowej.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

















