

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Ford		
Modell	Fiesta (CB1)(2008->), 1.25, Trend (EURO 5), 2010 - 2012		
Amtl. Kennzeichen	S-SB 9463	Besichtigungsdatum	16.02.2026
Vorgangsname	01049-B-S26	Farbe	Frost-Weiß
Anzahl Halter	1	DAT Europa-Code®	01 285 120 004 0001 DE00J 5022
Erstzulassung / HU	08.11.2011 / 10.2026	KBA-Schlüssel	8566/A00
Laufleistung (abgelesen)	132.000 km	Aufbau	Lim. Schrägheck
VIN	WF0GXXGAJGBU17690	Sitzplätze / Türen	5 / 3
Leistung	44 kW / 60 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 5
Hubraum	1242 ccm	Zustand	normal
Motorart	Benzin	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe 5-Gang - Typ: IB5		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen						
Reifen Achse 1	Bridgestone	195/50R15	86	H	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,0 / 5,0 mm /--
Reifen Achse 2	Bridgestone	195/50R15	86	H	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0 / 5,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der			
Händlerverkaufswert		2.925,00 EUR	
(inklusive 19,00 % MwSt. 467,02 EUR)			
Währungsbeträge sind brutto			
Besteuerungsart: Regelbesteuerung			
Wertfeststellung am	18.02.2026	zum	18.02.2026
		Datenstand	02/2026

Bezeichnung **01049-B-S26**
Amtl. Kennzeichen **S-SB 9463**
Fahrzeug-Ident.Nr **WF0GXXGAJGBU17690**

Besichtigungsdatum **16.02.2026**
DAT Europa-Code® **01 285 120 004 0001 DE00J 5022**
KBA-Schlüssel **8566/AOO**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Beifahrerseite
- > Airbag Fahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Außentemperaturanzeige
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Dachspoiler Wagenfarbe
- > Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- > Gurtstraffer
- > Intelligent Protection System (IPS)
Knieairbag Fahrerseite, Seitenairbag vorn
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 3-türig
- > Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > Motor 1,25 Ltr. - 44 kW 16V KAT
- > Nebelscheinwerfer
- > Rücksitz geteilt / klappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- > Servolenkung elektronisch gesteuert
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Stahlfelgen 6x15
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Wegfahrsperre
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Cool & Sound-Paket 2
Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display inkl.
Bordcomputer, Audiobedienung am Lenkrad, 6 Lautsprecher,
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle, USB-
Anschluss, AUX-IN-Anschluss, Bordcomputer, Klimaanlage
- > Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- > Schmutzfänger vorn
Schmutzfänger hinten

Bemerkungen

Sitzbezug vorne links, verschlissen, ersetzen. Aufkleber entfernen, Aufbereitung innen und außen notwendig.
Es wurde keine ausführliche Probefahrt durchgeführt da das Fzg. abgemeldet war. Es wurden keine Rote Kennzeichen zur Verfügung gestellt.
Zur Besichtigung stand keine Hebebühne zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden.
Es waren 2 Fahrzeugschlüssel bei der Besichtigung vorhanden.
Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, da das Fahrzeug nass war, weitere Schäden sind nicht ausgeschlossen.
Eine Schichtdickenmessung ergab keine Abweichung von den Herstellervorgaben.
Normale Gebrauchsspuren, entsprechend dem Alter, der Einsatzart und der Laufleistung, waren ebenfalls feststellbar.

durchgeführt von: Daniele Bongiovanni |

