

Nr zlecenia: 04/25/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/02/25

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B C R 7 N P 3 M 7 0 5 9 0 3 9
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WE2Y109
Model pojazdu:	Superb III 2.0 TDI MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04439
Wersja:	Laurin & Klement 4x4 DSG	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	136229 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/03/31		
Data ważności badania technicznego	2026/03/26		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2259 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 147kW (200KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	35	Poduszki powietrzne boczne
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	36	Pokrowiec do przewozu nart
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	37	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	38	Reflektory przednie Matrix LED Top
5	Bluetooth	39	Schówek na okulary
6	Czujnik deszczu	40	Siatki mocujące bagaż
7	Czujnik martwego pola lusterek	41	Sound System CANTON (12 głośników, moc 610 W)

8	Dekor Piano Black	42	Spryskiwacze reflektorów
9	Dywaniki Lounge Step	43	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
10	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia	44	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
11	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	45	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full
12	Funkcja SMART LINK	46	System DSR
13	Głośniki 12 szt. hi-fi	47	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
14	Gniazdo 12V w bagażniku	48	System kontroli ciśnienia w oponach
15	Hamulec antykolizyjny	49	System p/poślizgowy MSR
16	Hamulec ręczny elektromechaniczny	50	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
17	Immobilizer	51	System Start/Stop
18	Instalacja do montażu radia	52	Szyby przednie dźwiękoszczelne
19	Kamera cofania	53	Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
20	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	54	Światła do jazdy dziennej LED
21	Komputer pokładowy	55	Światła drogowe/mijania automatycznie przełączane
22	Kurtyny powietrzne boczne	56	Światła tylne LED
23	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	57	Tapicerka łączona ze skóry naturalnej i ekologicznej
24	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	58	Tarcze kół aluminiowe 18" czarne
25	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	59	Tempomat
26	Lusterko make-up podświetlane LED	60	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	61	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
28	Nakładki ozdobne progów	62	Worek na narty
29	Pakiet oświetlenia wewnętrznego LED	63	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
30	Parasol	64	Zagłówki foteli przednich WOKS
31	Podłokietnik przedni	65	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Poduszka powietrzna kierowcy	66	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
33	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	67	Zestaw naprawczy opon
34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
Fotel pasażera z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
Fotel pasażera regulowany z siedzeń tylnych
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia
- Fotele przednie i tylne podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Siedzenia tylne podgrzewane
Fotel pasażera podgrzewany
- Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna
Kierownica wielofunkcyjna
Sterowanie radiem w kierownicy
Kierownica pokryta skórą
Sterowanie telefonem w kierownicy
- Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- Side Assist + Rear Traffic Alert
System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
System Side Assist monitorowanie martwego pola w lusterkach
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgielne przednie

	System doświetlania zakrętów
10	Zawieszenie aktywne DCC
	Zawieszenie aktywne DCC
	System wyboru profilu jazdy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	
1	Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna, podgrzewana (dopłata)
	Kierownica wielofunkcyjna
	Kierownica podgrzewana
	Sterowanie radiem w kierownicy
	Kierownica pokryta skórą
	Sterowanie telefonem w kierownicy
2	Tapicerka ze skóry + fotele przednie wentylowane (dopłata)
	Tapicerka ze skóry
	Fotel kierowcy wentylowany
	Fotel pasażera wentylowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ						Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE	235/45	R18	98V	XL LM 005	TL	5,8
Przednie prawe:	BRIDGESTONE	235/45	R18	98V	XL LM 005	TL	6,7
Tylne lewe:	BRIDGESTONE	235/45	R18	98V	XL LM 005	TL	6,6
Tylne prawe:	BRIDGESTONE	235/45	R18	98V	XL LM 005	TL	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogłędziny wykonał: Piotr Kocyk
Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


	KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski lakieru		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Słupek środkowy	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

8	Pokrywa tylna	Zarysowania powłoki lakierowej, odprysk lakieru	
---	---------------	--	--

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		137	
2	Dach		136	
3	Błotnik przedni	L	131	
4	Drzwi przednie	L	133	
5	Drzwi tylne	L	138	
6	Błotnik tylny	L	133	
7	Błotnik przedni	P	136	
8	Drzwi przednie	P	134	
9	Drzwi tylne	P	143	
10	Błotnik tylny	P	133	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		138	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, odpryski lakieru, wgnieciony		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
8	Wykładzina podłogi		Zabrudzona		
9	Konsola środkowa		Zabrudzenia		
10	Uszczelka drzwi tylnych	P	Rozerwana		
11	Przestrzeń ładunkowa		Sierść		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Ze względu na dodatkowy ładunek w przestrzeni bagażowej weryfikacja utrudniona. Aktywny komunikat: nie rozpoznano kluczyka

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136




Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150

RODZAJ POJAZDU		SAMOCHÓD OSOBOWY	
PRZEDZIAŁY		---	
ROK PRODUKCJI	2021		
DOPUSZCZALNA CIĘŻAR NOŚĆ	---		
NAPĘDZIKI DOP. NALEŻY	11,27 kW		
NR KARTY POJAZDU	AAD2095841		
			
SERIA DV/ BAR 1409723			

C.1	[REDACTED]		
C.1.1	[REDACTED]		
C.1.1.1	[REDACTED]		
C.2	[REDACTED]		
C.2.1	[REDACTED]		
C.2.1.1	[REDACTED]		
C	[REDACTED]		
F.1	2259 kg	F.2 2259 kg	F.3 4459 kg
G	1654 kg	J	M1
K	e8*2007/46*0317*18		
L	2	O.1 2200 kg	O.2 750 kg
P.1	1968,00 cm ³	P.2	147,00 kW
P.3	D	Q	---
S.1	5	S.2	---

SERIA DV/ BAR 1409723			
-----------------------	--	--	--

 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny			
* PLANO DE CIRCULACIÓN * DIMECCION DI REGISTRATION * REGISTRE RINCA * TEST 1 * * SÚMARIO DE CIRCULACIÓN * DIMECCION DI REGISTRATION * REGISTRE RINCA * TEST 1 * * REGISTRE RINCA * DIMECCION DI REGISTRATION * REGISTRE RINCA * TEST 1 * * REGISTRATION * CERTIFICATE * CERTIFICATE OF MATRI * REGISTRATION * TEST 1 * * REGISTRATION * CERTIFICATE * CERTIFICATE OF MATRI * REGISTRATION * TEST 1 * * REGISTRATION * CERTIFICATE * CERTIFICATE OF MATRI * REGISTRATION * TEST 1 * * REGISTRATION * CERTIFICATE * CERTIFICATE OF MATRI * REGISTRATION * TEST 1 * * REGISTRATION * CERTIFICATE * CERTIFICATE OF MATRI * REGISTRATION * TEST 1 *			
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY			
DZIELNICA MOKOTÓW			
UL. RAKOWIECKA 25/27			
02-517 WARSZAWA			
ORGAN WYDAJĄCY			
A	WE 2Y109		
D.1 SKODA D.2 3T -AADTUAX11 -NA07AD7GC0054B1STN1B2A			
D	D.3 SUPERB Y109		
E	TMBCR7NP3M7059039		
B	31.03.2021	I 08.04.2021	H ---
SERIA DV/ BAR 1409723			

Fot. nr 151

C.1.1			
C.1.			
C.1.			
C.2.			
C.2.			
C.2.			
C.2.			
C.			
F ₁	2259 kg	F ₂ 2259 kg	F ₃ 4459 kg
G	1654 kg	J	M1
K	e8*2007/46*0317*18		
L	2	O ₁ 2200 kg	O ₂ 750 kg
P ₁	1968,00 cm ³	P ₂	147,00 kW
P ₃	D	Q	---
S ₁	5	S ₂	---

SERIA DR/BAR 1409723

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny			
* PERMISO DE CIRCULACIÓN • OSVĚDCENÍ O REGISTRACI • REGISTRATIONSCERTIFIKAT • ZULASSUNGSBESCHÜDIGUNG • CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE • REGISTREIMSTUNDNIS • CERTIFICATE D'IMMATRICULATION • KENDLERBEVIS • REGISTRAÇÃO DOS VEÍCULOS • REGISTRO INTITODISTUS • OSVEDČENIE O EVIDENCII • CERTIFICAT ÎNREGISTRĂȚIUNI • АЗІЯ КЫЧОРОПАС • PROMETNA DOVOZUJNE • REGISTRERINGSBEVIS • CARTA DI CIRCOLAZIONE • PROMETNA DOZVOLO • CERTIFICAT DE IMMATICULARE • TESTAS CLARITHÉ • ΠΕΡΙΤΟΠΩΣΗΚΩ ΕΓΓΡΑΦΗ			
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY			
DZIELNICA MOKOTÓW			
UL. RAKOWIECKA 25/27			
02-517 WARSZAWA			
ORGAN WYDAJACY			
A	WE 2Y109		
D.1 SKODA D.2 3T -AADTUAX11 -NAD7AD7GC00548ISTN1B2A			
D	d.3 SUPERBY 109		
E	TMBCR7NP3M7059039		
B	31.03.2021	I 08.04.2021	H ---
SERIA DR/BAR 1409723			

Fot. nr 152

[illegible]

Fot. nr 153

X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO	
30.03.2024  DATA PODPIS		2024-03-26  DATA PODPIS	
X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO	
m.p.		m.p.	
DATA PODPIS		DATA PODPIS	
X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO	
m.p.		m.p.	
DATA PODPIS		DATA PODPIS	

AGENCIJA UŻYTKOWA

---(V-9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6-AP---

2021-04-22

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - data pojazdu, D - data pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, L1, P2, P3 - dane silnika, Q - odwołanie do części w EIA, S1, S2 - liczba miejsc siedzących, T1, T2 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/rozprawy pojazdów, J - konstrukcja pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty niniejszego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłaszać w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 154



Fot. nr 155

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu