

Nr zlecenia: 31/19/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 19.01.2026

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [C] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	XLRAEH4300G195910
Marka:	DAF	Nr rejestracyjny:	PGN473KF
Model pojazdu:	XF 480 MR`18 E6 21.0t	Nr Info-Ekspert:	214-02361
Wersja:	FA Super Space Cab	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	1012099 km		
Data pierwszej rejestracji	09.04.2018		
Data ważności badania technicznego	21.03.2026		
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa z opończą		
Rodzaj kabiny	wielkopojemna (odchylana)		
Dop. masa całk. / Ładowność	21000 kg / 13860 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna		
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / poduszki / 4900 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	12902 ccm / 355kW (483KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	Ogrzewanie niezależne
2	Dach regulowany elektrycznie	13	Przygotowanie do montażu radia
3	Drzwi prawe otwierane przyciskiem na desce rozdzielczej	14	Szyby przyciemniane
4	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	15	Szyby regulowane elektrycznie
5	Immobilizer	16	Światła p/mgielne przednie
6	Kabina zawieszona mechanicznie	17	Tachograf elektroniczny

7 Klimatyzacja	18 Tempomat
8 Leżanka dolna	19 Wspomaganie układu kierowniczego
9 Leżanka górna	20 Wyświetlacz wielofunkcyjny
10 +Lodówka	21 Zamek centralny
11 Nagrzewnica powietrza kabiny	22 Zderzak stalowy

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 315/70 R22.5 FUELMAX GEN2	9,0
Przednie prawe:	*GOODYEAR 315/70 R22.5 FUELMAX GEN2	9,0
Tylne LZ:	*GOODYEAR 315/70 R22.5 K MAX D	9,0
Tylne LW:	*GOODYEAR 315/70 R22.5 K MAX D	9,0
Tylne PZ:	*GOODYEAR 315/70 R22.5 K MAX D	9,0
Tylne PW:	*GOODYEAR 315/70 R22.5 K MAX D	9,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Na podstawie oznaczeń mocy silnika na pojeździe oraz w dowodzie rejestracyjnym wykryto nieprawidłowość w zapisie pojemności silnika w dowodzie rejestracyjnym. Według przedstawiciela autoryzowanego serwisu marki DAF, po rozkodowaniu numeru VIN w pojeździe znajduje się silnik taki jak przyjęto w wycenie. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych nieprawidłowości w warunkach serwisowych

Wartość bazowa pojazdu, ustalona na podstawie danych Info-Ekspert jako uśredniona wartość rynkowa dla pojazdu referencyjnego, została obniżona przy zastosowaniu korekty odzwierciedlającej realne warunki transakcyjne i cenę zakupu.

Numer VIN wybity na ramie - zabrudzony, w trudno dostępnym miejscu.
 Przyjęto numer VIN z tabliczki znamionowej.

Oględziny wykonywał: Jacek Ducki
 Wycenę wykonał: Adam Jabłoński


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Słupek tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
 Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130	
2	Drzwi	L	120	
3	Ściana boczna	L	120	
4	Drzwi	P	110	
5	Ściana boczna	P	120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarte		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

1

1.1 INFORMACJE O POJEŹDZIE

Część wypełniana przez dealera przed przekazaniem książki przeglądów klientowi.

Pojazd	OG135310
Numer podwozia	FAXF480
Typ pojazdu	PD 3FR37
Numer rejestracyjny	25 04 18
Data dostawy	JEREMIAS
Właściciel	
Dealer	ESA Trucks Polska Sp. z o.o.
Nazwisko	ul. Ka. Włoczyńska 1
Adres	62-020 Zduńsko
Numer telefonu	NIP 972 11 45 555 REGON 300422973 tel. +48 61 500 13 02 fax +48 61 500 33 34

7

Fot. nr 53

2

Parametry dotyczące przeglądu

Maintenance schedule

CF XF

CF, F7, BH
XF, F7, BH
MX-13

	Intermediate inspection	X service	Y service
I	40 000 km	1 year max. 100 000 km	1 year max. 100 000 km
II	80 000 km	2 year max. 200 000 km	2 year max. 200 000 km
III	120 000 km	3 year max. 300 000 km	3 year max. 300 000 km
IV	160 000 km	4 year max. 400 000 km	4 year max. 400 000 km
V	200 000 km	5 year max. 500 000 km	5 year max. 500 000 km

(1) 1 rok / maksymalnie 100 000 km w przypadku osi tylnych 1355T
(2) 3 lata/maksymalnie 450 000 km w przypadku osi tylnych 1356
3 lata/maksymalnie 400 000 km w przypadku osi tylnych 1360T

deja 10W/40 klasa E6

14

Fot. nr 54

BIBIN

Książka przeglądów

3.4 PRZEGLĄD SERWISOWY

Data: 17.05.2020 Przebieg: 300 218 Przegląd napędzający Przegląd X Przegląd Y: 1 rok		Piasek, pleśnia 1.000 km ul. M. Włodzkiego 1 62-500 Kalisz tel. +48 61 602 51 00, fax +48 61 602 51 01 NIP 672114555 REGON 300422975 KRS 0000400022		3
		Podpis: [Signature]		
	Tak	Nie	Uwagi:	
Wymienione	X	☐		
Filtr oleju silnikowego	☒	☒		
Filtr oszczędności oleju	☒	☐		
Olej silnikowy	X	☐		
Filtr paliwa	☒	☐		
Filtr płynu chłodzącego	☐	☒		
Płyn chłodzący	☐	☒		
Uszczelnienie pokrywy zaworów	☐	☒		
Filtr separatora wody	☐	☒		
Filtr płynu AdBlue	☐	☒		
Filtr cząstek stałych oleju napędowego (DPF)	☐	☒		
Osuszacz powietrza	☒	☐		
Filtr powietrza	X	☐		
Filtr przekładni kierowniczej	☐	☒		
Pasek wieloklinowy	☐	☒		
Pasek wieloklinowy pompy układu hamulcowego/przednia przystawka PTO silnika	☐	☒		
Filtr kabinowy	X	☐		
Olej przekładniowy	☐	☒		
Filtr oleju przekładniowego	☐	☒		
Olej w mechanizmie różnicowym	☐	☒		
Filtry recykulacji (nagrzewnica)	☐	☒		
Filtr odpowietrzania skrzyni korbowej (tylko silniki PX-7)	☐	☒		
Planowanie następnego przeglądu				
X		Przebieg: 300 218		
Y		Data: 05/2020		

Fot. nr 55

Książka przeglądów

PRZEGŁAD SERWISOWY

Data: 25.11.18

Przebieg: 300370

Przebieg X

Przebieg Y rok

Polecenie dealera:

Podpis: [Signature]

Wymagalno	Tak	Nie	Uwagi
Filtr oleju silnikowego	☒	☐	
Filtr odrodkowy oleju	☐	☒	
Oil silnikowy	☒	☐	
Filtr paliwa	☒	☐	
Filtr płynu chłodzącego	☐	☒	
Płyn chłodzący	☐	☒	
Uzależnia pokryw zaworów	☐	☒	
Filtr separatora wody	☐	☒	
Filtr płynu AdBlue	☐	☒	
Filtr cząstek stałych oleju napędowego (DPF)	☐	☒	
Osuszacz powietrza	☐	☒	
Filtr powietrza	☐	☒	
Filtr przekładni kierowniczej	☐	☒	
Pasek wielokrotny	☐	☒	
Pasek wielokrotny pompy układu kierowniczego/przednia przysławka	☐	☒	
Filtr silnika	☐	☒	
Filtr kabiny	☐	☒	
Oil przekładniowy	☐	☒	
Filtr oleju przekładniowego	☐	☒	
Oil w mechanizmie różnicowym	☐	☒	
Filtr resztkowej (magazynowa)	☐	☒	
Filtr odpowiedzialności (magazynowa)	☐	☒	
(tylko silnik PK.1)	☐	☒	

Planowane następne przeglądu

Przebieg: 400370 X


Data: 05.02.20

DAF

Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu