



TMBHT61Z3D2090085

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	331.095 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	15.000 km
Typ/Modell	OCTAVIA	HU (Abgelesen aus ZBI)	12/2025
Fahrgestellnummer	TMBHT61Z3D2090085	Leistung / Hubraum	77 kW / 1.598 ccm
Erstzulassung	10.12.2012	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung	11/2024, 317.463 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell



Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn (Klappe) - Löcher - erneuern
2	Instrumententafel	Luftdüse oben (Links + Rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Scheinwerfer	Leuchtmittel links - defekt - erneuern
4	Instrumententafel	Luftdüse Mitte (Hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Fahrzeugdach	Antennenstab - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Korrosion - erneuern
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
10	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Tür vorn links	Tür (+ Delle) - Korrosion - instandsetzen und lackieren
12	Karosserie	A-Säule links - Steinschlag - auslegen / polieren
13	Tür vorn rechts	Zierleiste Mitte - Kratzer - auslegen / polieren
14	Tür vorn links	Zierleiste Mitte - Kratzer - auslegen / polieren
15	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
16	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
17	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
18	Tür hinten rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
19	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
20	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
21	Seitenwand links	Seitenwand (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
22	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - auslegen / polieren
23	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag - auslegen / polieren
24	Fahrzeugdach	Dach - Steinschlag - auslegen / polieren
25	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/65 R15 95T	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	195/65 R15 91T	Continental	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	195/65 R15 91H	Goodyear	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	OCTAVIA	Laufleistung (abgelesen)	331.095 km
Fahrgestellnummer	TMBHT61Z3D2090085	Erstzulassung	10.12.2012

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)




Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne




Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment




Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn (Klappe... Löcher - erneuern



Beschädigung #2: Instrumententafel: Luftdüse oben (Links + Rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Instrumententafel: Luftdüse oben (Links + Rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Scheinwerfer: Leuchtmittel links - defekt - erneuern



Beschädigung #4: Instrumententafel: Luftdüse Mitte (Hinten) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Antennenstab - gebroche... gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Antennenstab - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Korrosion -
erneuern



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Korrosion -
erneuern



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Korrosion -
erneuern



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Korrosion -
erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #10: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür (+ Delle) - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür (+ Delle) - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür (+ Delle) - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Karosserie: A-Säule links - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #12: Karosserie: A-Säule links - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Zierleiste Mitte - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Zierleiste Mitte - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #14: Tür vorn links: Zierleiste Mitte - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #14: Tür vorn links: Zierleiste Mitte - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #14: Tür vorn links: Zierleiste Mitte - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #15: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #16: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #15: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #16: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #18: Tür hinten rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #18: Tür hinten rechts: Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... auslegen / polieren



Beschädigung #19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #20: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #22: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - auslegen / polieren




Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand (+ auslegen/polieren) - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #22: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - auslegen / polieren




Beschädigung #22: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #23: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #23: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #24: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #24: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #24: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #25: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen