

Nr zlecenia: 148/04/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/04

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	Z F A 3 5 6 0 0 0 6 N 0 5 7 1 2
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	WPI9170A
Model pojazdu:	Tipo 1.4 16V MR`16 E6d	Nr Info-Ekspert:	045-04946
Wersja:	Pop	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	93911 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/11/27		
Data ważności badania technicznego	2026/11/20		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1650 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 70kW (95KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	14	System Hill Hold
2	Czujnik temperatury zewnętrznej	15	System kontroli ciśnienia w oponach
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	System kontroli trakcji dynamiczny DTC
4	Gniazdo 12V	17	System kontroli trakcji ESC
5	Klimatyzacja	18	System kontroli trakcji TCS
6	Kolumna kierownicy regulowana	19	System Panic Brake Assist
7	Korektor ustawienia świateł	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Kurtyny powietrzne boczne	21	Światła do jazdy dziennej
9	Lakier pastelowy	22	Wspomaganie układu kierowniczego "Dual Drive"
10	Poduszka powietrzna kierowcy	23	Zamek centralny zdalnie sterowany

11	Poduszka powietrzna pasażera	24	Zderzaki w kolorze nadwozia
12	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	25	Zestaw naprawczy opon
13	System ERM		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Poduszki powietrzne boczne
Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne
Poduszki powietrzne boczne
- Radio UConnect z portem USB + Bluetooth
Złącze "USB"
System Bluetooth
Radio UConnect

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Koło zapasowe pełnowymiarowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DĘBICA 195/65 R15 91T FRIGO	5,8
Przednie prawe:	*DĘBICA 195/65 R15 91T FRIGO	5,8
Tylne lewe:	*DĘBICA 195/65 R15 91T FRIGO	6,8
Tylne prawe:	*DĘBICA 195/65 R15 91T FRIGO	6,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Wgnieciony głęboko, zarysowany		
10	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
12	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej, wgnieciony		
13	Pokrywa tylna		Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia, zabrudzenia chemiczne ogniska korozji,		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		129µm	
2	Dach		118µm	
3	Błotnik przedni	L	143µm	
4	Drzwi przednie	L	133µm	
5	Drzwi tylne	L	130µm	
6	Błotnik tylny	L	126µm	
7	Błotnik przedni	P	143µm	

8	Drzwi przednie	P	134µm	
9	Drzwi tylne	P	124µm	
10	Błotnik tylny	P	120µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		124µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Poplamione		
5	Zestaw wskaźników		Aktywny komunikat: Żarówka		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Poplamione, zarysowania		
7	Mieszek zmiany biegów		Niedopasowany		
8	Obudowa mieszka zmiany biegów		Zarysowana		
9	Poszycie słupka A	L	Niedopasowane		
10	Przestrzeń bagażnika		Zabrudzenia, wilgoć		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115




Fot. nr 116



Fot. nr 117




Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120




Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123




Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126




Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



The image shows three documents related to a Fiat Tipo 4-door car, laid out on a dark, textured surface. The top document is the 'Instrukcja Obsługi' (User Manual), featuring the Fiat logo and the text 'T I P O 4 D O O R' at the top and 'I N S T R U K C J A O B S Ł U G I' at the bottom. The bottom-left document is the 'Książka Gwarancyjna' (Warranty Book), also featuring the Fiat logo and the text 'T I P O 4 D O O R' at the top. It includes contact information for Carserwis (ul. Polczyńska 33, 01-377 Warszawa, tel. 22 57 37 000, www.carserwis.pl) and a list of authorized dealerships. The bottom-right document is a service card, featuring the Fiat logo and the text 'T I P O 4 D O O R' at the top.

3.246 11013 Sebastian Staszak *System INFO-EKSPERT / SRTSiRD* **Strona 72**

POTWIERDZENIE WYKONANIA OKRESOWYCH PRZEGŁADÓW TECHNICZNYCH

Wykaz czynności Okresowych Przeglądów Technicznych oraz terminy (przebieg km), w których należy je wykonać podane są w Instrukcji Obsługi Pojazdu. Należy podać rodzaj wykonywanej interwencji (przebieg czy wymiana oleju silnikowego, jeśli przewidziane są odrębnie) i uzupełnić wszystkie pola.

Tolerancja terminu wykonania przeglądu wynosi ± 1 miesiąc. Tolerancja przebiegu wynosi ± 1000 km.

GWARANCJA

BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE

USŁUGI SERWISOWE

MODEL Typo ☒

PRZEGŁĄD ☒

WYMIANA OLEJU Selenia K PE ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA Rok/15 tyś km

STAN LICZNIKA W km 12853 km

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) 5W40

NR NADWOZIA ZFA35600006N05712

DATA 26.11.2020

PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU

02-220 WODPIS I PIECZĘĆ SERWISU
AUTORYZOWANY WARTOŚCIAT FIAT
tel.: 22 57 37 10 11, 22 57 37 267
fax: 22 57 37 10 11

30

Fot. nr 133

POTWIERDZENIE WYKONANIA OKRESOWYCH PRZEGŁADÓW TECHNICZNYCH

Wykaz czynności Okresowych Przeglądów Technicznych oraz terminy (przebieg km), w których należy je wykonać podane są w Instrukcji Obsługi Pojazdu. Należy podać rodzaj wykonywanej interwencji (przebieg czy wymiana oleju silnikowego, jeśli przewidziane są odrębnie) i uzupełnić wszystkie pola.

Tolerancja terminu wykonania przeglądu wynosi ± 1 miesiąc. Tolerancja przebiegu wynosi ± 1000 km.

GWARANCJA

BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE

USŁUGI SERWISOWE

MODEL Typo ☒

PRZEGŁĄD ☒

WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA 43822 km

STAN LICZNIKA W km 43822 km

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) 5W40

NR NADWOZIA 05.042023

DATA 05.04.2023

PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU

AutoCacek
Marek Cacek
ul. Wrzosa 21, 05-532 Katy
NIP: 123-092-58-83 Regon: 142822723
tel: 602 500 676

MODEL Typo ☒

PRZEGŁĄD ☒

WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA 58778 km

STAN LICZNIKA W km 58778 km

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) 5W40

NR NADWOZIA 18.12.2023

DATA 18.12.2023

PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU

AutoCacek
Marek Cacek
ul. Wrzosa 21, 05-532 Katy
NIP: 123-092-58-83 Regon: 142822723
tel: 602 500 676

MODEL Typo ☒

PRZEGŁĄD ☒

WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA 75388 km

STAN LICZNIKA W km 75388 km

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY (NAZWA I KLASA LEPKOŚCI) 5W40

NR NADWOZIA 5.11.2024

DATA 5.11.2024

PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU

AutoCacek
Marek Cacek
ul. Wrzosa 21, 05-532 Katy
NIP: 123-092-58-83 Regon: 142822723
tel: 602 500 676

31

Fot. nr 134

FIAT TIPO WPI9170A

GWARANCJA

BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE

USŁUGI SERWISOWE

32

MODEL TIPO ☒

PRZEGŁĄD ☒

WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA

STAN LICZNIKA W km 90807

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY 5W40

(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)

NR NADWOZIA 25.11.2015

DATA

Auto Cacek

ul. Wrzosa 21, 05-532 Katy

NIP: 123-092-58-83 Regon: 142822723

tel: 602 500 676

PODPIS I PECZĘĆ SERWISU

MODEL ☐

PRZEGŁĄD ☐

WYMIANA OLEJU ☐

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA

STAN LICZNIKA W km

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY

(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)

NR NADWOZIA

DATA

PODPIS I PECZĘĆ SERWISU

MODEL ☐

PRZEGŁĄD ☐

WYMIANA OLEJU ☐

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA

STAN LICZNIKA W km

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY

(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)

NR NADWOZIA

DATA

PODPIS I PECZĘĆ SERWISU

Fot. nr 135

tel. CARSERWIS 2022 73 37 000

Certyfikat gwarancji

FIAT

Kod Dealera 0075291

Nazwa Dealera CARSERWIS SP. Z O.O.

Kod modelu/wersji/serii 35603B0

Nr nadwozia 06N05712

PIECZĄTKA DEALERA

VIN ZFA35600006N05712

Nr rejestracyjny WPI9170A

CARSERWIS Sp. z o.o.

01-377 Warszawa, ul. Polczyńska 33

SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW FIAT

tel. 22 57 37 000 NIP 522-00-20-042

-1-

Identyfikator dokumentu 1C4DEB307BED2C9151EB15531B076C31

Model TIPO SEDAN E6D 1.4 95 KM TIPO

Data rozpoczęcia gwarancji 2019-12-03

Nazwisko i imię/Nazwa BIZEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejscowość Baniocza

Adres UL. EUROPEJSKA 4

Kod pocztowy 05532

Województwo Mazowieckie

Niniejszy dokument gwarancyjny jest ważny od daty wskazanej powyżej.

Niniejszy dokument gwarancyjny jest integralną częścią Książeczki gwarancyjnej w której opisane zostały warunki i zakres dostarczonej gwarancji.

Fot. nr 136



Fot. nr 137




Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu