

Nr zlecenia: 08/01/10/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/10/01

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	VR7ARHPY2RL010641
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	NO974AX
Model pojazdu:	C5 Aircross 1.2 mHEV MR`22 E6.3/4	Nr Info-Ekspert:	008-04976
Wersja:	Max	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	35317 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/05/31		
Data ważności badania technicznego	2027/05/31		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	2050 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)		
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 100kW (136KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym		

Wartość pojazdu brutto (zakup)**100 700 PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Podświetlenie LED uchwyty na kubki
2	Alarm ryzyka kolizji FCW	33	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Blokada szyb sterowana elektrycznie (zab.otwarcia przez dzieci)	34	Podwójny dekor atrapy wydechu matowe, z połyskiem
4	Coffee brake Alert	35	Reflektory Eco LED -klosze (Glossy Black)
5	Dach w kolorze czarnym	36	Relingi dachowe wzdłużne czarne z matowymi elementami dekoracyjnymi
6	Dodatki kolorystyczne Dark Chrome	37	Schówek podświetlany
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	38	Spojler tylny w kolorze dachu lub czarny
8	Fotele Advanced Generation 2	39	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania ADML
9	Fotele przednie regulowane manualnie w 6 kierunkach	40	System monitorowania ograniczeń prędkości (SL/ISA)
10	Fotele w II rzędzie 3 niezależne z regulacją wzdłużną i oparcia	41	System rozdzielania siły hamowania REF
11	Funkcja audio streaming	42	System wspomagania nagłego hamowania AFU
12	Gniazdo 12V w bagażniku	43	System zapobiegania opuszczenia pasa ruchu aktywny LKA
13	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	44	Szyba przednia z folią akustyczną
14	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	45	Szyby tylne przyciemniane
15	Komputer pokładowy	46	Światła do jazdy dziennej LED
16	Kurtyny powietrzne boczne	47	Światła tylne LEDowe z efektem 3D z funkcją jazdy dziennej
17	Lakier "Blanc Banquise"	48	Tapicerka materiałowa Metropolitan Gray
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym błyszczące	49	Tarcze kół aluminiowe 18 Pulsar diamentowy szlif, opony 225/55
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	50	Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
20	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	51	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
21	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	52	Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości, czarne stelaże
22	Nakładki na progi drzwi z tworzywa	53	Zamek centralny
23	Nakładki nadkoli czarne	54	Zamykany schówek w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem
24	Obramowanie panelu bocznego drzwi (airbump) z czarnego tworzywa z dekolorem korystycznym	55	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions(PHC) TM
25	Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom	56	Zderzaki w kolorze nadwozia
26	Oslona chłodnicy czarna, błyszcząca	57	Zegary cyfrowe z wyświetlaczem 12"
27	Oslona chłodnicy w części dolnej lakierowana na srebrno	58	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
28	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	59	Zestaw naprawczy opon z kompresorem
29	Oświetlenie przestrzeni na nogi LED z przodu	60	Złącze USB w konsoli centralnej
30	Oświetlenie wnętrza LED	61	Złącze USB z tyłu
31	Podłokietnik centralny przedni z pokryciem TEP i z chłodzonym schowkiem, flokowany		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Citroën Connect BOX (BTA) Połączenie z assistance z lokalizacją Połączenie alarmowe z lokalizacją		
2	Czujnik zmierzchu światła i czujnik deszczu Czujnik zmierzchu Czujnik deszczu		
3	Klimatyzacja automatyczna dwu-strefowa z filtrem zapachów (RFTA) Nawiew powietrza na siedzenia tylne		

- Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym
- 4 Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED, składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Czujnik martwego pola lusterek
 - Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
 - Czujnik temperatury zewnętrznej
 - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym LED
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane
- 5 Pakiet Drive Assist (skrzynia A)
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - Tempomat aktywny ACC
 - Czujnik martwego pola SAM
 - System automatycznej zmiany świateł: drogowe/mijania HBA
 - Kamera monitorująca kierowcę
- 6 Pakiet VisioPark 1
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 8 Radio Color Connect (RCC A2):
 - Głośniki 6 szt.
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Wyświetlacz 8" dotykowy
 - Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
 - Tuner podwójny AM/FM
- 9 System ESP + ASR
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 11 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem łuków statycznym
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 12 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier "Blanc Nacre" (dopłata)
- 2 Pakiet Black (dopłata)
 - Tarcze kół aluminiowe 19" Full Black ART, opony 205/55
 - Dodatki kolorystyczne- Glossy Black
 - Relingi dachowe wzdłużne czarne z matowymi elementami dekoracyjnymi
- 3 Tapicerka Urban Black, Alcantara/skóra syntetyczna
 - Dywaniki Mistral Stripe
 - Fotele przednie podgrzewane-3stopnie regulacji

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 205/55 R19 97V PRIMACY 3 TL	5,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 205/55 R19 97V PRIMACY 3 TL	5,0
Tylne lewe:	PIRELLI 205/55 R19 97H XL SOTTO ZERO 3 TL	4,0
Tylne prawe:	PIRELLI 205/55 R19 97H XL SOTTO ZERO 3 TL	4,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ			
WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (17 mies.)			105 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	4 015 PLN	po korekcie:	109 015 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 217 PLN	po korekcie:	104 798 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3 143 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 143 PLN	po korektach:	101 655 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 940 PLN	po korekcie:	100 715 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			100 700 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Marek Safiańczuk

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl - bez uwag

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc październik 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

100700 PLN

(słownie: sto tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 18830,08 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej	listwa zarysowana	
2	Drzwi boczne tylne	P		listwa zarysowana	
3	Błotnik tylny	P		listwa zarysowana	

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-110	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	90-110	
4	Drzwi przednie	L	90-110	
5	Drzwi tylne	L	90-110	
6	Błotnik tylny	L	90-110	
7	Błotnik przedni	P	90-110	
8	Drzwi przednie	P	90-110	
9	Drzwi tylne	P	90-110	
10	Błotnik tylny	P	90-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
7	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
9	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
10	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
11	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu