

Nr zlecenia: 88/16/01/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/01/16

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] I-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VXKFRHNSTP1024952
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	ST8086V
Model pojazdu:	Astra VI Sports Tourer MR`22 E6d	Nr Info-Ekspert:	028-08286
Wersja:	GS S&S Aut.	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **77 900 PLN**

Wskazanie drogomierza	65564 km
Data pierwszej rejestracji	2023/05/30
Data ważności badania technicznego	2026/05/29
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całkow.	1900 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	22	Poduszki powietrzne boczne
2	Dach w kolorze czarnym	23	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie

3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	24	Reflektory LED
4	Hamulec postojowy elektryczny	25	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
5	Immobilizer	26	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
6	Kamera 360°	27	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Kierownica podgrzewana	28	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radiem w kierownicy	29	System kontroli trakcji TC
9	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	30	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
10	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	31	Szyba przednia ogrzewana
11	Komputer pokładowy	32	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Kurtyny powietrzne boczne	33	Szyby tylne przyciemniane
13	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	34	Szyby tylne regulowane elektrycznie
14	Nakładki aluminiowe na pedały	35	Światła do jazdy dziennej LED
15	Oświetlenie nastrojowe Ambiente (8 kolorów)	36	Światła p/mgielne przednie LED
16	Pakiet wizualny "Black" (ramka panelu przedniego, logo i nazwa modelu)	37	Światła tylne LED
17	Podłoga bagażnika regulowana Flexfloor	38	Tarcze kół aluminiowe 17" czarne
18	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart	39	Tuner radiowy cyfrowy DAB
19	Podsufitka czarna	40	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
20	Poduszka powietrzna kierowcy	41	Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, cyfrowy "10"
21	Poduszka powietrzna pasażera	42	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
Schowek w konsoli centralnej
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet Dobrej Widoczności
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie
- 6 Pakiet Intelli-Drive 1.0
System rozpoznawania znaków drogowych
Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
System ostrzegający o ryzyku kolizji
System automatycznego hamowania
System utrzymania pasa ruchu
System rozpoznawania ruchu pieszych
- 7 System automatycznego odblokowywania zamków drzwi i sterowania zapłonem "Open&Start"
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
System Open&Start
Schowek w konsoli centralnej
System automatycznego odblokowywania zamków drzwi
- 8 System Multimedia Plus
Głośniki 6 szt.
System multimedialny
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "USB"
System Apple Carplay/Android Auto
System Opel Connect
Wyświetlacz dotykowy 10"

- 9 Tapicerka łączona materiał-skóra, szara
- Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
- Zagłówki foteli przednich z 4-kierunkową regulacją położenia
- Fotel pasażera z certyfikatem AGR z elektryczną regulacją w8 płaszczyznach

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN	225/45	R17	94V	PRIMACY 4	5,0
Przednie prawe:	*MICHELIN	225/45	R17	94V	PRIMACY 4	5,0
Tylne lewe:	*MICHELIN	225/45	R17	94V	PRIMACY 4	5,0
Tylne prawe:	*MICHELIN	225/45	R17	94V	PRIMACY 4	5,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (32 mies.)		83 600 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 204 PLN po korekcie:	84 804 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 5 142 PLN po korekcie:	79 662 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 593 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 1 593 PLN po korektach:	78 069 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 216 PLN po korekcie:	77 853 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		77 900 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Marcin Szura

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc styczeń 2026 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

77900 PLN

(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 14566,67 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na I-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Łotnik tylny	P	Wgniecenia		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrażowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		56-58	
2	Dach		172-182	
3	Błotnik przedni	L	100-102	
4	Drzwi przednie	L	118-120	
5	Drzwi tylne	L	104-108	

6	Błotnik tylny	L	94-124	
7	Błotnik przedni	P	100-106	
8	Drzwi przednie	P	106-116	
9	Drzwi tylne	P	106-114	
10	Błotnik tylny	P	104-106	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		Tworzywo	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | Zaobserwowano szorowanie układu hamulcowego. |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Zestaw wskaźników wyświetla kontrolkę awarii.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi

w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119




Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136




Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139




Fot. nr 140




Fot. nr 141




Fot. nr 142



Fot. nr 143




Fot. nr 144



Fot. nr 145




Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154

Przejdź on-line!
Najważniejsze korzyści:

- Oszczędność pieniędzy dzięki ofertom przygotowanym specjalnie dla Twojego Opla
- Wszystkie informacje o Twoim samochodzie dostępne za jednym kliknięciem myszki
- Szybkie zgłaszanie żądań serwisowych on-line

Odwiedź stronę www.myOpel.com w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dokonania nieodpłatnej rejestracji.

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ:
myOpel.com

Świadcstwo gwarancji międzynarodowej

Pierwszy Właściciel

Model pojazdu: Astra
 Numer identyfikacyjny pojazdu: VXUFRHNS1P1024952
 Nazwisko / numer klienta: NW Auto
 Numer rejestracyjny: SB 890FH
 Miejscowość, data wydania pojazdu: Łódź, 30.05.2023
 Data pierwszej rejestracji: 30.05.2023

Świadcstwo gwarancji międzynarodowej

MW Astra SP 1.0, s.c.
 ul. Katowicka 53-55 1900 Niekoszów
 Oddział: 42-600 Tarnowskie Góry
 ul. Gliwicka 65
 NIP: 635 000 25 34

Opel Automobile GmbH przechowuje dane osobowe nabywców nowych samochodów marki Opel na potrzeby obsługi klienta i przetwarza je zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Szczegóły gwarancji umownych firmy Opel, którymi objęty jest pojazd klienta, a także warunki ich zastosowania są podane na formularzu zamówienia nowego samochodu.

Drugi Właściciel

Nazwisko / numer klienta: DST Marcin Dąbrowski
 Numer rejestracyjny: ST 8086V

Trzeci Właściciel

Nazwisko / numer klienta: _____
 Numer rejestracyjny: _____

Czwarty Właściciel

Nazwisko / numer klienta: _____
 Numer rejestracyjny: _____

2026/01/22

Fot. nr 155

Pojazdu / przegląd przedprzedażny

Dane pojazdu

Model: Astra
 Numer identyfikacyjny pojazdu: VXUFRHNS1P1024952
 Typ, numer silnika: 1.6 16V 1285
 Skrzynia biegów: Automatyczna
 Kolor, kod: 0MM6
 Tapicerka, kod: OPX7
 Numer kluczyka: _____

Przygotował

Dystrybutor Opla, który dostarczył pojazd: NW Auto
 Numer dystrybutora Opla: PL 0028
 Miasto: Łódź
 Data: 30.05.2023

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.

Obsługę okresową należy przeprowadzać w trybie, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, lecz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w instrukcji obsługi lub dokumentie z harmonogramem przeglądów.

Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w instrukcji obsługi lub dokumentie z harmonogramem przeglądów.

Wykonanie czynności oznaczono jako Tak lub Nie

Tak = płyn lub element został wymieniony
 Nie = wymiana nie była konieczna

Uwagi:
 Zapisane informacje technicznych nie wolno modyfikować.

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg Okresowy ☐ Główny ☐
 Data: 30.05.24 km: 22 936

Olej silnikowy
 Jakość: _____
 Lepkość: 0 W: 22

Środek przeciwzapalny zamazany, płyn chłodzący _____ °C
 Tak Nie

☐ ☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ ☐ Wkład filtra powietrza
☐ ☐ Pasek wielorolkowy
☐ ☐ Pasek zębaty
☐ ☐ Filtr paliwa
☐ ☐ Olej przekładniowy
☐ ☐ Płyn hamulcowy
☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
☐ ☐ Elementy ciernie hamulców
☐ ☐ Świece zapłonowe
☐ ☐ Płyn chłodzący
☐ ☐ Wkład filtra jonowego
☐ ☐ Płyn chłodzący systemy ogniw paliwowych

Przebieg / godzinę: PL 028F
 MW Astra SP 1.0
 ul. Katowicka 53-55 1900 Niekoszów
 Oddział: 42-600 Tarnowskie Góry
 ul. Gliwicka 65
 NIP: 635 000 25 34

20.05.25 42 936 km

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg Okresowy ☐ Główny ☐
 Data: _____ km: _____

Olej silnikowy
 Jakość: FR 8.55585
 Lepkość: _____ W: _____


Środek przeciwzapalny zamazany, płyn chłodzący _____ °C
 Tak Nie

☐ ☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ ☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ ☐ Wkład filtra powietrza
☐ ☐ Pasek wielorolkowy
☐ ☐ Pasek zębaty
☐ ☐ Filtr paliwa
☐ ☐ Olej przekładniowy
☐ ☐ Płyn hamulcowy
☐ ☐ Zestaw do naprawy opon
☐ ☐ Elementy ciernie hamulców
☐ ☐ Świece zapłonowe
☐ ☐ Płyn chłodzący
☐ ☐ Wkład filtra jonowego
☐ ☐ Płyn chłodzący systemy ogniw paliwowych


TGB-GUM II SP Z O.O.
 ul. Włocławska 22 Rodzinków
 tel. 6452 15 250 REGON 526724280

2026/01/22

Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 161

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu