

Nr zlecenia: 61/05/02/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/02/05

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Huber Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR3FPHNSTPY656935
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	DW2YF29
Model pojazdu:	408 MR`22 E6d	Nr Info-Ekspert:	029-04835
Wersja:	GT S&S EAT	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż)

..... **93 400 PLN**

Wskazanie drogomierza	92476 km
Data pierwszej rejestracji	2023/12/01
Data ważności badania technicznego	2026/12/01
Rodzaj nadwozia	hatchback 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1950 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	2 gniazda USB typu C z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania urządzeń	34	Peugeot i Cockpit® 3D z konfigurowalnym wyświetlaczem kierowcy 10" wirtualnymi przyciskami i Toggles
2	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	35	Podłokietnik przedni ze schowkiem
3	Aluminiowa nakładka na próg bagażnika	36	Podsufitka Mistral w kolorze ciemno szarym

4	Aluminiowe listwy progowe z przodu oraz pedały	37	Poduszka powietrzna kierowcy
5	Barwne przeszycia foteli Adamite	38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
6	Bezprzewodowy interfejs Mirror Screen (Apple Carplay™/ Android Auto)	39	Poduszki powietrzne boczne
7	Centralny ekran dotykowy 10" z programowalnymi wirtualnymi przyciskami i Toggles	40	Przednia szyba laminowana i akustyczna
8	Czujniki parkowania przód	41	Radioodtwarzacz cyfrowy DAB
9	Czujniki parkowania z tyłu wraz z kamerą cofania	42	Reflektory przednie Matrix LED z automatycznym dostosowaniem wiązek światła do warunków drogowych
10	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	43	Schówek przed fotelem pasażera wyłożony materiałem z oświetleniem LED
11	Fotele przednie ze sportowym wyprofilowaniem i regulacją wysokości	44	Schowki w drzwiach z podświetleniem, wyłożone materiałem
12	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	45	Siedzenia tylne dzielone 60/40
13	Gniazdo 12V	46	Światła do jazdy dziennej LED w kształcie kłów
14	Gniazdo 12V w bagażniku	47	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
15	Immobilizer	48	System bezkluczykowego dostępu do samochodu
16	Kierownica wielofunkcyjna pokryta perforowaną skórą licowaną-podgrzewana	49	System CLEAN CABIN z czujnikiem zanieczyszczenia w postaci cząstek
17	Klimatyzacja Automatyczna, dwustrefowa wraz z Air Quality System	50	System monitorowania martwego pola długodystansowy
18	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	51	System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych
19	Kurtyny powietrzne	52	System uruchamiania pojazdu bez kluczyka
20	Lakier metalizowany Niebieski Obsession	53	Szyby regulowane elektrycznie z blokadą automatyczną
21	Lusterka zewnętrzne z kierunkowsazem LED	54	Szyby tylne przyciemniane
22	Lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania podłoża i oświetleniem powitalnym	55	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
23	Lusterka zewnętrzne z funkcją z projekcją logo Lwa	56	Światła tylne LED 3D
24	Lusterko wewnętrzne elektrofotokromatyczne	57	Tapicerka Alcantara, łączona z elementami ze skóry ekologicznej
25	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	58	Tarcze kół aluminiowe 19" GRAPHITE
26	Nawigacja satelitarna 3D	59	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
27	Nowe logo marki PEUGEOT na drzwiach	60	Uchwyty na kubki z przodu
28	Obudowy zewnętrznych lusterek w czarnym kolorze Perła Nera	61	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
29	Oslona wlotu powietrza w kolorze nadwozia ze wzorem w stylu GT	62	Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)
30	Oświetlenie LED deski rozdzielczej oraz przednich drzwi Smart Multidrive z możliwością wyboru jednego z 8 kolorów	63	Zderzak przedni ze zintegrowanymi światłami dziennymi LED i czarnymi elementami ozdobnymi
31	Oznaczenie GT z tyłu	64	Zderzak tylny z czarnymi elementami ozdobnymi
32	Panele dekoracyjne aluminiowe wzdłuż deski rozdzielczej oraz na drzwiach, barwne przeszycia Adamite	65	Złącze Bluetooth (z audio streaming)
33	Peugeot Connect SOS & Assistance (E-call+)		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Drzwi bagażnika zamykane/otwierane elektrycznie - bezdotykowo
Funkcja łatwego składania siedzeń tylnych
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z kierunkowsazem LED
- 3 Pakiet Drive Assist Plus z systemem utrzymywania środka pasa ruchu
Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go

Pakiet Safety : System automatycznego hamowania awaryjnego (kamera)
System monitorowania martwego pola długodystansowy
System automatycznego hamowania awaryjnego wykrywający pieszych i działający w warunkach nocnych (kamera + radar)
System ostrzegania podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszających się pojazdów

- 4
- System Driver Sport Pack
- Usportowione charakterystyki automatycznie skrzyni biegów
- Usportowione charakterystyki pedłu przyspieszenia
- usportowione charakterystyki wspomagania układu kierowniczego
- Usportowiony dźwięk silnika
- 5
- System ESP + ASR
- System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1
- Fotele podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- 2
- Kierownica podgrzewana
- 3
- Lakier metalizowany Szary Astense (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN	205/55	R19	97V	XL E PRIMACY TL	3,0
Przednie prawe:	MICHELIN	205/55	R19	97V	XL E PRIMACY TL	2,5
Tylne lewe:	MICHELIN	205/55	R19	97V	XL E PRIMACY TL	2,5
Tylne prawe:	MICHELIN	205/55	R19	97V	XL E PRIMACY TL	3,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (33 mies.)				106 500 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	5 469 PLN	po korekcie:		111 969 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	4 394 PLN	po korekcie:		116 363 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 16 387 PLN	po korekcie:		99 976 PLN
KOREKTY RÓŻNE:				
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4 998 PLN			
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 4 998 PLN	po korektach:		94 978 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 1 566 PLN	po korekcie:		93 412 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU				93 400 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Karol Bączkowski
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc luty 2026 roku wynosi:

93400 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych)
w tym VAT (23,0%) 17465,04 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Dach		Wgniecenia		
2	Błotnik tylny	L		Zarysowana listwa	

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Próg	L	70	
5	Drzwi przednie	L	90	
6	Drzwi tylne	L	90	
7	Błotnik tylny	L	90	
8	Błotnik przedni	P	90	
9	Próg	P	60	
10	Drzwi przednie	P	90	

11	Drzwi tylne	P	90	
12	Błotnik tylny	P	90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		
3	Szyba przednia		odpryski, pęknięcie		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Wgniecenia, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Poziom płynu chłodzącego poniżej minimum.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 7 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii i numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcypsp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114

