

Nr zlecenia: 86/19/02/2026/Fleetmobility

z dnia: 2026/02/19

Zleceniodawca:

FLEET PARTNERS
WARSZAWA
00-728 KIERBEDZIA 4

Rzeczoznawca:

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	S B 1 K T 3 J E 6 0 E 0 5 3 2 3 8
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	PO9JT58
Model pojazdu:	Auris 1.33 MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	037-02713
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	158449 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/02/08		
Data ważności badania technicznego	2027/01/15		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1735 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1329 ccm / 73kW (99KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Przyciski sterowania na kierownicy
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	21	Spoiler tylny
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	22	Sterowanie systemem audio w kierownicy
4	Immobilizer	23	Sterowanie telefonem w kierownicy
5	Klamki zewnętrzne lakierowane	24	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
6	Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa	25	System "Follow-me home"
7	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i	26	System dystrybucji siły hamowania

	głębokości		elektroniczny EBD
8	Komputer pokładowy	27	System kontroli ciśnienia w oponach
9	Kurtyny powietrzne boczne	28	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
10	Lusterka zewnętrzne lakierowane	29	System wspomagania nagłego hamowania
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	30	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	31	Światła do jazdy dziennej LED
13	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	32	Tapicerka tekstylna
14	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	33	Tarcze kół aluminiowe 15" opony 195/65
15	Podłokietnik centralny przedni	34	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Poduszka powietrzna kierowcy	35	Wyświetlacz centralny między zegarami 4.2"
17	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	36	Zamek centralny zdalnie sterowany
18	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	37	Złącze "AUX"
19	Poduszki powietrzne boczne przednie	38	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Radioodtwarzacz CD + MP3 + Bluetooth + 4 głośniki
Głośniki 4 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
System Bluetooth
- Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- Systemy VSC + TRC
System kontroli trakcji TRC
System stabilizacji toru jazdy VSC
- Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
Opony 195/65 R15
Tarcze kół stalowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Lakier biały

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FULDA 195/65 R15 KRISTALL MONTERO 3	7,0
Przednie prawe:	*FULDA 195/65 R15 KRISTALL MONTERO 3	7,0
Tylne lewe:	*FULDA 195/65 R15 KRISTALL MONTERO 3	7,0
Tylne prawe:	*FULDA 195/65 R15 KRISTALL MONTERO 3	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogłędziny wykonał: Jacek Ducki

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Próg	L	Odkształcony		
4	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Drzwi tyłu nadwozia		Pozostałości po okleinie		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		108-142	
2	Dach		120-134	
3	Błotnik przedni	L	106-133	
4	Drzwi przednie	L	88-146	
5	Drzwi tylne	L	84-160	
6	Błotnik tylny	L	109-120	

7	Błotnik przedni	P	104-140	
8	Drzwi przednie	P	81-142	
9	Drzwi tylne	P	84-152	
10	Błotnik tylny	P	116-129	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		103-123	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcia		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40

SERWIS 3

Przebieg: 29 792 km	Przebieg wykonany
Data wykonania: 05.03.2020	
JAWORSKI AUTO Sp. z o.o. 87-810 Włocławek, ul. Okrzeja 2G NIP: 888-23-43-490 SALON SPRZEDAŻY 85-152 Bydgoszcz, Al. Jana Pawła II 150 tel. 52 375 71 75	

SERWIS 3

Przebieg: 5928 km	Przebieg wykonany
Data wykonania: 08.08.2021	
JAWORSKI AUTO Sp. z o.o. 87-810 Włocławek, ul. Okrzeja 2G NIP: 888-23-43-490 SALON SPRZEDAŻY 85-152 Bydgoszcz, Al. Jana Pawła II 150 tel. 52 375 71 75	

SERWIS 3

Przebieg: 83313 km	Przebieg wykonany
Data wykonania: 02.06.2021	
JAWORSKI AUTO Sp. z o.o. 87-810 Włocławek, ul. Okrzeja 2G NIP: 888-23-43-490 SALON SPRZEDAŻY 85-152 Bydgoszcz, Al. Jana Pawła II 150 tel. 52 375 71 75	

SERWIS 4

Przebieg: 75195 km	Przebieg wykonany
Data wykonania: 15.01.2022	
JAWORSKI AUTO Sp. z o.o. 87-810 Włocławek, ul. Okrzeja 2G NIP: 888-23-43-490 SALON SPRZEDAŻY 85-152 Bydgoszcz, Al. Jana Pawła II 150 tel. 52 375 71 75	

SERWIS 6

Przebieg: 44522 km	Przebieg wykonany
Data wykonania: 16.03.2021	
JAWORSKI AUTO Sp. z o.o. 87-810 Włocławek, ul. Okrzeja 2G NIP: 888-23-43-490 SALON SPRZEDAŻY 85-152 Bydgoszcz, Al. Jana Pawła II 150 tel. 52 375 71 75	

SERWIS 6

Przebieg: 15169	Przebieg wykonany
Data wykonania: 05.03.2020	
BEDNARSCY SP. z o.o. Al. M. Skłodowskiej-Curie 1-3 87-100 Toruń NIP: 956-18-92-621 Autoryzowana Stacja Dealerska tel. 56 639 88 00, fax 56 639 88 10	

SERWIS 4

Przebieg: 75195 km	Przebieg wykonany
Data wykonania: 15.01.2022	
JAWORSKI AUTO Sp. z o.o. 87-810 Włocławek, ul. Okrzeja 2G NIP: 888-23-43-490 SALON SPRZEDAŻY 85-152 Bydgoszcz, Al. Jana Pawła II 150 tel. 52 375 71 75	

Powierzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

Fot. nr 41

Dane identyfikacyjne pojazdu

Kod modelu	NRE180L-DHFDKW
Nr VIN	SB1KT3JE60E053238
Typ/Nr Silnika	1NR 1075349
Nr książki gwarancyjnej	C790393/026
Kod koloru	040
Kod koloru tapicerki	20
Data wydania	04 marzec 2019 r.
Delivery date	04 March 2019 y.

Ze względu na bezpieczeństwo Toyota nie zamieszcza w książce gwarancyjnej szczegółowych informacji. Takie postępowanie zabezpiecza przed możliwością dostania się tych ważkich informacji w niepowołane ręce w przypadku włamania do samochodu lub jego kradzieży. Radzimy również naszym klientom, aby nie zostawiali w samochodzie innych dokumentów, takich jak np. ubezpieczenie czy dowód rejestracyjny.

Pieczętka Sprzedawcy

Kontakt do działu obsługi posprzedażnej

Pieczętka autoryzowanej stacji obsługi

Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

Fot. nr 73Fot. nr 74



Fot. nr 75

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu