

Nr zlecenia: 16/21/01/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/01/21

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Przemysław Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR3FCYHZ4RY628983
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	RTA57301
Model pojazdu:	308 SW III HDI MR`21 E6d/e	Nr Info-Ekspert:	029-04588
Wersja:	Allure S&S EAT	Rok produkcji:	2024
Data pierwszej rejestracji		2025/03/27	
Data ważności badania technicznego		2028/03/10	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całkow.		1950 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		1499 ccm / 96kW (131KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym	

Wartość pojazdu brutto (zakup)

82 600 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	36	Podsufitka w jasnej tonacji
2	Blokada drzwi tylnych mechaniczna	37	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Czarny błyszczący pas ozdobny pomiędzy tylnymi światłami	38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Czujnik jakości powietrza i autmatyczny obieg zamknięty	39	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Czujnik zmierzchu	40	Poduszki powietrzne kurtynowe
6	Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie	41	Radio Connect
7	Czujniki parkowania - tył	42	Reflektory przednie Eco LED
8	Deska rozdzielcza z chromowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx	43	Ręczna regulacja wysokości wiązek światła
9	Dolna nakładka zderzaka przedniego w kolorze czarnym błyszczącym z chromowanymi wstawkami	44	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
10	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	45	System automatycznego awaryjnego hamowania (VAEB)
11	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	46	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
12	Fotel pasażera z regulacją wysokości	47	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
13	Fotel przednie z trzymaniem bocznym	48	System ICB
14	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	49	System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
15	Gniazdo 12V	50	System nawigacji satelitarnej
16	Hamulec postojowy elektryczny	51	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
17	Kamera cofania	52	System progarmowania odczytanych prędkości na tempomacie - ISA
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	53	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
19	Kolumna kierownicy regulowana	54	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
20	Lampy tylne LED	55	Szyba przednia akustyczna
21	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	56	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z funkcją anti-pinch
22	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	57	Szyby tylne przyciemniane
23	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	58	Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem
24	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	59	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
25	Manetki do zmiany biegów przy kierownicy	60	Tapicerka materiałowa "Falgo", łączona z elementami skóry ekologicznej- niebieskie przeszycia
26	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	61	Tarcze kół aluminiowe 17" HALONG
27	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	62	Tempomat
28	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	63	Tylna kanapa dzielona 40/20/40
29	Pakiet Peugeot i-Cockpit z panelem konfigurowalnych zegarów 10"	64	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
30	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	65	Wycieraczki szyby przedniej z pracą autmatyczną (czujnik deszczu)
31	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe	66	Wyświetlacz dotykowy 10" z programowanymi wirtualnymi przyciskami i-Toogles
32	Pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia	67	Zamek centralny z dwoma pilotami
33	Podłoga bagażnika poziomowa Flex Floor	68	Zestaw naprawczy opon
34	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	69	Złącze "USB Connectivity x 2
35	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart	70	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego	
1	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Kierownica pokryta skórą
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
3	Pakiet Safety System Active Safety Brake
4	System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3) Kamera monitorująca kierowcę

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 225/45 R17 94V WIN.CONTACT TS 790 TL	6,0
Przednie prawe:	CONTINENTAL 225/45 R17 94V WIN.CONTACT TS 790 TL	7,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL 225/45 R17 94V WIN.CONTACT TS 790 TL	7,5
Tylne prawe:	CONTINENTAL 225/45 R17 94V WIN.CONTACT TS 790 TL	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (21 mies.)		85 600 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	8 563 PLN po korekcie:	94 163 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Regionalna sytuacja rynkowa	-6 591 PLN	
Ryzyko wystąpienia dodatkowych wad	-4 708 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 11 299 PLN po korektach:	82 864 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 282 PLN po korekcie:	82 582 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		82 600 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl
Ostatni zapisany przebieg w bazie z dnia: 21-07-2025 - 13305km

Oględziny wykonał: Marek Safiańczuk

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc luty 2026 roku wynosi:

82600 PLN

(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 15445,53 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Pojazd pokryty opadami atmosferycznymi, istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	
2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	100-120	
4	Drzwi przednie	L	100-120	
5	Drzwi tylne	L	100-120	
6	Błotnik tylny	L	100-120	
7	Błotnik przedni	P	100-120	
8	Drzwi przednie	P	100-120	
9	Drzwi tylne	P	100-120	
10	Błotnik tylny	P	100-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Podczas oględzin pojazd podłączono do zasilania zewnętrznego. Mimo podjętej próby pojazdu nie uruchomiono oraz nie odczytano przebiegu.

Z uwagi na rozładowany akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania.

W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK okazano kopię |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca p.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu