

Nr zlecenia: 53/06/02/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/02/06

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Huber Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR3F3DGZTLY006621
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	CIN6571C
Model pojazdu:	508 II Hybrid MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	029-04047
Wersja:	GT EAT	Rok produkcji:	2020

Wartość pojazdu brutto (zakup) **67 900 PLN**

Wskazanie drogomierza	179528 km
Data pierwszej rejestracji	2020/03/03
Data ważności badania technicznego	2025/03/03
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	2270 kg
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elekt.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1598 ccm / 133kW (181KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	214kW (291KM) / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Pakiet Peugeot i-Cockpit Amplify
2	Blokada drzwi podczas jazdy automatyczna	32	Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikiem siły napięcia

3	Czujniki ciśnienia w oponach	33	Pedały i podnóżek wykonane z aluminium
4	Czujniki parkowania - przód	34	Podłokietnik centralny dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń+ otwór do przewożenia długich przedmiotów
5	Czujniki parkowania - tył	35	Podsufitka w kolorze czarnym Mistral
6	Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone drewnem w kolorze Zebrano	36	Poduszki powietrzne boczne
7	Deska rozdzielcza z przeszyciami w kolorze Aiknite	37	Półka bagażnika Full Access
8	Dywaniki przednie i tylne z przeszyciami w kolorze Aiknite	38	System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML
9	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (4-kierunkową)	39	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
10	Gniazdo ładowania Typ 2/CCS	40	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBF
11	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist	41	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Kabel ładowania typ 2 E/F	42	System Mirror Screen - kompatybilny z Apple Carplay™ / Android Auto / MirrorLink
13	Kanapa tylna składana w stosunku 1/3 – 2/3 typu Magic Flat	43	System ochrony pieszego Active Bonnet
14	Kierownica pokryta skórą licowaną z chromowanym wykończeniem i emblematem GT	44	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
15	Kieszenie w oparciach foteli przednich	45	System Peugeot(Citroen) Connect SOS&Assistance
16	Kolumna kierownicy regulowana	46	System Start/Stop
17	Końcówka układu wydechowego podwójna chromowana	47	System TSM
18	Kurtyny powietrzne boczne	48	System wspomagania nagłego hamowania EBA
19	Lakier szary Hurricane	49	Szyba przednia akustyczna
20	Listwy czarne wokół szyb bocznych	50	Szyba przednia barwiona
21	Listwy progowe aluminiowe	51	Szyby przednie i tylne barwione
22	Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne	52	Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
23	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami	53	Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym Perla Nera z oświetleniem podłoża Lion Spotlight	54	Wlot powietrza do chłodnicy z motywem szachownicy
25	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne Frameless	55	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
26	Ładowarka pokładowa jednofazowa 3,7 kW	56	Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash
27	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	57	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	58	Zestaw naprawczy opon
29	Oświetlenie wewnętrzne LED	59	Złącza USB 2 szt. z tyłu kabiny
30	Pakiet oświetlenia i-Cockpit Amplify		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Air Quality System
Czujnik zanieczyszczenia
Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 4 Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
Nawiew powietrza na siedzenia tylne
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym
Schowek klimatyzowany
- 5 Konsola centralna z podłokietnikiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna

- 6 Multimedialny Ekran Dotykowy 10" HD
 - Głośniki 8 szt.
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Radioodtwarzacz MP3
 - Funkcja audio streaming
 - Złącze "USB" 2 szt.
 - Ekran dotykowy 10"
- 7 Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV
 - System Peugeot(Citroen) Connect SOS&Assistance
 - Funkcja rozpoznawania głosu
 - System nawigacji satelitarnej 3D online
 - Usługi Tom Tom - 3 lata subskrypcji
- 8 Pakiet City 1
 - Czujniki parkowania - przód
 - Kamera cofania HD 180° z obrazem wyświetlanym na ekranie dotykowym i funkcją Top Rear Vision
- 9 Pakiet manualny AGR dla foteli przednich
 - Fotel pasażera z regulacją kąta pochylenia siedziska elektryczną
 - Fotel kierowcy z regulacją kąta pochylenia siedziska elektryczną
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (4-kierunkową)
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (w 4 kierunkach)
 - Fotel pasażera z wysuwaną poduszką siedziska
 - Fotel kierowcy z wysuwaną poduszką siedziska
- 10 Pakiet oświetlenia Ambient
 - Oświetlenie podłogi przed fotelami przednimi
 - Oslony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
 - Oświetlenie podłokietnika i uchwytów na kubki
- 11 Pakiet Peugeot i-Cockpit
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Multimedialny Ekran Dotykowy
 - Panel wirtualnych zegarów 12,3"
- 12 Pakiet Safety
 - System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
 - System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
 - System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
 - System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert
 - System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
 - System Driver Attention Alert (DAA1)
- 13 Pakiet Safety Plus
 - System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD)
 - System High Beam Assist (HBA)
 - System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych
 - Kamera monitorująca kierowcę
- 14 Pakiet Widoczność
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Światła mijania włączane automatycznie
 - System "Follow-me home"
- 15 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 16 Reflektory przednie Peugeot Full LED Technology
 - Światła tylne Full LED 3D z funkcją zmiennej intensywności świecenia (ARS)
 - Światła z automatyczną regulacją położenia
 - Światła przednie z funkcją doświetlania zakrętów
 - Światła do jazdy dziennej, pozycyjne, mijania i drogowe w technologii LED
- 17 System Hi-Fi FOCAL® Premium (The French Acoustic Signature)
 - Głośniki wysokotonowe TNF, wykonane w technologii odwróconej kopułki wykonanej z aluminium
 - Głośniki niskotonowe wykonane w technologii Polyglass
 - Wzmacniacz aktywny 515W, 12 kanałowy klasy D (wzmacniacz hybrydowy klasy A/B)
 - Subwoofer trójdrożny w technologii Power Flower™ 200mm
 - Głośniki 10 szt. FOCAL
 - Zestaw ekskluzywnego nagłośnienia FOCAL®
- 18 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 19 Tarcze kół aluminiowe 18" "SPERONE" dwukolorowe diamentowane
 - Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół
 - Tarcze kół aluminiowe 18" "SPERONE" dwukolorowe diamentowane
- 20 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

21	Zagłówki przednie i tylne regulowane Zagłówki foteli przednich regulowane Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
----	---

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach panoramiczny szklany otwierany z elektryczną roletą

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MATADOR 235/45 R18	6,0
Przednie prawe:	*MATADOR 235/45 R18	6,5
Tylne lewe:	*MATADOR 235/45 R18	7,0
Tylne prawe:	*MATADOR 235/45 R18	5,5

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (69 mies.)		83 900 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 1 075 PLN po korekcie:	82 825 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 004 PLN po korekcie:	83 829 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 10 786 PLN po korekcie:	73 043 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Aktualność badań technicznych	- 730 PLN	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4 382 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 5 112 PLN po korektach:	67 931 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 4 PLN po korekcie:	67 927 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		67 900 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Marek Safiańczuk

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc luty 2026 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

67900 PLN

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 12696,75 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


	KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecenia, zarysowania		
2	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecenia, zarysowania		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty opadami atmosferycznymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Próg	L	90	
5	Drzwi przednie	L	120	
6	Drzwi tylne	L	110	
7	Błotnik tylny	L	120	
8	Błotnik przedni	P	110	
9	Próg	P	100	
10	Drzwi przednie	P	110	
11	Drzwi tylne	P	120	
12	Błotnik tylny	P	130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Niepoprawnie zamocowany, zarysowania		
2	Zderzak tylny		Zarysowania		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		

Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej: aktywna ikona check engine, usterka systemu wykrywania ryzyka zderzenia, usterka wspomagania utrzymania na pasie ruchu, usterka elektrycznego układu napędowego, aktywna ikona serwisowa.

Poziom płynu chłodzącego poniżej minimum.

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika Aktywna ikona check engine

Z uwagi na ograniczenia parkingowe brak możliwości wykonania jazdy kontrolnej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 sztukę |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii i numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu