

Nr zlecenia: 49/06/02/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/02/06

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzecznawca:

Huber Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	ZFA250009RG046495
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	DX16838
Model pojazdu:	Ducato MAXI HD 2.2 H3-POWER MR`24 E6.4 3.5t	Nr Info-Ekspert:	045-06781
Wersja:	L4H2	Rok produkcji:	2024

Wartość pojazdu brutto (zakup) **7 100 PLN**

Data pierwszej rejestracji	2024/09/09
Data ważności badania technicznego	2027/09/09
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 4 drzwiowy 3 osobowy
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg / 1265 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4035 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2184 ccm / 103kW (140KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6.4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki cofania	12	Sygnal ostrzegawczy cofania
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe	13	System kontroli trakcji ESC
3	Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedzeniem	14	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
4	Klimatyzacja	15	Światła do jazdy dziennej

5	Klosze reflektorów czarne	16	Tapicerka foteli "Crepe"
6	Oslona chłodnicy w kolorze nadwozia	17	Uchwyty do mocowania ładunków
7	Pakiet Aerodynamiczny	18	Uconnect Box
8	Podłokietniki fotela kierowcy	19	Wspomaganie kierownicy elektryczne
9	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Zbiornik paliwa 90l
10	Przegroda przestrzeni bagażowej	21	Zderzak przedni w kolorze czarnym
11	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa	22	Zestaw naprawczy koła Fix & Go

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2	Radio z 5-calowym dotykowym ekranem, DAB Złącze "USB" System Bluetooth Tuner radiowy cyfrowy DAB Złącze "AUX" Wyświetlacz 5" dotykowy Radioodbiornik
3	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Ogranicznik prędkości Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 235/65 R16C AGILIS 2	2,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 235/65 R16C AGILIS 2	4,5
Tylne lewe:	*MICHELIN 235/65 R16C AGILIS 2	4,5
Tylne prawe:	*MICHELIN 235/65 R16C AGILIS 2	4,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (21 mies.)		106 272 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	3 875 PLN po korekcie:	110 147 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Konieczne naprawy pojazdu	-102 000 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 102 000 PL po korektach:	8 147 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 1 017 PLN po korekcie:	7 130 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		7 100 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał:
Wycena wykonana: Hubert Izdebski
Pojazd zdekompletowany, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozbrojeniu w warunkach serwisowych.

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc luty 2026 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

7100 PLN

(słownie: siedem tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 1327,64 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Brak		
2	Błotnik przedni	P	Brak		
3	Pokrywa przednia		Brak		
4	Drzwi boczne przednie	L	Brak		
5	Drzwi boczne przednie	P	Brak		
6	Drzwi tyłu nadwozia		Brak		
7	Pas tylny		Brak		
8	Wzmocnienie czołowe		Brak		
9	Poprzeczka górna wzmocnienia czołowego		Brak		
10	Poprzeczka dolna		Brak		
11	Gniazdo reflektora		Brak		
12	Wnęka koła przednia	L	Brak		
13	Wnęka koła przednia	P	Brak		

Pojazd zdekompletowany, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków po rozbrojeniu w warunkach serwisowych.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Dach		70	
2	Próg	L	40	
3	Poszycie boku	L	70	
4	Błotnik tylny	L	70	
5	Próg	P	40	
6	Drzwi tylne	P	60	
7	Błotnik tylny	P	60	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Brak		
2	Poszycie zderzaka przedniego		Brak		
3	Listwa zderzaka przedniego		Brak		
4	Wspornik zderzaka przedniego		Brak		
5	Spoiler przedni		Brak		
6	Krata wlotu powietrza		Brak		
7	Reflektor	L	Brak		
8	Reflektor	P	Brak		
9	Lampa kierunkowskazu przedniego	L	Brak		
10	Lampa kierunkowskazu przedniego	P	Brak		
11	Światła p/mgielne przednie	L	Brak		
12	Światła p/mgielne przednie	P	Brak		
13	Obudowa lusterka bocznego	L	Brak		
14	Obudowa lusterka bocznego	P	Brak		
15	Ramiona i pióra wycieraczek szyby przedniej		Brak		
16	Zderzak tylny		Brak		
17	Poszycie zderzaka tylnego		Brak		
18	Listwa zderzaka tylnego		Brak		
19	Wspornik zderzaka tylnego		Brak		
20	Lampa zespolona tylna	L	Brak		
21	Lampa zespolona tylna	P	Brak		
22	Szyba przednia		Pęknięta		
23	Szyba drzwi bocznych przednich	L	Brak		
24	Szyba drzwi bocznych przednich	P	Brak		
25	Komputer pokładowy		Brak		

26	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Brak		
27	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Brak		
28	Klamka zewnętrzna drzwi tyłu nadwozia		Brak		
29	Zderzak tylny		Brak		
30	Poszycie zderzaka tylnego		Brak		
31	Listwa zderzaka tylnego		Brak		
32	Wspornik zderzaka tylnego		Brak		
33	Lampa zespolona tylna	L	Brak		
34	Lampa zespolona tylna	P	Brak		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Brak		
2	Fotel przedni	P	Brak		
3	Kanapa tylna		Brak		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Brak		
5	Zestaw wskaźników		Brak		
6	Schówek		Brak		
7	Drogomierz		Brak		
8	Sterowanie nagrzewnicy i klimatyzacji		Brak		
9	Wykładzina boku przednia	L	Brak		
10	Wykładzina boku tylna	L	Brak		
11	Wykładzina boku przednia	P	Brak		
12	Wykładzina boku tylna	P	Brak		
13	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Brak		
14	Zamek drzwi bocznych przednich	L	Brak		
15	Podnośnik szyby drzwi bocznych przednich	L	Brak		
16	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Brak		
17	Zamek drzwi bocznych przednich	P	Brak		
18	Podnośnik szyby drzwi bocznych przednich	P	Brak		
19	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Brak		
20	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Brak		
21	Zamek drzwi tyłu nadwozia		Brak		
22	Pas bezpieczeństwa przedni	L	Brak		
23	Pas bezpieczeństwa przedni	P	Brak		
24	Poduszka powietrzna kierowcy		Brak		
25	Sterownik poduszek powietrznych		Brak		

26	Poduszka powietrzna pasażera		Brak		
27	Wykładzina podłogi		Brak		
28	Wiązka przewodów główna		Uszkodzona		
29	Wiązka przewodów silnika		Brak		
30	Wiązka przewodów tablicy rozdzielczej		Brak		
31	Sprężarka klimatyzacji		Brak		
32	Kondensator klimatyzacji (skraplacz)		Brak		
33	Przewód klimatyzacji		Brak		
34	Zawór klimatyzacji		Brak		
35	Pompa hamulcowa		Brak		
36	Zbiornik spryskiwacza szyb		Brak		
37	Pompa spryskiwacza szyb		Brak		
38	Mechanizm wycieraczek szyby przedniej		Brak		
39	Akumulator		Brak		

Pojazd zdekompletowany, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków po rozbrojeniu w warunkach serwisowych.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Brak		
2	Koło zamachowe	Brak		
3	Tłok	Brak		
4	Wał korbowy	Brak		
5	Głowica silnika	Brak		
6	Walek rozrządu	Brak		
7	Zawór ssący	Brak		
8	Zawór wydechowy	Brak		
9	Uszczelka głowicy	Brak		
10	Pokrywa zaworów	Brak		
11	Miska olejowa	Brak		
12	Uszczelka miski olejowej	Brak		
13	Kolektor ssący	Brak		
14	Kolektor wydechowy	Brak		
15	Obudowa rozrządu	Brak		
16	Pasek rozrządu	Brak		
17	Napinacz rozrządu	Brak		
18	Pompa oleju	Brak		
19	Pompa wodna	Brak		
20	Termostat	Brak		
21	Zespół wtrysku paliwa	Brak		
22	Rozdzielacz zapłonu	Brak		
23	Przewody wysokiego napięcia	Brak		
24	Cewka zapłonowa	Brak		
25	Turbosprężarka	Brak		

26	Alternator	Brak		
27	Rozrusznik	Brak		
28	Obudowa filtra powietrza	Brak		
29	Wkład filtra powietrza	Brak		
30	Chłodnica powietrza	Brak		
31	Chłodnica wody	Brak		
32	Wentylator chłodnicy	Brak		
33	Obudowa wentylatora chłodnicy	Brak		
34	Moduł sterujący pracą silnika	Brak		
35	Tarcza sprzęgła	Brak		
36	Mechanizm sprzęgła	Brak		
37	Sprzęgło	Brak		
38	Łożysko wyciskowe sprzęgła	Brak		
39	Układ wtrysku paliwa z modułem sterującym	Brak		
40	Zbiornik paliwa	Brak		
41	Rura wydechowa przednia	Brak		
42	Katalizator	Brak		
43	Sonda lambda	Brak		
44	Tłumik przedni	Brak		
45	Tłumik środkowy	Brak		
46	Tłumik tylny	Brak		

**UKŁAD NAPĘDOWY**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa skrzyni biegów	Brak		
2	Obudowa sprzęgła	Brak		
3	Obudowa zespołu napędowego	Brak		
4	Zespół kół zębatach i wałków skrzyni biegów	Brak		
5	Mechanizm różnicowy zespołu napędowego	Brak		
6	Mechanizm zewnętrzny zmiany biegów	Brak		
7	Wał napędowy przedni	Brak		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Brak		
2	Przekładnia kierownicza		Brak		
3	Drażek kierowniczy	L	Brak		
4	Drażek kierowniczy	P	Brak		
5	Drażek kierowniczy środkowy		Brak		

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości wykonania jazdy kontrolnej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Brak |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Przesłano skan pozwolenia czasowego |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wyбитý na karoserii zgodny z dowodem rejestracyjnym

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu