

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                      |                  |                                 |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Numer raportu | 08258/11/25-15201                                    | Data raportu     | 10-11-2025                      |
| Rzeczoznawcy  | Wiktor Łukiesz (NEW)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (NEW) | Data oględzin    | 07-11-2025                      |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/83152/25/10/29                          | Miejsce oględzin | MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO... |

### Dane pojazdu

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | YV1PWA8UCK1087318                 |
| Marka, model                | VOLVO V90 16-20                   |
| Typ, wersja                 | V90 D4 SCR AWD Inscription aut    |
| Numer rejestracyjny         | WD2305S                           |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1969 ccm/140 kW            |
| Stan licznika               | 169 084 km                        |
| Data 1. rej./rok prod.      | 29-06-2018/2018                   |
| Data nast. bad. techn.      | 16-06-2026                        |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                           |
| Lakier                      | złoty/2-warstwowy<br>metalizowany |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                      |



### Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączanie światła awaryjnych podczas nagłego hamowania, Felgi aluminiowe 18 Silver, 10-ramienne, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Listwy progowe podświetlane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Oświetlenie wnętrza dodatkowe, Pilot Assist, Podłokietnik przedni, Reflektory przednie LED, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Relingi dachowe, Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, System Drive Alert, System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym, System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cali, 10 głośników, 330W, AUX, USB), System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW), System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert, System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby barwione, Tapicerka skórzana Nappa, Tempomat adaptacyjny ACC, Uchwyt na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wykończenie wnętrza Linear Walnut, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zamek centralny zdalnie sterowany, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Światła przeciwmgielne - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalizowany, Pakiet Climate Premium, Pakiet Light, Pakiet Versatility, Pakiet Winter, Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych sterowane ręcznie

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ        | Rozmiar         | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------------|-----------------|------------------|
| przednia | prawe | MICHELIN, PILOT ALPIN | 245/45 R18 100V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, PILOT ALPIN | 245/45 R18 100V | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | MICHELIN, PILOT ALPIN | 245/45 R18 100V | 5,5 mm           |
|          | lewe  | MICHELIN, PILOT ALPIN | 245/45 R18 100V | 5,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                      | Opis uszkodzeń   | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 1    | Tarcza koła aluminiowa przód R     | zarysowanie      | WY        | 0.4           |
| 2    | Nakładka zderzaka przedniego, góra | odpryski lakieru | NA        |               |
| 3    | Oslona chłodnicy                   | rysa/odprysk     |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**

Dowód rej. Str. 1




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**


Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Instrukcje



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Przebieg pojazdu.



**Fot. 38**  
Atrapa przednia - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Zderzak przedni cz górna - zdjęcie poglądowe 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 44**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1