

Nr zlecenia: 23/05/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/05

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                              | Dane: [O] III-2026 |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy             | VIN:               | T S M M Z C 1 1 S 0 0 7 6 7 8 1 3 |
| Marka:                                              | SUZUKI                       | Nr rejestracyjny:  | WW1912P                           |
| Model pojazdu:                                      | Swift 1.3 MR`05 E4           | Nr Info-Ekspert:   | 036-00588                         |
| Wersja:                                             | Club                         | Rok produkcji:     | 2010                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 103315 km                    |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2010/05/17                   |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/04/28                   |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy         |                    |                                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1485 kg                      |                    |                                   |
| Oznaczenie silnika                                  | M13A                         |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1328 ccm / 67kW (91KM)       |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16             |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                     |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy typu uni |                    |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                              |      |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                   | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia             |
| 1                       | Filtr p/pyłkowy                              | 16   | Radioodtwarzacz CD + MP3               |
| 2                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości         | 17   | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie |
| 3                       | Głośniki 6 szt.                              | 18   | Sterowanie radiem w kierownicy         |
| 4                       | Immobilizer                                  | 19   | Szyba tylna ogrzewana                  |
| 5                       | Klimatyzacja                                 | 20   | Szyby atermiczne                       |
| 6                       | Kolumna kierownicy regulowana                | 21   | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 7                       | Komputer pokładowy                           | 22   | Światła z regulacją kąta pochylenia    |
| 8                       | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie | 23   | Światło dodatkowe STOP                 |
| 9                       | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  | 24   | Wskaźnik temperatury zewnętrznej       |

|    |                                                              |    |                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|
| 10 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                       | 25 | Wspomaganie układu kierowniczego  |
| 11 | Obrotomierz                                                  | 26 | Zagłówki foteli przednich         |
| 12 | Oświetlenie przestrzeni bagażowej                            | 27 | Zagłówki siedzeń tylnych          |
| 13 | Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania | 28 | Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 14 | Poduszka powietrzna kierowcy                                 | 29 | Zderzaki w kolorze nadwozia       |
| 15 | Poduszka powietrzna pasażera                                 | 30 | Zegar cyfrowy                     |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby  
Spryskiwacz szyby tylnej  
Wycieraczka szyby tylnej

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                 | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | FULDA 165/70 R14 81T KRISTALL MONTERO 3 TL | 6,1          |
| Przednie prawe: | FULDA 165/70 R14 81T KRISTALL MONTERO 3 TL | 6,0          |
| Tylne lewe:     | FULDA 165/70 R14 81T KRISTALL MONTERO 3 TL | 6,2          |
| Tylne prawe:    | FULDA 165/70 R14 81T KRISTALL MONTERO 3 TL | 6,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Wartość bazowa pojazdu, ustalona na podstawie danych Info-Ekspert jako uśredniona wartość rynkowa dla pojazdu referencyjnego, została obniżona przy zastosowaniu korekty odzwierciedlającej realne warunki transakcyjne i cenę zakupu.

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński


**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                                  | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, zarysowania |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                                      |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                                      |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                                      |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                                      |      |         |
| 6    | Próg                  | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                                      |      |         |

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.  
 Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).  
 Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz zakurzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 217                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 123                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 134                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 128                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 107                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 652                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 110                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 102                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 112                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia                 | Opis    | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Zarysowania, wgniecenia, pęknięcia | Odstaje |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego                  | L     | Zarysowana                         |         |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego                  | P     | Zarysowana                         |         |         |
| 4    | Zderzak tylny                              |       | Zarysowany                         |         |         |
| 5    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowana                         |         |         |
| 6    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | P     | Zarysowana                         |         |         |

Ramię wycieraczki - ubytki lakieru

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | P     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Kanapa tylna       |       | Zabrudzona         |      |         |

Poszycie przestrzeni bagażowej - zabrudzenia

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniem umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109

**Dane pojazdu**  
(Vehicle Details)

Gwarancja na nadwozie: (12 lat, 144 m-ce)  
(Bodywork Warranty)  
Do Autoryzowanego Sprzedawcy – proszę wpisać 6 lat, 72 m-ce lub 12 lat, 144 m-ce w zależności od modelu. (Szczegóły w rozdziale „Ograniczona Gwarancja...”, str. 8)

SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o. kindly asks SUZUKI AUTHORIZED DEALERS in the European Countries to take care of this car and our Customer if any technical problem occurs.

SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.

**Dane pojazdu**  
(Vehicle Details)

Model: SWIFT 1,3  
(Vehicle)

VIN: TSMZC11S00767813

Numer silnika: M13A-2216396  
(Engine Number)

Data zakupu (rozpoczęcia gwarancji): 17/05/2010

Nazwa Właściciela: (1st Owner Name)  
CAR JAVI SPÓŁKA AKCYJNA

Adres: 60-478 POZNAŃ; LUTYCKA 95  
(Address)

Nazwa Autoryzowanego Sprzedawcy: (Supplying Dealer)  
CAR JAVI SPÓŁKA AKCYJNA

60-478 Poznań; Lutycka 95

Kolor: SREBRNY  
(Colour)

Kod koloru: Z2S  
(Colour Code)

Nr kluczy: (Key Number)

Nr rejestracyjny: PO185NN  
(Licence Plate No)

Nazwa drugiego Właściciela: (2nd Owner Name)

Adres: (Address)

Pieczęć Autoryzowanego Sprzedawcy

Podpis: [Signature]

Potwierdzenie rejestracji gwarancji

rejestracji początku gwarancji Państwa pojazdu.

Niniejszym kwituję poinformowany. Jednocześnie o:  
Nr nadwozia: \_\_\_\_\_  
Data zakupu: \_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_  
Adres Właściciela: \_\_\_\_\_  
Adres e-mail: \_\_\_\_\_  
Podpis Autoryzowanego Sprzedawcy: \_\_\_\_\_  
Uprażniam informację. Informujemy również:  
Wyrażam zgodę na siedzibę w Warszawie, dotyczących przetwarzania danych w sieci dystrybucyjnej. Autoryzowane wniesienie spr. Lista Autoryzowanych Sprzedawców.  
Podpis Właściciela: \_\_\_\_\_

Fot. nr 110

Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, eksploatacji i obsługi.

**POTWIERDZENIE ODBIORU SAMOCHODU**  
(Odcinek dla Właściciela)

Niniejszym kwituję odbiór samochodu Suzuki wraz z Książką Gwarancyjną i potwierdzam, że zostałem poinformowany o warunkach gwarancji.  
Jednocześnie oświadczam, że wizualnie sprawdziłem samochód i nie mam zastrzeżeń do jego stanu.

Nr nadwozia: 1 SH 4 2 C 11 500 167 813  
Data zakupu: 17.10.2010  
Imię i nazwisko Właściciela: CAR JAVISA  
Adres Właściciela: LUJECKA 55 60-478 PŁ  
Adres e-mail: \_\_\_\_\_  
Podpis Autoryzowanego Sprzedawcy: \_\_\_\_\_ Podpis Właściciela: CAR

Upewniamy, że Pana (Pani) dane osobowe zostały umieszczone w bazie danych klientów Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. Informujemy również, że przysługuje Panu (Pani) prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

**Oświadczenie**  
Wyrażam zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polczyńskiej 10 („SMP”) moich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Suzuki oferowanych przez SMP jak też przez podmioty wchodzące w skład autoryzowanej sieci dystrybucyjnej i serwisowej Suzuki w Polsce („Autoryzowane Podmioty”). Ponadto wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i świadczenie usług drogą elektroniczną w powyższych celach przez takie Autoryzowane Podmioty. Jestem poinformowany(a), iż moja zgoda ma charakter dobrowolny oraz, że mam prawo do wniesienia sprzeciwu, jak też dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.  
Lista Autoryzowanych Podmiotów oraz dane adresowe i kontaktowe dostępne są na stronie [www.suzuki.pl](http://www.suzuki.pl)

Podpis Właściciela: CAR

Fot. nr 111

**Plan przeglądów Suzuki**

Plan przeglądów Suzuki został tak skonstruowany by zapewnić najlepszą możliwą opiekę techniczną dla Państwa samochodu. Zapewniona jest ona na drodze regularnych, zgodnych z grafikami, przeglądów okresowych pojazdu.

Instrukcja Obsługi pojazdu zawiera rozdział szczegółowo opisujący częstotliwość przeglądów oraz zakres prac zalecanych przy ich wykonywaniu. Przeglądy należy wykonywać co określony przebieg lub okres, w zależności co nastąpi szybciej. W dalszej części Książki Gwarancyjnej znajdują się strony, na których potwierdza się wykonanie przeglądów gwarancyjnych. Powinny one zostać każdorazowo po wykonaniu przeglądu wypełnione przez ASO Suzuki i potwierdzone jego pieczęcią.

Prawidłowa opieka serwisowa ma za zadanie zapewnić Państwu bezpieczne i długotrwałe użytkowanie pojazdu. Również dzięki temu będą Państwo mogli korzystać z zalet udzielonej gwarancji. Proszę nie ignorować tego ważnego obszaru dotyczącego eksploatacji pojazdu.

**Codzienna kontrola pojazdu**  
Nawiązując do planu przeglądów okresowych zawartych w instrukcji obsługi pojazdu powinni Państwo przeprowadzać również codzienną kontrolę pojazdu potwierdzającą prawidłowy stan techniczny samochodu. W ten sposób wyeliminować można ryzyko powstania usterki na drodze czy w podróży i zapewnić bezawaryjną eksploatację pojazdu. Kontrola taka opisana jest w instrukcji obsługi pojazdu.

**UWAGA:** jeśli stwierdzą Państwo jakąkolwiek usterkę podczas codziennej kontroli stanu pojazdu lub podczas jazdy, należy wówczas niezwłocznie skontaktować się z najbliższą Autoryzowaną Stacją Obsługi Suzuki. Rozpoczęcie lub kontynuowanie jazdy może mieć wpływ na Państwa bezpieczeństwo. Proszę upewnić się, iż stosują Państwo do prawidłowego planu obsługi okresowej. Zawarty on jest w instrukcji obsługi pojazdu. W razie wątpliwości należy skonsultować się z autoryzowanym serwisem Suzuki.

**Przeglądy okresowe**  
(Proszę upewnić się, iż ASO Suzuki wykonujące przegląd potwierdziło ten fakt w odpowiedniej rubryce Książki Gwarancyjnej.)

1.000 km lub 2 miesiące

**SUZUKI**  
Pieczęć  
07105  
CAR JAVISA  
ul. Pożnańska 49  
62-020 ŚWĄBŹCÓZ

Przebieg 1000 Data 18.07.20

11

Fot. nr 112

**Przeglądy okresowe**  
(Proszę upewnić się, iż ASO Suzuki wykonujące przegląd potwierdziło ten fakt w odpowiedniej rubryce Książki Gwarancyjnej.)

**AUTO CLUB Sp. z o.o.**  
ul. Krakowska 169  
SERWIS  
tel.: 22 574 22 06, fax: 22 574 22 23  
NIP: 7822380601, REGON: 300500101  
*Chojcka*

30.000 km lub 12 miesięcy od ostatniego przeglądu

Przebieg *16 005* Data *05/05/17*

45.000 km lub 12 miesięcy od ostatniego przeglądu

**MECHANIKA POJAZDOWA**  
Wojciech Budnik  
Warszawianka, ul. Brzozowa 20  
05-552 Wólka Kosowska  
Regon 140421813, NIP 123-10-10-559  
*Wymiana oleju i wszystkich filtrów. Ciężarówka 5v30*

Przebieg *30620* Data *02.07.2013*

60.000 km lub 12 miesięcy od ostatniego przeglądu

Przebieg *24346 km* Data *18.05.2012*

75.000 km lub 12 miesięcy od ostatniego przeglądu

Przebieg *541*

105.000 km lub 12 miesięcy od ostatniego przeglądu

Przebieg

12

Fot. nr 113

**Przeglądy okresowe**  
(Proszę upewnić się, iż ASO Suzuki wykonujące przegląd potwierdziło ten fakt w odpowiedniej rubryce Książki Gwarancyjnej.)

**MECHANIKA POJAZDOWA**  
Wojciech Budnik  
Warszawianka, ul. Brzozowa 20  
05-552 Wólka Kosowska  
Regon 140421813, NIP 123-10-10-559  
*Filtry + olej całość 5v30*

75.000 km lub 12 miesięcy od ostatniego przeglądu

Przebieg *54100* Data *2017-05-22*

90.000 km lub 12 miesięcy od ostatniego przeglądu

Przebieg Data

105.000 km lub 12 miesięcy od ostatniego przeglądu

Przebieg Data

120.000 km lub 12 miesięcy od ostatniego przeglądu

Przebieg Data

13

Fot. nr 114

|                                                                                                                                                 |                                                                                                      |            |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--|
|  POLSKIE<br>TOWARZYSTWO<br>IELEGALNIAREK<br>EPIDEMIOLOGICZNYCH |                                                                                                      |            | NW 1912P |  |
| 1.                                                                                                                                              | Swiece dolny lewego wa hacedo<br>klocki i tarcze przednie                                            | 25.04.18 - | 66480    |  |
| 2.                                                                                                                                              | Swiece zaplonowe                                                                                     | 05.05.20 - | 72800    |  |
| 3.                                                                                                                                              | Szczepki hamulcowe tyl, cylindewki<br>tyl 2 szt, przewody hamulcowe tyl,<br>restowa naprawa szczepki | 05.05.21   | 77800    |  |
| 4.                                                                                                                                              | Tarcze sprzega, Tarcze nie hacedo<br>lewy i prawy                                                    | 24.09.21 - | 79500    |  |
| 5.                                                                                                                                              | Hamik tylny                                                                                          | 29.04.22 - | 82300    |  |
| 6.                                                                                                                                              | Hamace dolny prawy                                                                                   | 05.05.23   | 89200    |  |
| 7.                                                                                                                                              | Swiece zaplonowe                                                                                     | 3.09.24    | 97300    |  |

Fot. nr 115



Fot. nr 116

**ZASWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU / ROADWORTHINESS CERTIFICATE**

2025-04-28 Lesznowola NR 04653/WPI/009/2025 A1

|                                                                                                                       |     |                           |                        |                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (3) data i miejsce badania                                                                                            |     | (5) Kategoria pojazdu     |                        | (2) Numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu                                                          |    |
| Marka                                                                                                                 | Typ | Model pojazdu             | M1                     | WW1912P                                                                                                             | PL |
| SUZUKI                                                                                                                |     | SWIFT                     |                        |                                                                                                                     |    |
| Rodzaj pojazdu                                                                                                        |     | Rodzaj badania, czynności |                        | (1) Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) nr nadwozia/podwozia/ramy                                                   |    |
| SAMOCHÓD OSOBOWY                                                                                                      |     | OKRESOWE                  |                        | TSMMZC11500767813                                                                                                   |    |
| (7) WYNIK BADANIA POJAZDU                                                                                             |     |                           | Pozytywny/Positive (P) |                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                       |     |                           | Negatywny/Negative (N) |                                                                                                                     |    |
| Data pierwszej rejestracji za granicą                                                                                 |     | BRAK DANYCH               |                        | WPI 009                                                                                                             |    |
| Data pierwszej rejestracji w kraju                                                                                    |     | 2010-05-17                |                        | W.E.M. Dyszkiewicz S.C. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 95-506 Lesznowola ul. Słoneczna 123 tel: kom. 662-267-788 |    |
| (4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania                                                              |     | 100087 km                 |                        |                                                                                                                     |    |
| (8) Następnym termin badania do                                                                                       |     | 2026-04-28                |                        |                                                                                                                     |    |
| (9) Dane identyfikacyjne stacji kontroli pojazdów, czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnień diagnosty |     |                           |                        |                                                                                                                     |    |
| [Signature]                                                                                                           |     |                           |                        |                                                                                                                     |    |
| (6) Stwierdzone usterki i ich kategorie                                                                               |     |                           |                        |                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                       |     |                           |                        |                                                                                                                     |    |
| (10) Uwagi                                                                                                            |     |                           |                        |                                                                                                                     |    |
| Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym na wpis o aktualnym badaniu technicznym.                                       |     |                           |                        |                                                                                                                     |    |
| * Pojazd <del>odpowiada / nie odpowiada</del> dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla nie dotyczy           |     |                           |                        |                                                                                                                     |    |
| [Signature]                                                                                                           |     |                           |                        |                                                                                                                     |    |
| [Stamp]                                                                                                               |     |                           |                        |                                                                                                                     |    |

Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*