

Nr zlecenia: 19/20/11/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/11/20

**Zleceniodawca:**

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.  
Domaniewska 44A  
02-672 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Huber Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU |                     | Dane: [O] XII-2025         |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Rodzaj pojazdu:              | Samochód osobowy    | VIN: VR3FPHNSTPY636396     |
| Marka:                       | PEUGEOT             | Nr rejestracyjny: PZ4P724  |
| Model pojazdu:               | 308 III MR`21 E6d/e | Nr Info-Ekspert: 029-04556 |
| Wersja:                      | Allure Pack S&S EAT | Rok produkcji: 2023        |

**Wartość pojazdu brutto (zakup)** ..... **89 700 PLN**

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Wskazanie drogomierza                               | 3663 km                                  |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2023/11/22                               |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/11/22                               |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                     |
| Dop. masa całkow.                                   | 1880 kg                                  |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)             |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1199 ccm / 96kW (131KM)                  |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                         |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                             |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                            |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                               | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                         |
|------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                | 38   | Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart |
| 2    | Blokada drzwi tylnych mechaniczna                        | 39   | Podsufitka w jasnej tonacji                                        |
| 3    | Czarny błyszczący pas ozdobny pomiędzy tylnymi światłami | 40   | Poduszka powietrzna kierowcy                                       |
| 4    | Czujnik jakości powietrza i autmoatyczny                 | 41   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością                         |

|    |                                                                                           |    |                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | obieg zamknięty                                                                           |    | odłączenia                                                                                    |
| 5  | Czujnik zmiernchu                                                                         | 42 | Poduszki powietrzne boczne przednie                                                           |
| 6  | Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie                                                    | 43 | Poduszki powietrzne kurtynowe                                                                 |
| 7  | Czujniki parkowania - przód                                                               | 44 | Przełącznik trybów jazdy ECO/Sport                                                            |
| 8  | Czujniki parkowania - tył                                                                 | 45 | Radio Connect                                                                                 |
| 9  | Deska rozdzielcza z chromowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx               | 46 | Reflektory przednie Eco LED                                                                   |
| 10 | Dolna nakładka zderzaka przedniego w kolorze czarnym błyszczącym z chromowanymi wstawkami | 47 | System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)                                               |
| 11 | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego                                            | 48 | System automatycznego awaryjnego hamowania (VAEB)                                             |
| 12 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                                      | 49 | System Bezkluczykowy dostęp i uruchomienie auta ADML                                          |
| 13 | Fotel pasażera z regulacją wysokości                                                      | 50 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                                                 |
| 14 | Funkcja rozpoznawania głosu                                                               | 51 | System ICB                                                                                    |
| 15 | Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)                                                        | 52 | System Mirroring Apple Carplay/Android Auto                                                   |
| 16 | Gniazdo 12V                                                                               | 53 | System nawigacji satelitarnej                                                                 |
| 17 | Hamulec postojowy elektryczny                                                             | 54 | System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI                                             |
| 18 | Kamera cofania                                                                            | 55 | System Peugeot Connect Navi SOS&Assistance                                                    |
| 19 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                                                      | 56 | System progarmowania odczytanych prędkości na tempomacie - ISA                                |
| 20 | Kolumna kierownicy regulowana                                                             | 57 | System rozpoznawania znaków drogowych TSR                                                     |
| 21 | Krata wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi                                 | 58 | System Smart Multidrive- możliwość konfiguracji oświetlenia LED deski rozdzielczej            |
| 22 | Lakier metaliczny zielony Olivine                                                         | 59 | System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist                                          |
| 23 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                                                 | 60 | Szyba przednia akustyczna                                                                     |
| 24 | Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym                                                     | 61 | Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z funkcją anti-pinch                           |
| 25 | Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym                                             | 62 | Szyby tylne przyciemniane                                                                     |
| 26 | Lusterka zewnętrzne z projekcją logo Peugeot                                              | 63 | Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem                                            |
| 27 | Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne Frameless                                         | 64 | Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam                                                 |
| 28 | Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów                                                     | 65 | Tapicerka materiałowa "Falgo", łączona z elementami skóry ekologicznej- niebieskie przeszycia |
| 29 | Manetki do zmiany biegów przy kierownicy                                                  | 66 | Tarcze kół aluminiowe 17" HALONG                                                              |
| 30 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach                    | 67 | Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3                                                                 |
| 31 | Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń                                                          | 68 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne                                          |
| 32 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi                                       | 69 | Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)                            |
| 33 | Pakiet Peugeot i-Cockpit z panelem konfigurowalnych zegarów 10"                           | 70 | Wyświetlacz dotykowy 10" z programowanymi wirtualnymi przyciskami i Toggles                   |
| 34 | Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania                              | 71 | Zamek centralny z dwoma pilotami                                                              |
| 35 | Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe                                                    | 72 | Zestaw naprawczy opon                                                                         |
| 36 | Pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia                                  | 73 | Złącze "USB Connectivity x 2                                                                  |
| 37 | Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem                                               | 74 | Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu                                                                   |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą  
Kierownica wielofunkcyjna  
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Drive Assist (A)

- Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go  
System Active Safety Brake (AEBS3)
- 4 Pakiet Rear Warning-system ostrzegania o zagrożeniu z tyłu.  
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA  
System LCA - dalekodystansowe ostrzegania o pojazdach w martwych strefach
- 5 System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)  
Kamera monitorująca kierowcę

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier czarny Perla Nera (dopłata)

### WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|                                                       |             |               |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| <b>WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (31 mies.)</b>       |             |               | <b>82 600 PLN</b> |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                       | 4 013 PLN   | po korekcie:  | 86 613 PLN        |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                | 1 278 PLN   | po korekcie:  | 87 891 PLN        |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                   | 4 562 PLN   | po korekcie:  | 92 453 PLN        |
| KOREKTY RÓŻNE:                                        |             |               |                   |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                    | -2 773 PLN  |               |                   |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                   | - 2 773 PLN | po korektach: | 89 680 PLN        |
| <b>WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU</b> |             |               | <b>89 700 PLN</b> |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marcin Szura

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Przebieg wyświetlany na drogomierzu: 3663km.

Informacja wyświetlana na desce rozdzielczej: Termin przeglądu przekroczony o 11400km.

Brak odczytów przebiegu w bazie CEPiK.

Istnieje ryzyko wystąpienia rozbieżności stanu drogomierza ze stanem faktycznym.

**Wartość brutto (zakup\*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc grudzień 2025 roku wynosi:**

\* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

**89700 PLN**

(słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych)

**w tym VAT (23,0%) 16773,17 PLN**

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.  
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

 **NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 52-56                |      |
| 2    | Dach             |       | 96-98                |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 92-94                |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 100-108              |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 86-90                |      |
| 6    | Błotnik tylny    | L     | 108-110              |      |
| 7    | Błotnik przedni  | P     | 100-108              |      |
| 8    | Drzwi przednie   | P     | 100-110              |      |
| 9    | Drzwi tylne      | P     | 80-94                |      |
| 10   | Błotnik tylny    | P     | 102-114              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej: Termin przeglądu przekroczony o 11400km, układ ograniczania skutków kolizji niedostępny, usterka silnika.

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

Tarcze hamulcowe z ogniskami korozji.

## JAZDA KONTROLNA

|   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

## DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                        |                  |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK              |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK              |
| 4 | Instrukcja obsługi     | TAK              |
| 5 | Gaśnica                | TAK              |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK              |

## POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na ramie oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69




Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76





Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84





Fot. nr 85



Fot. nr 86





Fot. nr 87



Fot. nr 88





Fot. nr 89



Fot. nr 90





Fot. nr 91



Fot. nr 92





Fot. nr 93



Fot. nr 94





Fot. nr 95



Fot. nr 96





Fot. nr 97



Fot. nr 98





Fot. nr 99



Fot. nr 100





Fot. nr 101



Fot. nr 102





Fot. nr 103



Fot. nr 104





Fot. nr 105



Fot. nr 106





Fot. nr 107



Fot. nr 108





Fot. nr 109



Fot. nr 110





Fot. nr 111



Fot. nr 112





Fot. nr 113



Fot. nr 114





Fot. nr 115



Fot. nr 116





Fot. nr 117



Fot. nr 118





Fot. nr 119



Fot. nr 120





Fot. nr 121

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*