


## » Übersicht


**Auftrags-Nr:** 1002306505  
**Besichtigt am:** 04.02.2026 11:50  
**Berichts-Nr:** 9985030  
**FIN:** WVVZZZ3CZPE026242



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                     |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                  |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                             |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / BQS                             |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 04.01.2023                             |
| <b>Laufleistung:</b>                | 146.412 km                             |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                              |
| <b>Farbe:</b>                       | Pyritsilber Metallic                   |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Pyritsilber Metallic                   |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                           |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                 |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                              |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)                        |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                        |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                        |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                        |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                        |
| <b>Radstand:</b>                    |                                        |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                      |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                      |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                 |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                      |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                      |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 6-Gang                  |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                  |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                      |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 7.800 KM      |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                      |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation                                                                            | Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                               |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum                                                         | Doppelton-Signalhorn                                                                                           |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung                                                                                    | Drehstromgenerator 140 A                                                                                       |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W                | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                                 |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                                                          | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze                                                  |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                                 | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                                 |
| 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16                                                                              | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                          |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l                                                                                         | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff                                                          |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW                                                                             | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn                                                       |
| 6-Gang-Schaltgetriebe                                                                                                | Elektrische Luftzusatzheizung                                                                                  |
| 8 Lautsprecher                                                                                                       | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                              |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                                       | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                            |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                                     | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                      |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                                   | Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"                                             |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                            | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Außen-Sound Standard                                                                                                 | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                           |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                                              | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-                                                                          |
| Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend | Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                      |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                          | Fernentriegelung für Heckklappe                                                                                |
| Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung                                                | Fertigungsablauf Standard                                                                                      |
| Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer                                                       | Frontantrieb                                                                                                   |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                                 | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend                                            |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                                | Fußgängererkennung                                                                                             |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                    | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                        |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                                  | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar                                                                 |
| Berganfahrassistent                                                                                                  | Gepäckraumauskleidung in Textil                                                                                |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                           | Gepäckraumboden aufstellbar                                                                                    |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                               | Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                    |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                                          | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten                  |
| Business                                                                                                             | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                            |
| Chromleisten an den Seitenfenstern                                                                                   | ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze            |
| Dachhimmel in Mistralgrau                                                                                            | Kältemittel R1234yf                                                                                            |
| Dachreling schwarz                                                                                                   | Kategorie 0                                                                                                    |
| Dämpfung hinten,Basis 1                                                                                              | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                                                                        |
| Dämpfung vorn                                                                                                        | Keine Aktionsausführung                                                                                        |
| Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen                                               | Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                        |
| Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole                                                                        | Kindersicherung                                                                                                |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                          |                                                                                                                |

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,  
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung  
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-  
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.  
Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch  
einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,  
Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit  
Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &  
Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &  
Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose  
vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische  
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei  
Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor ( Hybrid )

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne  
Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-  
Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front  
Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Reserverad in Fahrbereifung, Stahl

## Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,  
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

## Schaltgetriebe MQ350

### Schalthebelknauf in Leder

## Scheibenbremsen hinten

## Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

### Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren  
Rücksitzplätze in Stoff "Business"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

## Standard-Klimazonen

## Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

### Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen

## Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüf-land Deutschland

Variant

### Variante Grundausstattung

## Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

## Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höhen-einstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

## Wartungsintervallverlängerung

## Wegfahrsperre elektronisch

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Winter | Stahl | 215/60 R 16 95 H | 8,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Winter | Stahl | 215/60 R 16 95 H | 8,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Winter | Stahl | 215/60 R 16 95 H | 8,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Winter | Stahl | 215/60 R 16 95 H | 8,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

| Hersteller  | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 3,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 4,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 3,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Continental | Ersatz |          | Sommer | Stahl | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm      |

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                    | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Stoßfänger vorne rechts    | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Türgriff außen vorne links | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                        | Nein                                  |
| Vorschäden feststellbar:                   | Nein                                  |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)          | 742,0     |
| Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)                  | 203,0     |
| Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)                 | 231,0     |
| Lackschichtdicke Motorhaube (µm)                        | 351,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZPE026242

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4





Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1





Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Motorhaube


 Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts

 Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan


 Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

