



**WDF4156051U135004**

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                   |                              |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Halter</b>            |                   | <b>Besichtigungszustand</b>       | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| <b>Kennzeichen</b>       |                   | <b>Laufleistung (abgelesen)</b>   | 78.012 km                    |
| <b>Hersteller</b>        | Mercedes-Benz     | <b>Restlauf bis Service</b>       | 35.669 km                    |
| <b>Typ/Modell</b>        | CITAN             | <b>HU (Bericht lag nicht vor)</b> | 02/2026                      |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WDF4156051U135004 | <b>Leistung / Hubraum</b>         | 81 kW / 1.461 ccm            |
| <b>Erstzulassung</b>     | 28.01.2014        | <b>Polster/Farbe</b>              | Stoff / Schwarz-Anthrazit    |
| <b>Letzte Wartung</b>    |                   | <b>Lackierung</b>                 | Weiß                         |
| <b>Kraftstoffart</b>     | Diesel            | <b>Getriebe</b>                   | Manuell                      |



## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe       | Beschreibung                                                                     |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sonstiges           | Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern                                        |
| 2   | Schiebetür links    | Führungsschiene - Korrosion - instandsetzen                                      |
| 3   | Interieur           | Laderaumboden (Und Verkleidungen) - Kratzer                                      |
| 4   | Heckklappe/-tür     | Verkleidung Standard unten (Rechts und links) - gebrochen / gerissen - erneuern  |
| 5   | Heckklappe/-tür     | Hecktür links (Innenseite) - Delle / Lackschaden - Smart Repair                  |
| 6   | Heckklappe/-tür     | Hecktür rechts (Innenseite) - Delle / Lackschaden - Smart Repair                 |
| 7   | Schiebetür rechts   | Führungsschiene - Korrosion - instandsetzen                                      |
| 8   | Ausrüstung          | Fahrzeugschlüssel - gebrochen / gerissen - erneuern                              |
| 9   | Rad/Reifen          | Stahlrad (Alle 4x) - Korrosion                                                   |
| 10  | Scheinwerfer        | Scheinwerfer rechts (und links, Blind) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen |
| 11  | Stoßfänger vorn     | Stoßfänger vorn - Steinschlag                                                    |
| 12  | Stoßfänger vorn     | Stoßfänger vorn (unlackiert) - Kratzer                                           |
| 13  | Motorhaube          | Motorhaube - Steinschlag                                                         |
| 14  | Außenspiegel rechts | Abdeckkappe - Kratzer                                                            |
| 15  | Tür vorn rechts     | Tür - Kratzer - auslegen / polieren                                              |
| 16  | Tür vorn rechts     | Zierleiste Mitte - Kratzer - instandsetzen                                       |
| 17  | Seitenwand rechts   | Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren                   |
| 18  | Stoßfänger hinten   | Stoßfänger hinten (unlackiert) - Kratzer                                         |
| 19  | Seitenwand links    | Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren                   |
| 20  | Tür vorn links      | Zierleiste Mitte - Kratzer                                                       |
| 21  | Tür vorn links      | Tür - Kratzer - Smart Repair                                                     |
| 22  | Tür vorn links      | Fensterführung - beschädigt - erneuern                                           |
| 23  | Kotflügel links     | Kotflügel links - gebrochen / gerissen - erneuern                                |
| 24  | Kotflügel rechts    | Kotflügel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern                               |
| 25  | Tür vorn rechts     | Fensterführung - beschädigt - erneuern                                           |
| 26  | Sitz vorn           | Sitzbezug links (Mit Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern                  |
| 27  | Lenkanlage          | Lenkrad - beschädigt - erneuern                                                  |
| 28  | Interieur           | Innenraum - Kratzer                                                              |
| 29  | Schiebetür links    | Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren                   |
| 30  | Heckklappe/-tür     | Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren                |
| 31  | Karosserie          | Karosserie (Matte Stellen) - Lackmangel - instandsetzen                          |
| 32  | Karosserie          | Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen                                  |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                                                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|



## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar |     |

## Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller  | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 195/65 R15 95T | Bridgestone | Winterreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 195/65 R15 95T | Continental | Winterreifen | 7mm - 7mm   | i.O.     | i.O. |

## Ersatz

| Typ       | Reifengröße    | Hersteller  | Reifentyp    | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|-----------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Ersatzrad | 195/65 R15 95T | Continental | Sommerreifen | 7           |             |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |                              |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Hersteller</b>        | Mercedes-Benz     | <b>Besichtigungszustand</b>     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| <b>Typ/Modell</b>        | CITAN             | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 78.012 km                    |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WDF4156051U135004 | <b>Erstzulassung</b>            | 28.01.2014                   |

## Lackschichtdicke

| Nr. | Ort               | Messung |
|-----|-------------------|---------|
| 1   | Dach              | 108 µm  |
| 2   | Dachholm links    | 126 µm  |
| 3   | Dachholm rechts   | 112 µm  |
| 4   | Heckklappe/-tür   | 113 µm  |
| 5   | Motorhaube        | 127 µm  |
| 6   | Schweller links   | 78 µm   |
| 7   | Schweller rechts  | 84 µm   |
| 8   | Seitenwand links  | 118 µm  |
| 9   | Seitenwand rechts | 119 µm  |
| 10  | Tür hinten links  | 109 µm  |
| 11  | Tür hinten rechts | 104 µm  |
| 12  | Tür vorne links   | 111 µm  |
| 13  | Tür vorne rechts  | 107 µm  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument





Abbildung 6: Innenraum vorne




**Abbildung 7:** Innenraum hinten



**Abbildung 8:** Mittelkonsole




**Abbildung 9:** Instrumententafel



**Abbildung 10:** FIN



**Abbildung 11:** Entertainment



**Abbildung 12:** Dokumente






Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung





**Abbildung 19:** Montierte Bereifung



**Abbildung 20:** Montierte Bereifung



**Abbildung 21:** Zusatzbereifung



**Abbildung 22:** Sonstiges



**Abbildung 23:** Sonstiges




**Abbildung 24:** Sonstiges




**Abbildung 25:** Sonstiges



**Abbildung 26:** Sonstiges



**Abbildung 27:** Sonstiges



**Abbildung 28:** Sonstiges



**Abbildung 29:** Sonstiges



**Abbildung 30:** Sonstiges





**Abbildung 31:** Sonstiges



**Abbildung 32:** Sonstiges




**Abbildung 33:** Sonstiges



**Abbildung 34:** Sonstiges



**Abbildung 35:** Sonstiges



**Abbildung 36:** Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges




Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges





**Abbildung 43:** Sonstiges



**Abbildung 44:** Sonstiges



**Abbildung 45:** Sonstiges



**Abbildung 46:** Sonstiges




**Abbildung 47:** Sonstiges



**Abbildung 48:** Sonstiges





**Abbildung 49:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Sonstiges: Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern



**Beschädigung #2:** Schiebetür links: Führungsschiene - Korrosion - instandsetzen



**Beschädigung #2:** Schiebetür links: Führungsschiene - Korrosio... instandsetzen



**Beschädigung #2:** Schiebetür links: Führungsschiene - Korrosion - instandsetzen



**Beschädigung #3:** Interieur: Laderaumboden (Und Verkleidungen) - Kratzer



**Beschädigung #3:** Interieur: Laderaumboden (Und Verkleidungen) - Kratzer




**Beschädigung #3:** Interieur: Laderaumboden (Und Verkleidungen)  
- Kratzer



**Beschädigung #3:** Interieur: Laderaumboden (Und Verkleidungen)  
- Kratzer



**Beschädigung #3:** Interieur: Laderaumboden (Und Verkleidungen)  
- Kratzer



**Beschädigung #4:** Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard  
unten (Rechts und links) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #4:** Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard  
unten (Rechts und links) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #4:** Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard  
unten (Rechts und links) - gebrochen / gerissen - erneuern





**Beschädigung #4:** Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten (Rechts und links) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #4:** Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten (Rechts und links) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #5:** Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innenseite) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innenseit... Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innenseite) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innenseit... Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innenseite) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innenseite) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innenseite) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innenseite) - Delle / Lackschaden - Smart Repair




**Beschädigung #6:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innenseite) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innenseite) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innenseite) - Delle / Lackschaden - Smart Repair




**Beschädigung #7:** Schiebetür rechts: Führungsschiene - Korrosion - instandsetzen




**Beschädigung #7:** Schiebetür rechts: Führungsschiene - Korrosi...  
- instandsetzen



**Beschädigung #7:** Schiebetür rechts: Führungsschiene - Korrosion - instandsetzen



**Beschädigung #8:** Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #8:** Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - gebrochen / gerissen - erneuern





**Beschädigung #9:** Rad/Reifen: Stahlrad (Alle 4x) - Korrosion



**Beschädigung #10:** Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links, Blind) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



**Beschädigung #10:** Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links, Blind) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



**Beschädigung #10:** Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links, Blind) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



**Beschädigung #10:** Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links, Blind) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



**Beschädigung #10:** Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links, Blind) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



**Beschädigung #10:** Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links, Blind) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



**Beschädigung #10:** Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links, Blind) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag



**Beschädigung #12:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - Kratzer





**Beschädigung #12:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - Kratzer



**Beschädigung #12:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - Kratzer



**Beschädigung #12:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - Kratzer



**Beschädigung #12:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - Kratzer



**Beschädigung #12:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - Kratzer



**Beschädigung #13:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag





**Beschädigung #13:** Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



**Beschädigung #14:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



**Beschädigung #14:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



**Beschädigung #15:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #15:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #15:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #15:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #15:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #16:** Tür vorn rechts: Zierleiste Mitte - Kratzer - instandsetzen



**Beschädigung #15:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #16:** Tür vorn rechts: Zierleiste Mitte - Kratzer - instandsetzen



**Beschädigung #16:** Tür vorn rechts: Zierleiste Mitte - Kratzer - instandsetzen





**Beschädigung #16:** Tür vorn rechts: Zierleiste Mitte - Kratzer - instandsetzen



**Beschädigung #17:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #17:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #17:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #18:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Kratzer



**Beschädigung #18:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Kratzer



**Beschädigung #18:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Kratzer



**Beschädigung #18:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Kratzer



**Beschädigung #19:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #19:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #19:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #19:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren





**Beschädigung #19:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #19:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #19:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #20:** Tür vorn links: Zierleiste Mitte - Kratzer



**Beschädigung #20:** Tür vorn links: Zierleiste Mitte - Kratzer



**Beschädigung #21:** Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #21:** Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung #22:** Tür vorn links: Fensterführung - beschädigt - erneuern




**Beschädigung #22:** Tür vorn links: Fensterführung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #22:** Tür vorn links: Fensterführung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #23:** Kotflügel links: Kotflügel links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #23:** Kotflügel links: Kotflügel links - gebrochen / gerissen - erneuern





**Beschädigung #23:** Kotflügel links: Kotflügel links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #24:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung #24:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - gebroche... gerissen - erneuern



**Beschädigung #25:** Tür vorn rechts: Fensterführung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #25:** Tür vorn rechts: Fensterführung - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #26:** Sitz vorn: Sitzbezug links (Mit Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung #26:** Sitz vorn: Sitzbezug links (Mit Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung #26:** Sitz vorn: Sitzbezug links (Mit Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung #27:** Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #27:** Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #27:** Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #27:** Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern





**Beschädigung #28:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #28:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #28:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #28:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #28:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #28:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #28:** Interieur: Innenraum - Kratzer



**Beschädigung #29:** Schiebetür links: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #29:** Schiebetür links: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #29:** Schiebetür links: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #30:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #30:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren





**Beschädigung #30:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #30:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #30:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #31:** Karosserie: Karosserie (Matte Stellen) - Lackmangel - instandsetzen




**Beschädigung #31:** Karosserie: Karosserie (Matte Stellen) - Lackmangel - instandsetzen



**Beschädigung #31:** Karosserie: Karosserie (Matte Stellen) - Lackmangel - instandsetzen



**Beschädigung #31:** Karosserie: Karosserie (Matte Stellen) - Lackmangel - instandsetzen



**Beschädigung #32:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung #32:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung #32:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung #32:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung #32:** Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen