

Nr zlecenia: 61/30/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/02

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M A E H 8 1 2 B A J 0 2 7 0 9 5
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	WZ940JW
Model pojazdu:	Venga 1.6 MR`10 E5	Nr Info-Ekspert:	052-00485
Wersja:	M	Rok produkcji:	2010
Wskazanie drogomierza	146554 km		
Data pierwszej rejestracji	2010/06/29		
Data ważności badania technicznego	2026/07/09		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1710 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1591 ccm / 92kW (125KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna*		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	14	Siatka mocująca bagaż
2	Czujnik obecności pasażera aktywujący poduszkę	15	Siedzenia tylne dzielone
3	Filtr p/pyłkowy	16	Siedzenia tylne regulowane
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	17	Sterowanie radiem w kierownicy
5	Głośniki 4 szt.	18	System wspomagania nagłego hamowania
6	Immobilizer	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Klimatyzacja	20	Światło dodatkowe STOP
8	Kolumna kierownicy regulowana	21	Tarcze kół stalowe 15"
9	Komputer pokładowy	22	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
10	Podłokietnik siedzeń tylnych	23	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne

11	Poduszka powietrzna kierowcy	24	Zamek centralny zdalnie sterowany
12	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	25	Zderzaki w kolorze nadwozia
13	Radioodtwarzacz CD + MP3	26	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujniki parkowania - tył
- 2 +Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)
- 3 +Skrzynia biegów automatyczna

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	VREDESTEIN 195/65 R15 91T QUATRAC 3 TL	6,5
Przednie prawe:	VREDESTEIN 195/65 R15 91T QUATRAC 3 TL	6,5
Tylne lewe:	VREDESTEIN 195/65 R15 91T QUATRAC 3 TL	5,5
Tylne prawe:	VREDESTEIN 195/65 R15 91T QUATRAC 3 TL	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Patryk Kraszewski

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgniecenia		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		


Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Pojazd w trakcie oględzin pokryty śniegiem, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	
2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	90-120	
4	Drzwi przednie	L	160-180	
5	Drzwi tylne	L	200-240	
6	Błotnik tylny	L	210-280	
7	Błotnik przedni	P	120-150	
8	Drzwi przednie	P	210-360	
9	Drzwi tylne	P	190-210	
10	Błotnik tylny	P	120-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		50-60	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	L	Zarysowany		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Dywanik kierowcy		Rozdarcie materiału, zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Kontrolka na zestawie wskaźników: aktywna żółta kontrolka ostrzegawcza silnika.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L		Pęknięty kołpak	
2	Tarcza koła przedniego stalowa	P		Pęknięty kołpak	

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Starcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD II 40.000 km
lub 24 miesiące

Data przeglądu: 24-07-2012

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 12299

Wynik badania testerem GDS: DTC BRAK

Termin następnego przeglądu - data / przebieg: 24-07-2013 33145

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Michał

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: **AUTORYZOWANY SERWIS KIA**
SKP ROBERT KRZEWSKI (kod: 644)
Grzegorz Karpiński

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów:

Wykonane czynności:

Wymiana oleju: ☒

Marka i typ: 5W30

Klasa jakości: ☒

Klasa lepkości: ☒

Wymiana płynu hamulcowego: ☒

Wymiana filtra paliwa: ☒

Wymiana filtra powietrza: ☒

Czynności dodatkowe: ☒

Peczętka ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 25

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD II 60.000 km
lub 36 miesięcy

Data przeglądu: 12-07-2013

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 21466

Wynik badania testerem GDS: DTC BRAK

Termin następnego przeglądu - data / przebieg: 12-07-2014 41445

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Michał

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: **AUTORYZOWANY SERWIS KIA**
SKP ROBERT KRZEWSKI (kod: 644)
Grzegorz Karpiński

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów:

Wykonane czynności:

Wymiana oleju: ☒ TAK ☐ NIE

Marka i typ: 5W30

Klasa jakości: ☒

Klasa lepkości: ☒

Wymiana płynu hamulcowego: ☐ TAK ☒ NIE

Wymiana filtra paliwa: ☐ TAK ☒ NIE

Wymiana filtra powietrza: ☐ TAK ☒ NIE

Czynności dodatkowe: ☐ TAK ☒ NIE

Peczętka ASO i podpis osoby nadzorującej


Fot. nr 26

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD IV lub 45 miesięcy 80000 km Data przeglądu: 28.08.2014 Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 33501 Wynik badania testem GDS: OK Termin następnego przeglądu - data / przebieg: 28.08.2015 / 53000 Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Denisi Michalec Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Melusi Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:  ul. Pułaska 26A, 01-659 Warszawa tel. 0 22 833 02 47	Wykonane czynności: TAK NIE Wymiana oleju: ☒ ☐ Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości: <i>Lotos Turbo</i> Wymiana płynu hamulcowego: ☒ ☐ Wymiana filtra paliwa: ☐ ☒ Wymiana filtra powietrza: ☒ ☐ Czynności dodatkowe: wymiana filtra pp wymiana filtra powietrza wymiana filtra oleju wymiana filtra wody
---	---

Fot. nr 27

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD V lub 60 miesięcy 100000 km Data przeglądu: 08.05.2015 Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 39243 Wynik badania testem GDS: OK Termin następnego przeglądu - data / przebieg: 08.05.2016 / 60000 Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Wojciech Stuykowski Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: Marcin Zagórski Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:  ul. Pułaska 26A, 01-659 Warszawa tel. 0 22 833 02 47	Wykonane czynności: TAK NIE Wymiana oleju: ☒ ☐ Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości: <i>Lotos 5W50</i> Wymiana płynu hamulcowego: ☐ ☒ Wymiana filtra paliwa: ☐ ☒ Wymiana filtra powietrza: ☐ ☒ Czynności dodatkowe: wymiana filtra pp wymiana filtra powietrza wymiana filtra oleju wymiana filtra wody
--	--

Fot. nr 28

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

PRZEGŁĄD VI, 10000 km
lub 72 miesiące

Data przeglądu: 2016-05-09

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 49393

Wynik badania testem GDS: DTC B1a/c

Termin następnego przeglądu - data i przebieg: 2017-05-09 70 tys

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT: Michal/c

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT: *[Signature]*

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych: *[Signature]*

Wydane czynności:

Wymiana oleju: ☒ Tak ☐ Nie

Marka i typ: 5430

Klasa jakości: 2016S

Wymiana płynu hamulcowego: ☒ Tak ☐ Nie

Wymiana filtra paliwa: ☐ Tak ☒ Nie

Wymiana filtra powietrza: ☒ Tak ☐ Nie

Czynności dodatkowe: *[Signature]*

AUTORYZOWANY SERWIS KIA
SKP ROSTKOWSKI (kod: 544)
Grzegorz Kucharski

Peczętką ASO i podpisy osoby nadzorującej

Fot. nr 29

REJESTR PRZEGŁADÓW NADWOZIA

PRZEGŁĄD po 12 miesiącach

Data przeglądu: 2016-06-28

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 6100

Opis stanu nadwozia: 6/4

nr zlecenia ASO: *[Signature]*

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: *[Signature]*

KIA MOTORS
ASO 0044
ul. Rudecka 26a, 51-689 Wrocław
tel. 022 533 02 47

Peczętką ASO i podpisy osoby nadzorującej

PRZEGŁĄD po 24 miesiącach

Data przeglądu: 24-07-2012

Rzeczywisty przebieg pojazdu (km): 12299

Opis stanu nadwozia: 6/4

nr zlecenia ASO: 1163/12

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: *[Signature]*

KIA MOTORS
ASO 0044
ul. Rudecka 26a, 51-689 Wrocław
tel. 022 533 02 47

Peczętką ASO i podpisy osoby nadzorującej

Fot. nr 30

REJESTR PRZEGLĄDÓW NADWOZIA

PRZEGLĄD po 36 miesiącach

Data przeglądu: 12-07-2013

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 21466

Opis stanu nadwozia:

nr zlecenia ASO: 1316/2013

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd:

KIA KIA MOTORS
ASO 0644
ul. Rudzka 26a, 01-689 Warszawa
tel. 022 833 02 47

Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

PRZEGLĄD po 60 miesiącach

Data przeglądu: 09.09.2014

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 33501

Opis stanu nadwozia: uszkodziona paluszka

nr zlecenia ASO: 1321/2014

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd:

KIA KIA MOTORS
ASO 0644
ul. Rudzka 26a, 01-689 Warszawa
tel. 022 833 02 47

Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

PRZEGLĄD po 84 miesiącach

Data przeglądu: 09.05.2015

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 39243

Opis stanu nadwozia: jak poprzednio

nr zlecenia ASO: 375/2015

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: Zegorowski

KIA KIA MOTORS
ASO 0644
ul. Rudzka 26a, 01-689 Warszawa
tel. 022 833 02 47

Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 31

REJESTR PRZEGLĄDÓW NADWOZIA

PRZEGLĄD po 60 miesiącach

Data przeglądu: 09.05.2015

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 39243

Opis stanu nadwozia: jak poprzednio

nr zlecenia ASO: 375/2015

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd: Zegorowski

KIA KIA MOTORS
ASO 0644
ul. Rudzka 26a, 01-689 Warszawa
tel. 022 833 02 47

Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

PRZEGLĄD po 72 miesiącach

Data przeglądu: 2016.05.09

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 49393

Opis stanu nadwozia:

nr zlecenia ASO: 740/2016

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej przegląd:

KIA KIA MOTORS
ASO 0644
ul. Rudzka 26a, 01-689 Warszawa
tel. 022 833 02 47

Pieczęć ASO i podpis osoby nadzorującej

Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu