

Nr zlecenia: 46/09/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/09

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [O] III-2026 |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                        | VIN:               | UU1K6720664900477 |
| Marka:                                              | DACIA                                   | Nr rejestracyjny:  | LU456KN           |
| Model pojazdu:                                      | Dokker 1.5 Blue dCi MR`17 E6d           | Nr Info-Ekspert:   | 009-00703         |
| Wersja:                                             | Laureate                                | Rok produkcji:     | 2020              |
| Wskazanie drogomierza                               | 232940 km                               |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2020/05/27                              |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/05/27                              |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe          |                    |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1899 kg                                 |                    |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                  |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1461 ccm / 70kW (95KM)                  |                    |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza            |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 8                         |                    |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                |                    |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |                    |                   |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                  |
|------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 1    | Czujniki ciśnienia powietrza w oponach                    | 16   | Poduszka powietrzna kierowcy                |
| 2    | Drzwi boczne prawe przesuwne z szybą otwieraną            | 17   | Poduszka powietrzna pasażera                |
| 3    | Filtr p/pyłkowy                                           | 18   | Poduszki powietrzne boczne                  |
| 4    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                      | 19   | Przesłona bagażnika zwijana                 |
| 5    | Immobilizer                                               | 20   | System kontroli trakcji ESC                 |
| 6    | Kanapa tylna dzielona 2/3 - 1/3                           | 21   | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR |
| 7    | Kieszenie w oparciach foteli przednich                    | 22   | Szyby przednie regulowane elektrycznie      |
| 8    | Klimatyzacja                                              | 23   | Światła p/mgielne przednie                  |
| 9    | Kolumna kierownicy regulowana                             | 24   | Tarcze kół stalowe 15"                      |
| 10   | Komputer pokładowy                                        | 25   | Uchwyty na kubki przód/tył                  |
| 11   | Listwy boczne ochronne                                    | 26   | Wspomaganie układu kierowniczego            |
| 12   | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                    | 27   | Zagłówki siedzeń tylnych chowane w oparciu  |
| 13   | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu | 28   | Zamek centralny zdalnie sterowany           |
| 14   | Oparcie siedzeń tylnych składane                          | 29   | Zderzaki w kolorze nadwozia                 |
| 15   | Oświetlenie wnętrza z tyłu                                | 30   | Zestaw naprawczy opon                       |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- ABS + system wspomagania nagłego hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System wspomagania nagłego hamowania
- Drzwi boczne lewe przesuwne z szybą otwieraną  
Drzwi boczne lewe przesuwne  
Szyba w drzwiach lewych przesuwnych otwierana
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Dacia Plug&Radio  
Funkcja podłączenia przenośnych odtwarzaczy  
Radioodtwarzacz MP3  
Złącze Bluetooth
- Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby  
Spryskiwacz szyby tylnej  
Wycieraczka szyby tylnej

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Lakier metalizowany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                               | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | FALKEN 185/65 R15 88T EUROWINTER HS02 TL | 5,4          |
| Przednie prawe: | FALKEN 185/65 R15 88T EUROWINTER HS02 TL | 5,3          |
| Tylne lewe:     | *NOKIAN TYRES 185/65 R15 88T SNOWPROOF 1 | 6,3          |
| Tylne prawe:    | *NOKIAN TYRES 185/65 R15 88T SNOWPROOF 1 | 5,8          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| Długotrwały postój                 | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |

KOREKTA ZA OGUMIENIE

( + )

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                           | Opis                                        | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji | Wygłuszenie pokrywy rozerwane               |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia   |                                             |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej               |                                             |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia   | Szyna dolna drzwi skorodowana               |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej               |                                             |         |
| 6    | Słupek środkowy       | L     | Zarysowania powłoki lakierowej               |                                             |         |
| 7    | Słupek środkowy       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej               |                                             |         |
| 8    | Próg                  | P     | Zarysowania powłoki lakierowej               |                                             |         |
| 9    | Dach                  |       | Zarysowania powłoki lakierowej               |                                             |         |
| 10   | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej               | Szyna drzwi z odpryskami powłoki lakierowej |         |
| 11   | Błotnik tylny         | P     |                                              | Szyna drzwi z odpryskami powłoki lakierowej |         |
| 12   | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia   |                                             |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 110-140              |      |
| 2    | Dach                          |       | 110-140              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110-140              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 110-140              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 110-140              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110-140              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 110-140              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 110-140              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 110-140              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110-140              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110-140              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana                  |      |         |
| 3    | Zderzak tylny             |       | Zarysowany, odkształcony    |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia              | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|---------------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.            | L     | Zabrudzony, rozdarcie materiału |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.            | P     | Zabrudzony                      |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                  |       | Zabrudzona                      |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Zabrudzona                      |      |         |

Radioodtwarzacz zakodowany

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Widoczne ślady wycieków płynów eksploatacyjnych

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis              | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|--------------------|-------------------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego stalowa | P     |                    | Kołpak zarysowany |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Pojazd komunikuje ogólną usterkę elektroniki silnika

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Według oświadczenia osoby okazującej postój pojazdu trwa od listopada 2025.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybitý na karoserii i numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

---

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8





Fot. nr 9




Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50






Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54






Fot. nr 55



Fot. nr 56






Fot. nr 57



Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66






Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76





Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86





Fot. nr 87



Fot. nr 88





Fot. nr 89



Fot. nr 90





Fot. nr 91



Fot. nr 92





Fot. nr 93



Fot. nr 94





Fot. nr 95



Fot. nr 96





Fot. nr 97



Fot. nr 98





Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102





Fot. nr 103




Fot. nr 104





Fot. nr 105



Fot. nr 106





Fot. nr 107



Fot. nr 108





Fot. nr 109



Fot. nr 110





Fot. nr 111



Fot. nr 112





Fot. nr 113



Fot. nr 114

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu