


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002127791
Besichtigt am: 08.10.2025 08:40
Berichts-Nr: 9290331
FIN: WAUZZZF80NN005754

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A8
HSN / TSN:	0588 / BMK
Erstzulassungsdatum:	30.08.2022
Laufleistung:	57.077 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	250 kW (340 PS)
Fahrzeuglänge:	5.190 mm
Fahrzeughöhe:	1.473 mm
Fahrzeugbreite:	1.945 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.910 kg
Radstand:	2.998 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/pastellsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.000 KM

» Fahrzeugausstattung

48 Volt Bordnetz	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Diebstahlwarnanlage
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
6 Zyl.Ottomotor 3,0L Aggr. 06M.C	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
6-Zylinder-Ottomotor 3,0L/250 KW TFSI Grundmotor ist: T9I	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohre	Durchladeeinrichtung
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Abwicklung Serie	Einstiegleisten in den Türausschnitten
adaptive air suspension	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz- Ausweich- und Abbiegeassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung -4N0/4N4/4N6-
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Frontscheibe in Klimakomfort- und Akustikverglasung drahtlos beheizbar
Ambiente-Lichtpaket plus	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Assistenzpaket Plus mit Remote Parkassistent plus	Fußhebelwerk "Standard"
Audi AG	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Navigation & Infotainment	Garagentoröffner
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi music interface	Gepäckraumpaket
Audi phone box	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense front	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Audi pre sense rear	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Audi Smartphone Interface	Handschuhfachkühlung
Audi virtual cockpit plus	HD Matrix Funktion
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Head-up-Display
Außenspiegel links, asphärisch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel rechts, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Kältemittel R1234yf
Batterie 380A (68Ah)	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kategorie 0
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kein Selbstabholer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Betriebsspannung 12 V	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kennzeichenträger vorn
Bordwerkzeug	Klimakomfort- und Akustikverglasung
Dachhaltegriffe farbangepasst	Klimakomfort-/Akustikverglasung
Dachhimmel in Stoff schwarz	Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumtriegelung, mit Safelock	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Komfortsitze vorn	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kopfstützen hinten	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Sonnenschutzrollo
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kreuzungsassistent	Ohne Tisch
Ländergruppe A	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorkonditionierung
Leder Valetta	Ohne Wandhalterung
Lederpaket	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leseleuchten, Basisausstattung	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Linkslenker	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Manuell betätigte Türen	Ohne zus.Warnleuchten
Mild-Hybrid	OLED-Heckleuchten mit spezifischer Schlusslichtsignatur 1
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Optikpaket schwarz plus
Mittelkonsole	Ottomotor
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Panorama-Glasdach
N.N.N. Ausführung 1	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Nicht Heissland	Parkassistent plus
Nichtraucherausführung	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Obere Dekoreinlagen Holz Eschenmaser graubraun naturell	Progressivlenkung
Ohne AdBlue-Tank	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Räder der Serie
Ohne Anhängdevorrichtung	Räder, 10-Parallelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 9,0Jx20, Reifen 265/40 R20
Ohne Bedienhörer / Telefonie (Telefon)	Räder, 5-Arm, 8,0Jx19, Winterreifen 235/50 R19
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöserkennung
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Rechtsverkehr
Ohne Dekorfolien/Embleme	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Fahrzeugladekabel	Reifen 265/40 R 20
Ohne Feuerlöscher	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Geräuschkompensation	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Geschwindigkeitswarnanlage	Reifenreparaturset
Ohne integriertes Mautsystem	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Rücksitzbank und -lehne, nicht umlegbar
Ohne Ladedose	S line Exterieurpaket
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Scheibenbremse hinten, 18 Zoll (ECE)
Ohne Luftqualität-Paket	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll (ECE)
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Nachtsichtsystem	Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem
Ohne Netzanschlussleitung	Serienqualität
Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn und hinten
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
spezielles Typschild EU
Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
Querverkehrsassistent hinten
Standard-Ausstattung
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger S line
Stufenheck
Tagfahrlicht
tiptronic
Top-Infotainment Premium (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf. 1)
Typrüfland Deutschland
Umgebungskameras
Untere Dekoreinlagen in Aluminium matt gebürstet dunkel
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
Wählhebel in Leder
Wärme-Komfort-Paket vorne
Winterrädderverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	265/40 R 20 104 Y	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	265/40 R 20 104 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	265/40 R 20 104 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	265/40 R 20 104 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 103 H	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 103 H	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 103 H	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 103 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF80NN005754

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleutung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

5 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



6 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Lackieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

