

Nr zlecenia: 149/04/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/04

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W0LG M6 E M5 E1 07 17 93
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	WPI54041
Model pojazdu:	Insignia 2.0 CDTI MR`14 E5	Nr Info-Ekspert:	028-04941
Wersja:	Edition S&S	Rok produkcji:	2014
Wskazanie drogomierza	275833 km		
Data pierwszej rejestracji	2014/03/04		
Data ważności badania technicznego	2027/02/09		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2145 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1956 ccm / 120kW (163KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	9	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną	10	System Start/Stop
3	Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radiem w kierownicy	11	Szyby przednie regulowane elektrycznie
4	Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa	12	Szyby tylne regulowane elektrycznie
5	Kurtyny powietrzne boczne	13	Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"
6	Poduszka powietrzna kierowcy	14	Zagłówki foteli przednich aktywne

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|-----------------------------------|
| 7 | Poduszka powietrzna pasażera | 15 | Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 8 | Poduszki powietrzne boczne przednie | | |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Pakiet Dobrej Widoczności
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie
- 3 Podłokietnik siedzeń tylnych z otworem na długie przedmioty
Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
Podłokietniki siedzeń tylnych
- 4 Radioodtwarzacz R400, Bluetooth, ekran 4.2", 7 głośników
Głośniki 7 szt.
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
Wyświetlacz 4,2" kolorowy
Radioodtwarzacz R400
- 5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Koło zapasowe dojazdowe 16"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA 215/60 R16 99H XL FRIGO HP2 TL	8,5
Przednie prawe:	DĘBICA 215/60 R16 99H XL FRIGO HP2 TL	8,4
Tylne lewe:	DĘBICA 215/60 R16 99H XL FRIGO HP2 TL	9,0
Tylne prawe:	DĘBICA 215/60 R16 99H XL FRIGO HP2 TL	8,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej, ogniska korozji		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Wgnieciony, zarysowania		
10	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Zarysowania, pozostałości po naklejce	
11	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
12	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		89	
2	Dach		101	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	130	
5	Drzwi tylne	L	140	
6	Błotnik tylny	L	97	
7	Błotnik przedni	P	117	
8	Drzwi przednie	P	126	
9	Drzwi tylne	P	122	
10	Błotnik tylny	P	137	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		160	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej	Brak zaślepki haka	
2	Listwa zderzaka przedniego		Niedopasowana, zarysowana		
3	Lampa kierunkowskazu boczno	P	Zaparowana		
4	Obudowa lusterka boczno	L	Zarysowana		
5	Obudowa lusterka boczno	P	Zarysowana		
6	Zderzak tylny		Pęknięty lakier, zarysowania		
7	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowana		
8	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Wykładzina boku tylna P		Niedopasowana		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
8	Klamka wewnętrzna przednia	L	Odprysk powierzchni		
9	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia, zarysowania		
10	Wykładzina bagażnika		Brak uchwytu		
11	Dywanik kierowcy		Rozerwany		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Widoczna korozja na elementach układu wydechowego.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

Widoczna korozja na elementach zawieszenia

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarta		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109




Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122




Fot. nr 123




Fot. nr 124




Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130




Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168



Fot. nr 169



Fot. nr 170

ch stacji wyposażony
arzędzia
zne, a także
określonymi
Do więcej
aszych stacji
se zgodnie

ykonywanie
Opel oraz
zęści
ny Opel.
o.o.
wo

jszej
ncyjnej.
n. z o.o.

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny 3

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel
Model pojazdu
Opel
Numer identyfikacyjny pojazdu
WOLGM6EM5E1071793
Nazwisko/numer klienta
Lesław Piotr Szlachetka
Numer rejestracyjny
N107AHB
Miejscowość, data
Humnie 24.03.2016

Adapt Opel AG przechowuje dane osobowe nabywców nowych samochodów marki Opel na potrzeby obsługi klienta i przetwarza je zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu Opel w Europie w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych.
Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy pierwszego pojazdu, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
24.03.2016
Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.

Drugi Właściciel
Nazwisko/numer klienta
Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel
Nazwisko/numer klienta
Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel
Nazwisko/numer klienta
Numer rejestracyjny

WOLGM6EM5E1071793
e1*2007/46*0374*13
0069RTGL/001000-476529

Fot. nr 171

4 Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny.
Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.

Dane pojazdu
Model
Opel
Numer identyfikacyjny pojazdu
WOLGM6EM5E1071793
Typ silnika, numer silnika
1700 16V 1700 2223
Skrzynia biegów
M
Kod koloru lakieru
M
Kod wykończenia wnętrza
Data pierwszej rejestracji
04.03.2016

Przygotował
Dystrybutor Opel, który dostarczył pojazd
Andrzej Szlachetka
Numer dystrybutora Opel
PL-43
Miasto
Humnie
Data
24.03.2016
AUTO-EKSPERT
Autoryzowany Dystrybutor
01 222 336 10 01
Fax (22) 336 10 01
/08/

Potwierdzenie czynności serwisowej
Wykonanie cz. dokumentów
Książeczki s. okresową na gdy pojawi s. wyświetlacz
Dopuszczal. lepkości ole. w Instrukcji

Fot. nr 172

Fot. nr 173

Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☐ Okresowy ☒

Data: 16.03.2017 km 65842

Typ silnika: ☐ 1.6 ☒ 2.0

Klasa: ☐ dexos 1 ☒ dexos 2

☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025

☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3

Wskaznik: ☐ S W: 3.0

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilotaż sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wieloramiowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulcowe z przodu i z tyłu

☐ Światła zaparowane

☐ Płyn chłodzący

OPEL

Wzrost: 1.80

Adres: _____

INTER-AUTO

Wzrost: 1.80

Adres: _____

Następny przegląd według wskaźnika: 16.03.2017 25942

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐ Okresowy ☒

Data: 31.01.2017 km 65645

Typ silnika: ☐ 1.6 ☒ 2.0

Klasa: ☐ dexos 1 ☒ dexos 2

☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025

☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3

Wskaznik: ☐ S W: 3.0

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilotaż sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wieloramiowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulcowe z przodu i z tyłu

☐ Światła zaparowane

☐ Płyn chłodzący

AUTO-SERVICE ZIELINSKI

Wzrost: 1.80

Adres: _____

WZROST

Następny przegląd według wskaźnika: 31.01.2017 95645

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przebieg: Okresowy ☐ Okresowy ☒

Data: 01.11.2017 km 92377

Typ silnika: ☐ 1.6 ☒ 2.0

Klasa: ☐ dexos 1 ☒ dexos 2

☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025

☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3

Wskaznik: ☐ S W: 3.0

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący: _____ °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilotaż sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wieloramiowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy ciernie hamulcowe z przodu i z tyłu

☐ Światła zaparowane

☐ Płyn chłodzący

AUTO-SERVICE ZIELINSKI

Wzrost: 1.80

Adres: _____

WZROST

Następny przegląd według wskaźnika: 01.11.2017 107327

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. nr 174

OPEL Insignia

Potwierdzenie czynności serwisowych 7

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☒ Główny ☐
Data: 29.08.2018 km 118 669	Data: 03.09.19 km 146 225 km	Data: 16.07.20 km 160 800
Olej silnikowy	Olej silnikowy	Olej silnikowy
Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐	Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐	Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐
Lepkość: 5 W-30	Lepkość: 5 W-30	Lepkość: 5 W-30
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie	Tak Nie	Tak Nie
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy	☐ Filtr przeciwpyłkowy	☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty	☐ Pasek zębaty	☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa	☐ Filtr paliwa	☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący
Następny przegląd według wskaźnika	Następny przegląd według wskaźnika	Następny przegląd według wskaźnika
Data: 27.12.2019 km 133 669	Data: 03.09.20 km 161 225 km	Data: 07.2021 km 175 800
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

ZIELIŃSKI
Zakalwaria 11A
01 631 375
123-036-02-05
fax: 22 727 40 51

AUTOSERVICE ZIELIŃSKI
05-530 Góra Kalwaria, ul. Zakalwaria 11A
tel. 22 727 40 51, 501 631 375
fax: 22 727 40 51, 123-036-02-05

KAMCAR Kierici Nieznański
ul. Zielona 25, 05-540 Piaszeczno
Autoryzacja NIP: 124-116-02-43

Fot. nr 175

OPEL Insignia

Potwierdzenie czynności serwisowych 8

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 30.08.22 km 196 319	Data: 19.09.23 km 231 720	Data: 30.08.22 km 196 319
Olej silnikowy	Olej silnikowy	Olej silnikowy
Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐	Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐	Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐
Lepkość: 5 W-30	Lepkość: 5 W-30	Lepkość: 5 W-30
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak Nie	Tak Nie	Tak Nie
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy	☐ Filtr przeciwpyłkowy	☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty	☐ Pasek zębaty	☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa	☐ Filtr paliwa	☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy ciemne hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący
Następny przegląd według wskaźnika	Następny przegląd według wskaźnika	Następny przegląd według wskaźnika
Data: 30.08.23 km 210 000	Data: 30.08.23 km 210 000	Data: 30.08.23 km 210 000
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI
Towar: B.P.T.W.
KŁOSZCZÓW
Marszałka Józefa Piłsudskiego 51
Data NIP: 123-067-54-70, REG. 140395263
30.08.23 210 000
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

AUTO-BIS Spółka Cywilna
Paweł Bary, Piotr Braun, Bogdan Pańszkieiewicz
ul. Powstańców 4 / 77-400 ZŁOTÓW
NIP: 600-061-226, REG. 660 061 012
NIP: 7671696908 / REGON 302158173
BDO 00084467
(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. nr 176



Fot. nr 177



Fot. nr 178



Fot. nr 179




Fot. nr 180



Fot. nr 181



Fot. nr 182



Fot. nr 183



Fot. nr 184



Fot. nr 185



Fot. nr 186



Fot. nr 187



Fot. nr 188



Fot. nr 189




Fot. nr 190



Fot. nr 191



Fot. nr 192



Fot. nr 193



Fot. nr 194



Fot. nr 195



Fot. nr 196



Fot. nr 197

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu