



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Bitzengarten 28
35614 Aßlar-Oberlemp
Mobil: 0171-2 20 57 30
E-Mail: info@sv-krauss.de

Kfz-Sachverständigenbüro Hendrik Krauß • Bitzengarten 28 • 35614 Aßlar

Firma
Cideon Software & Service GmbH & Co KG
Wilthener Straße 32
02625 Bautzen

Aßlar, den 16.02.2026

Wertgutachten

W-20260216014

Bei Rückfragen bitte angeben!

Fahrzeughalter	: Firma Lease + Earn GmbH & Co. KG Rudolf-Loh-Str. 1, 35708 Haiger
Amtliches Kennzeichen	: LDK-CI 141
Auftrag vom	: 04.02.2026
Besichtigungsdatum / -ort	: 04.02.2026 / 35630 Ehringshausen, Elgersweg 4
Besichtigt durch	: SV Hendrik Krauß

Zusammenfassung des Gutachtens

Händlerereinkaufswert mit MwSt.
Händlerverkaufswert mit MwSt.


EUR	7.750,00
EUR	9.500,00



Auftragsnummer W-20260216014

Datum: 16.02.2026

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: LDK-CI 141
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Kombi, 5-türig
Fabrikat	: VW
Typ / Untertyp	: Passat / Passat Variant 2.0 TDI DSG (BlueMotion
Technology) Comfortli	
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WVVZZZ3CZHE060952
KBA-Nummer	: 0603BQS
Hubraum / Leistung	: 1968 ccm / 110 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel Kat / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode	: EU6
Plätze	: 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 1541 kg / 2130 kg / 589 kg
Länge / Breite / Höhe	: 4767 mm / 1832 mm / 1516 mm
Reifendimension	: 215/60 R 16 V
Reifenfabrikat vorn	: Continental
Reifenfabrikat hinten	: Fulda
Reifenart	: Winter-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	: 
Radstand	: 2786 mm
Erstzulassung	: 17.10.2016
Nächste HU / AU	: 11.2027 / 11.2027
Laufleistung abgelesen	: 286303 km
Farbe	: Pure white (C9A)
Lackart	: Uni
Allgemeinzustand	: durchschnittlich
Karosseriezustand	: durchschnittlich
Serienausstattung	: Ablagen Passat; Ablageaschen an den Rückseiten der Vordersitze; Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere; Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar; Außentemperaturanzeige; Bremsenergie rückgewinnung; Bremsleuchte, dritte; Chromleisten an den Seitenfenstern; Dachreling schwarz; Dekoreinlagen "Diamond Silver" für Instrumententafel, Türverkleidungen; Dieselpartikelfilter; Doppelton-Signalhorn; Drehzahlmesser; Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbank; Elektronische Parkbremse inkl.



Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Bitzengarten 28
35614 Aßlar-Oberlemp
Mobil: 0171-2 20 57 30
E-Mail: info@sv-krauss.de

Auftragsnummer W-20260216014

Datum: 16.02.2026

Auto-Hold-Funktion und Berganfahrassistent;
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit
Gegenlenkunterstützung; Fehlbetankungsschutz;
Fensterheber, elektrisch vorn und hinten;
Fernentriegelung für Gepäckraumklappe; Freilauf für
Doppelkupplungsgetriebe DSG; Gepäckraumabdeckung;
Gepäckraumbeleuchtung; Gepäckraumboden aufstellbar;
Getriebe: 6-Gang DSG; Heckscheibe heizbar;
Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung;
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und
Dimmfunktion; ISOFIX-Halteösen;
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik; Klimaanlage;
Kopfstützen vorn; Kopfstützen (3) hinten; Lackierung:
Uni; Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen),
für DSG; Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung;
Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden; Mittelarmlehne
hinten mit Ablagefach und Becherhalter; Mittelarmlehne
vorn mit Ablagebox; Müdigkeitserkennung;
Multifunktionsanzeige "Plus"; Multikollisionsbremse;
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, mit
Chromeinfassung; Netztrennwand;
Nichtraucherausführung; Paket: Licht und Sicht;
Parkpilot; Räder: Leichtmetall (4) "Sepang" 6.5 J x 16;
Räder: Reifenkontrollanzeige; Räder: Tire Mobility Set;
Radio "Composition Colour"; Rückleuchten in
LED-Technik; Rücksitzbank ungeteilt, Lehne
asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne;
Schalthebelknauf in Leder; Servolenkung;
Sicherheitsgurte: 5 Dreipunkt-Automatic-Gurte;
Sitzbezüge in Stoff; Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar;
Sitze: Komfortsitze vorn; Start-Stopp-System; Staub- und
Pollenfilter; Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten;
Stoßfänger in Wagenfarbe; Tagfahrlicht; Textilfußmatten
vorn und hinten; Uhr: Analoguhr in der Instrumententafel;
Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit
City-Notbremsfunktion; Verbandtasche, Warndreieck und
Warnweste; Verzurrösen im Gepäckraum (4);
Wärmeschutzverglasung; Warnblinkautomatik bei
Vollbremsung; Wegfahrsperre, elektronisch;
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung mit
Funkfernbedienung, 2 Funkschlüssel

Sonderausstattung

: App-Connect; Entfall der Schriftzüge; Lackierung: Pure
White; Navigationsfunktion "Discover Media" für
"Composition Media"; Paket: Business Premium in
Verbindung mit Fahrerassistentenpaket Plus; Paket: R-Line
Sportpaket; Räder: Winterräder (zusätzlich) Stahl, 6,5 J x
16; Radio "Composition Media"; Seitenscheiben hinten
und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65% lichtabsorbierend;
Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Fahrerseite elektrisch
inkl. Massagefunktion; Telefon: Telefonschnittstelle
"Comfort" für "Discover Media" oder "Discover Pro"



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Bitzengarten 28
35614 Aßlar-Oberlemp
Mobil: 0171-2 20 57 30
E-Mail: info@sv-krauss.de

Auftragsnummer W-20260216014

Datum: 16.02.2026

Vorschäden	: Eine Lackschichtdickenmessung wurde durchgeführt. -Keine erhöhten Lackdicken feststellbar-
Altschäden	: Stoßfänger vorne rechts verschürft, Unterbodenverkleidung verschürft, Steinschläge im Frontbereich, normale Gebrauchsspuren rundherum.
Bemerkungen	: Letzter Service bei 285579km am 20.11.2025



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Bitzengarten 28
35614 Aßlar-Oberlemp
Mobil: 0171-2 20 57 30
E-Mail: info@sv-krauss.de

Auftragsnummer W-20260216014

Datum: 16.02.2026

Besichtigung

Fahrzeugidentifizierung

Der Fahrzeugschein / die Zulassungsbescheinigung Teil I, lag bei der Besichtigung vor.
Die am Fahrzeug abgelesene Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN) stimmt mit den Angaben aus den vorliegenden Unterlagen überein.

Hilfsmittel:

Zur Besichtigung stand eine Hebebühne zur Verfügung.

Beschädigungen am Fahrzeug:

- Stoßfänger vorne rechts verschürft
- Unterbodenverkleidung verschürft
- Steinschläge im Frontbereich
- Normale Gebrauchsspuren rundherum



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Bitzengarten 28
35614 Aßlar-Oberlemp
Mobil: 0171-2 20 57 30
E-Mail: info@sv-krauss.de

Auftragsnummer W-20260216014

Datum: 16.02.2026

AUFTRAGS-NR: W-20260216014

SCHLÜSSEL-NR: 10529631

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: FIRMA LEASE + EARN GMBH & CO. KG
RUDOLF-LOH-STR. 1
35708 HAIGER

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 04.02.2026 / 35630 EHRINGSHAUSEN, ELGERSWEG 4

AMTLICHES KENNZEICHEN: LDK-CI 141

ART / AUFBAU: PKW / KOMBI

HERSTELLER: VW
TYP: PASSAT
AUSFÜHRUNG: PASSAT VARIANT 2.0 TDI DSG (BLUEMOTION
TECHNOLOGY) COMFORTLI
FAHRZEUG IDENT NR: WWZZZ3CZHE060952

FARBE: PURE WHITE (C9A)
TÜREN: 5

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.968 CCM / 110 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU6

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 17.10.2016 /
NÄCHSTE HU / AU: 11.2027 /11.2027

GESAMTLAUFLEISTUNG: 286.303 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	9.500,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.516,81
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	7.750,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.237,39

AßLAR , DEN 18.02.2026

SYSTEM AUDATEX



Auftragsnummer W-20260216014

Datum: 16.02.2026

AUFTRAGS-NR: W-20260216014

SCHLÜSSEL-NR: 10529631

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABLAGEN PASSAT; ABLAGETASCHEN AN DEN RÜCKSEITEN DER VORDERSITZE; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHRE; AIRBAG, KOPFAIRBAGSYSTEM FÜR FRONT- UND FONDPASSAGIERE; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR; AUßENTEMPERATURANZEIGE; BREMSENERGIERÜCKGEWINNUNG; BREMSLEUCHTE, DRITTE; CHROMLEISTEN AN DEN SEITENFENSTERN; DACHRELING SCHWARZ; DEKOREINLAGEN "DIAMOND SILVER" FÜR INSTRUMENTENTAFEL, TÜRVERKLEIDUNGEN; DIESELPARTIKELFILTER; DOPPELTON-SIGNALHORN; DREHZAHLMESSER; DURCHLADEMÖGLICHKEIT IN DER RÜCKSITZBANK; ELEKTRONISCHE PARKBREMSE INKL. AUTO-HOLD-FUNKTION UND BERGANFAHRASSISTENT; ELEKTRONISCHES STABILISIERUNGSPROGRAMM (ESP) MIT GEGENLENKUNTERSTÜTZUNG; FEHLBETANKUNGSSCHUTZ; FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN UND HINTEN; FERNENTRIEGLUNG FÜR GEPÄCKRAUMKLAPPE; FREILAUF FÜR DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE DSG; GEPÄCKRAUMABDECKUNG; GEPÄCKRAUMBELEUCHTUNG; GEPÄCKRAUMBODEN AUFSTELLBAR; GETRIEBE: 6-GANG DSG; HECKSCHEIBE HEIZBAR; HECKSCHEIBENWISCHER MIT INTERVALLSCHALTUNG; ISOFIX-HALTEÖSEN; INNENLEUCHTEN MIT ABSCHALTVERZÖGERUNG UND DIMMFUNKTION; KENNZEICHENBELEUCHTUNG IN LED-TECHNIK; KLIMAAANLAGE; KOPFSTÜTZEN VORN; KOPFSTÜTZEN (3) HINTEN; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD: MULTIFUNKTIONS-LEDERLENKRAD (3-SPEICHEN), FÜR DSG; LENKSÄULE MIT HÖHEN- UND LÄNGSEINSTELLUNG; MAKE-UP-SPIEGEL IN DEN SONNENBLENDEN; MITTELARMLEHNE HINTEN MIT ABLAGEFACH UND BECHERHALTER; MITTELARMLEHNE VORN MIT ABLAGEBOX; MULTIFUNKTIONSANZEIGE "PLUS"; MULTIKOLLISIONSBREMSE; MÜDIGKEITSERKENNUNG; NEBELSCHEINWERFER UND ABBIEGELICHT, MIT CHROMEINFASSUNG; NETZTRENNWAND; NICHTRAUCHERAUSFÜHRUNG; PAKET: LICHT UND SICHT; PARKPILOT; RADIO "COMPOSITION COLOUR"; RÄDER: LEICHTMETALL (4) "SEPANG" 6.5 J X 16; RÄDER: REIFENKONTROLLANZEIGE; RÄDER: TIRE MOBILITY SET; RÜCKLEUCHTEN IN LED-TECHNIK; RÜCKSITZBANK UNGETEILT, LEHNE ASYMMETRISCH GETEILT UMKLAPPBAR MIT MITTELARMLEHNE; SCHALTHEBELKNAUF IN LEDER; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE: 5 DREIPUNKT-AUTOMATIC-GURTE; SITZBEZÜGE IN STOFF; SITZE: BEIFAHRERSITZ HÖHENEINSTELLBAR; SITZE: KOMFORTSITZE VORN; START-STOPP-SYSTEM; STAUB- UND POLLENFILTER; STECKDOSE, 12-V, AN DER MITTELKONSOLE HINTEN; STOßFÄNGER IN WAGENFARBE; TAGFAHRLICHT; TEXTILFUßMATTEN VORN UND HINTEN; UHR: ANALOGUHR IN DER INSTRUMENTENTAFEL; UMFELDBEOBACHTUNGSSYSTEM "FRONT ASSIST" MIT CITY-NOTBREMSFUNKTION; VERBANDTASCHEN, WARNDREIECK UND WARNWESTE; VERZURRÖSEN IM GEPÄCKRAUM (4); WARNBLINKAUTOMATIK BEI VOLLBREMSUNG; WEGFAHRSPERRE, ELEKTRONISCH; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG; ZENTRALVERRIEGELUNG OHNE SAFE-SICHERUNG MIT FUNKFERNBEDIENUNG, 2 FUNKSCHLÜSSEL;

SONDER - ZUBEHÖR

APP-CONNECT; ENTFALL DER SCHRIFTZÜGE; LACKIERUNG: PURE WHITE; NAVIGATIONSFUNKTION "DISCOVER MEDIA" FÜR "COMPOSITION MEDIA"; PAKET: BUSINESS PREMIUM IN VERBINDUNG MIT FAHRERASSISTENZPAKET PLUS; PAKET: R-LINE SPORTPAKET; RADIO "COMPOSITION MEDIA"; RÄDER: WINTERRÄDER (ZUSÄTZLICH) STAHL, 6,5 J X 16; SEITENSCHIEBEN HINTEN UND HECKSCHEIBE ABGEDUNKELT, ZU 65% LICHTABSORBIEREND; SITZE: LENDENWIRBELSTÜTZEN VORN, FAHRERSEITE ELEKTRISCH INKL. MASSAGEFUNKTION; TELEFON: TELEFONSCHNITTSTELLE "COMFORT" FÜR "DISCOVER MEDIA" ODER "DISCOVER PRO";

SYSTEM AUDATEX



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Bitzengarten 28
35614 Aßlar-Oberlemp
Mobil: 0171-2 20 57 30
E-Mail: info@sv-krauss.de

Auftragsnummer W-20260216014

Datum: 16.02.2026

AUFTRAGS-NR: W-20260216014

SCHLÜSSEL-NR: 10529631

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN
- OPTISCHE SCHÄDEN

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 215/60 R 16 V
H-ACHSE: 215/60 R 16 V

SYSTEM AUDATEX



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Bitzengarten 28
35614 Aßlar-Oberlemp
Mobil: 0171-2 20 57 30
E-Mail: info@sv-krauss.de

Auftragsnummer W-20260216014

Datum: 16.02.2026

AUFTRAGS-NR: W-20260216014

SCHLÜSSEL-NR: 10529631

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 16.02.2026 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

VERKAUFSWERT MIT MWST
ENTHALTENE MWST
EINKAUFSWERT MIT MWST
ENTHALTENE MWST

EUR****	9.500,00
EUR****	1.516,81
EUR****	7.750,00
EUR****	1.237,39

AßLAR , DEN 18.02.2026

SYSTEM AUDATEX



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Bitzengarten 28
35614 Aßlar-Oberlemp
Mobil: 0171-2 20 57 30
E-Mail: info@sv-krauss.de

Auftragsnummer W-20260216014

Datum: 16.02.2026

Schlusswort

Hinweis:

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden **n i c h t** erkennbar. Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren. Hierbei sind die ausgewechselten Ersatzteile bis zur Nachbesichtigung und Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Aßlar, 16.02.2026 Der Sachverständige

KFZ-Sachverständigenbüro **Hendrik Krauß**
Hendrik Krauß

(Bei elektronischer Übertragung auch ohne Unterschrift gültig)

Dieses Gutachten umfasst 20 Seiten nebst der Anlagen:
Honorarrechnung



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Auftragsnummer W-20260216014

Bitzengarten 28

35614 Aßlar-Oberlemp

Mobil: 0171-2 20 57 30

E-Mail: info@sv-krauss.de

Datum: 16.02.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Auftragsnummer W-20260216014

Bitzengarten 28

35614 Aßlar-Oberlemp

Mobil: 0171-2 20 57 30

E-Mail: info@sv-krauss.de

Datum: 16.02.2026



Bild 3



Bild 4



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Auftragsnummer W-20260216014

Bitzengarten 28

35614 Aßlar-Oberlemp

Mobil: 0171-2 20 57 30

E-Mail: info@sv-krauss.de

Datum: 16.02.2026



Bild 5



Bild 6



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Auftragsnummer W-20260216014

Bitzengarten 28

35614 Aßlar-Oberlemp

Mobil: 0171-2 20 57 30

E-Mail: info@sv-krauss.de

Datum: 16.02.2026



Bild 7



Bild 8



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Auftragsnummer W-20260216014

Bitzengarten 28

35614 Aßlar-Oberlemp

Mobil: 0171-2 20 57 30

E-Mail: info@sv-krauss.de

Datum: 16.02.2026



Bild 9



Bild 10



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Auftragsnummer W-20260216014

Bitzengarten 28

35614 Aßlar-Oberlemp

Mobil: 0171-2 20 57 30

E-Mail: info@sv-krauss.de

Datum: 16.02.2026



Bild 11



Bild 12



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Auftragsnummer W-20260216014

Bitzengarten 28

35614 Aßlar-Oberlemp

Mobil: 0171-2 20 57 30

E-Mail: info@sv-krauss.de

Datum: 16.02.2026



Bild 13



Bild 14



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Auftragsnummer W-20260216014

Bitzengarten 28

35614 Aßlar-Oberlemp

Mobil: 0171-2 20 57 30

E-Mail: info@sv-krauss.de

Datum: 16.02.2026



Bild 15



Bild 16



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Auftragsnummer W-20260216014

Bitzengarten 28

35614 Aßlar-Oberlemp

Mobil: 0171-2 20 57 30

E-Mail: info@sv-krauss.de

Datum: 16.02.2026



Bild 17



Bild 18



Hendrik Krauß
geprüfter Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro

Schaden- und Wertgutachten

Auftragsnummer W-20260216014

Bitzengarten 28

35614 Aßlar-Oberlemp

Mobil: 0171-2 20 57 30

E-Mail: info@sv-krauss.de

Datum: 16.02.2026



Bild 19