

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                |                  |                                  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 217456/12/25-11401                             | Data raportu     | 11-12-2025                       |
| Rzeczoznawcy  | Damian Koch (NEW)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 09-12-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/93689/25/12/01                    | Miejsce oględzin | MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P... |

### Dane pojazdu

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WF0PXXGCHPNM82636          |
| Marka, model                | FORD Focus Kombi 21-       |
| Typ, wersja                 | Focus 1.5 EcoBlue Titanium |
| Numer rejestracyjny         | KK65084                    |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1498 ccm/88 kW      |
| Stan licznika               | 84 103 km                  |
| Data 1. rej./rok prod.      | 07-11-2022/2022            |
| Data nast. bad. techn.      | 07-11-2027                 |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                    |
| Lakier                      | czarny/METALIK             |
| Skrzynia biegów             | manualna                   |



### Wyposażenie pojazdu

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe z przodu, Ford MyKey - możliwość programowania i przypisywania funkcji do kluczyka, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi), Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Fotel pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z ręczną regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl sportowy, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Gniazdko 12V w bagażniku, Gniazdko 12V z tyłu konsoli, Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna składana, dzielona w proporcji 60:40, ze składanym podłokietnikiem, Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, Kierownica ze zdalnym sterowaniem systemem audio, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Konsola centralna Premium z przesuwanym podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą, Konsola dachowa - krótka, Lampki LED z przodu i z tyłu, Lampy tylne LED, Lane Keeping Alert zawiera Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu), Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane, lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania ISOFIX z top-tether dla dwóch zewnętrznych foteli tylnych, Obrazowanie szyb bocznych w kolorze aluminium, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory - Full LED, statyczne, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny, System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania EBD, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji+FCW+DBS+AEB, System audio z Sync 4, nawigacją i DAB+, kolorowy wys. dotyk. 13.2", ACP, AA, Bluetooth, 6 głośników, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System wyboru trybu jazdy, Szyby elektr. przód i tył, z czujnikiem przeszkody oraz funkcją całkowitego otwierania i zamykania, Tapicerka materiałowa Ray, w ciemnej tonacji, z przeszyciami w kolorze szarym, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TC), Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HLA), Usługi Ford Smart (1 rok) - dodatkowe dane w systemie nawigacji, Wskaźnik sugerujący optymalny moment zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu, Włącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie standardowe, Światła hamowania awaryjnego - pulsujące światła stop, Światła przednie przeciwmgielne LED, z funkcją doświetlania zakrętów, Felgi aluminiowe 16", wzór 6x2-ramienny, z ogumieniem 205/60, Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Koło zapasowe - dojazdowe 16", Lakier metalizowany, Agate Black, Pakiet Winter

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ          | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/60 16 92H | 7,0 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/60 16 92H | 6,2 mm           |
| tylna    | prawe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/60 16 92H | 5,0 mm           |
|          | lewe  | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 205/60 16 92H | 5,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |

|    |                   |        |
|----|-------------------|--------|
| 17 | Pokrywa bagażnika | do 150 |
|----|-------------------|--------|

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                           | Opis uszkodzeń                             | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Krata wlotu powietrza, dolna            | połamana(y)                                | WY        | 0.6           |
| 2    | Szyba przednia barwiona/ogrzew.         | pęknięcie                                  | WY        | 1.7           |
| 3    | Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia |                                            | WY        |               |
| 4    | Nakładka przestrzeni bagażowej          | brak                                       | WY        | 0.1           |
| 5    | Okładzina zderzaka przedniego           | rysa/odprysk                               | NA        | 1             |
| 6    | Pokrywa przednia                        | rysa/odprysk                               | NA        | 0.5           |
| 7    | Dach                                    | zabrudzenie                                | NA        | 0.5           |
| 8    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L            | rysa/odprysk                               | NA        | 0.5           |
| 9    | Okładzina zderzaka tylnego              | rysa/odprysk                               | NA        | 0.8           |
| 10   | Łotnik tylny R                          | wgniecenie/odkształcenie                   | NA        |               |
| 11   | Podsufitka                              | nietrwały montaż, wgniecenie/odkształcenie | NA        | 0.3           |
| 12   | Rama dachu L                            | rysa/odprysk                               | NA        | 0.5           |
| 13   | Rama dachu R                            | zabrudzenie                                | NA        | 0.2           |
| 14   | Łotnik przedni R                        | rysa/odprysk                               |           |               |
| 15   | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R         | rysa/odprysk                               |           |               |
| 16   | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R            | rysa/odprysk                               |           |               |
| 17   | Klamka zewnętrzna drzwi tylnych L       | rysa/odprysk                               |           |               |
| 18   | Łotnik tylny R                          | rysa/odprysk                               |           |               |
| 19   | Nakładka słupka D R                     | zarysowanie                                |           |               |
| 20   | Boczek tapicerski drzwi kpl. L          | zarysowanie                                |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 32**


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Krata zderzaka prz. - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 38**

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 40**


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 44**

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Szyba czołowa ogrzewana - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 46**

Szyba czołowa ogrzewana - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 48**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 56**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 58**

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 60**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 62**

Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 64**

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 2



**Fot. 66**


Zderzak tylny cz dolna() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**


Dach - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 68**


Dach - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Dach - Rysa/odprysk 1



**Fot. 70**


Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**

Dach - Inne 2



**Fot. 72**

Dach() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73**

Rama dachu L - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 74**

Rama dachu L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75**

Rama dachu L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 76**

Rama dachu P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77**

Rama dachu P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 78**

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 80**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 81**

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 82**

Klamka drzwi tyl L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 83**

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 84**

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 85**

Fotel prz. lew. - Inne 1



**Fot. 86**

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 87**

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 88**

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 89**

Podsufitka - Inne 1



**Fot. 90**

Wykładzina(y) słupka tylnego P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 91**

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1