

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                   |                  |                                  |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 09662/2/26-15201                                  | Data raportu     | 04-02-2026                       |
| Rzeczoznawcy  | Damian Koch (NEW)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (NEW) | Data oględzin    | 04-02-2026                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/07461/26/01/29                       | Miejsce oględzin | MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P... |

### Dane pojazdu

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | WVWZZZ3CZPE049350           |
| Marka, model                | VOLKSWAGEN Passat Varian... |
| Typ, wersja                 | Passat 2.0 TDI EVO Elegance |
| Numer rejestracyjny         | KK81851                     |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1968 ccm/110 kW      |
| Stan licznika               | 146 401 km                  |
| Data 1. rej./rok prod.      | 24-04-2023/2023             |
| Data nast. bad. techn.      | 24-04-2026                  |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                     |
| Lakier                      | czarny/2-warstwowy perłowy  |
| Skrzynia biegów             | manualna                    |



### Wposażenie pojazdu

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Asystent podjazdu, Bagażnik wyłożony tapicerką, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył z funkcją hamowania awaryjnego i wizualizacją na ekr., Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów w skórce, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacji przyczepy, Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano Black, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - Top-Komfort, Fotele przednie - podgrzewane, z niezależną regulacją, Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w konsoli środkowej z tyłu i w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C do obsługi iPod/iPhone, Gwarancja 2 lata, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampki, 2 lampki do czytania z przodu oraz 2 z tyłu, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, przednich drzwiach Szczotkowane aluminium, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy progowe ze stali szlachetnej, Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż., Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane, Lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne, Lusterko pasażera, convex, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Pas bezpieczeństwa 3 - punktowy dla środkowego fotela w drugim rzędzie, Pasy bezpieczeństwa 3 - punktowe z regulacją wysokości i napięcia, Podsufitka w kolorze Pearl Grey, Poduszki kierowcy i pasażera, pasażera z funkcją dezaktywacji, poduszka kolanowa kierowcy, Podłoga bagażnika, składana, Podświetlenie w listwach wykończeniowych w drzwiach, Pokrywa bagażnika odblokowywana elektrycznie, Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył, Przygotowanie do montażu 2 fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu z uchwytami Top Tether I-Size, Radio Composition z kolorowym i wielofunkcyjnym wyświetlaczem 6.25, Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C, Regulacja zasięgu reflektorów, Relingi dachowe - srebrne, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania, System Keyless Go - bezkluczkowe uruchamianie pojazdu, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wspomagania jazdy Travel Assist, Lane Assist oraz Emergency Assist, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odblaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka Global/Alcantara, Tapicerka drzwi i paneli bocznych ze skóry syntetycznej, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją Stop and Go, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, We connect Plus bezpłatne na 3 lata, WeConnect Plus, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual), Wykończenie chromowane przełączników świateł oraz regulacji lusterek i okien elektrycznych, Zagłówki (3) w drugim rzędzie siedzeń, opuszczane, Zagłówki przednie aktywne, regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z 2 pilotami z funkcją SAFELOCK oraz funkcją Press and Drive, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrzyżowania, Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe, Lakier perłowy, Pakiet Comfort, Pakiet Easy Park, Pakiet Tech, Pakiet zimowy 2, Panel do sterowania klimatyzacją i dodatkowe gniazda do ładowania, Przygotowanie do We Connect Fleet - mobilne usługi online na 2 lata, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarmem, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ        | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | DUNLOP, WINTERSPORT 5 | 215/55 R17 98V | 5,5 mm           |
|          | lewe  | DUNLOP, WINTERSPORT 5 | 215/55 R17 98V | 6,5 mm           |
| tylna    | prawe | DUNLOP, WINTERSPORT 5 | 215/55 R17 98V | 7,0 mm           |
|          | lewe  | DUNLOP, WINTERSPORT 5 | 215/55 R17 98V | 6,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy  | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy    | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy   | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy   | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy  | do 150                                     |

|    |                                         |        |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 8  | Próg lewy                               | do 150 |
| 9  | Próg prawy                              | do 150 |
| 10 | Dach                                    | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe                     | do 150 |
| 12 | Drzwi przednie prawe                    | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne lewe                        | do 150 |
| 14 | Drzwi tylne prawe                       | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150 |
| 16 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 17 | Pokrywa bagażnika                       | do 150 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji            | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|--------------------------|----------------|-----------|---------------|
| 1    | Nakładka słupka A góra L | zabrudzenie    | NA        |               |
| 2    | Listwa tapicerki drzwi L | zarysowanie    |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu przód



**Fot. 28**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**


Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Wykładzina(y) słupka przedniego L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1