

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218107/2/26-11401	Data raportu	04-02-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	04-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/07462/26/01/29	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZ3CZPE049081
Marka, model	VOLKSWAGEN Passat Varian...
Typ, wersja	Passat 2.0 TDI EVO Elegance
Numer rejestracyjny	KK81518
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	165 214 km
Data 1. rej./rok prod.	24-04-2023/2023
Data nast. bad. techn.	24-04-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Asystent podjazdu, Bagażnik wyłożony tapicerką, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył z funkcją hamowania awaryjnego i wizualizacją na ekr., Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów w skórce, ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacja przyczepy, Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano Black, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - Top-Komfort, Fotele przednie - podgrzewane, z niezależną regulacją, Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w konsoli środkowej z tyłu i w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C do obsługi iPod/iPhone, Gwarancja 2 lata, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Kurtyny powietrzne, Lampki, 2 lampki do czytania z przodu oraz 2 z tyłu, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, przednich drzwiach Szczętkowane aluminium, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy progowe ze stali szlachetnej, Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstępnym od pasaż., Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane, Lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne, Lusterko pasażera, convex, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Pas bezpieczeństwa 3 - punktowy dla środkowego fotela w drugim rzędzie, Pasy bezpieczeństwa 3 - punktowe z regulacją wysokości i napięcia, Podsufitka w kolorze Pearl Grey, Poduszki kierowcy i pasażera, pasażera z funkcją dezaktywacji, poduszka kolanowa kierowcy, Podłoga bagażnika, składana, Podświetlenie w listwach wykończonych w drzwiach, Pokrywa bagażnika odblokowywana elektrycznie, Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył, Przygotowanie do montażu 2 fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu z uchwytami Top Tether I-Size, Radio Composition z kolorowym i wielofunkcyjnym wyświetlaczem 6.25, Radio WMA/MP3 Composition Colour z 6,5" kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, BT, 2 USB typu C, Regulacja zasięgu reflektorów, Relingi dachowe - srebrne, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wspomagania jazdy Travel Assist, Lane Assist oraz Emergency Assist, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyba przednia odbłaskowa, Szyby boczne podnoszone elektrycznie, Szyby termoizolujące, Tapicerka Global/Alcantara, Tapicerka drzwi i paneli bocznych ze skóry syntetycznej, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją Stop and Go, Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty, We connect Plus bezpłatne na 3 lata, WeConnect Plus, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wybór profilu jazdy (tryby: Sport, Normal, Eco, Individual), Wykończenie chromowane przełączników świateł oraz regulacji lusterek i okien elektrycznych, Zagłówki (3) w drugim rzędzie siedzeń, opuszczane, Zagłówki przednie aktywne, regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z 2 pilotami z funkcją SAFELOCK oraz funkcją Press and Drive, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrzyżowania, Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe, Lakier perłowy, Pakiet Comfort, Pakiet Easy Park, Pakiet Tech, Pakiet zimowy 2, Panel do sterowania klimatyzacją i dodatkowe gniazda do ładowania, Przygotowanie do We Connect Fleet - mobilne usługi online na 2 lata, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka w połączeniu z alarme, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUSPRIME 3	215/55 17 94V	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUSPRIME 3	215/55 17 94V	3,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUSPRIME 3	215/55 17 94V	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUSPRIME 3	215/55 17 94V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150

8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
2	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3