

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218496/3/26-11401	Data raportu	09-03-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP)	Data oględzin	03-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/17947/26/02/27	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0DXXSK1PX012371
Marka, model	FORD Tourneo Connect 22-
Typ, wersja	Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ...
Numer rejestracyjny	KK82685
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/90 kW
Stan licznika	119 705 km
Data 1. rej./rok prod.	04-05-2023/2023
Data nast. bad. techn.	04-05-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS (z EBD), ESC, (z TA), EBA, HSA, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód, Drzwi tylne unoszone, z szybą, Drzwi - odsuwane drzwi boczne po obu stronach pojazdu, Dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania zamkiem centralnym (brak zwykłego kluczyka), Dywaniki podłogowe z przodu, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi aluminiowe 16" w kolorze srebrnym, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach, Fotel kierowcy - ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z ręczną regulacją w 4 kierunkach, Fotel pasażera - składany na płasko, Fotele przednie podgrzewane, Fotele tylne - zagłówki z regulacją w 2 kierunkach, Fotele w 2-gim rzędzie - dzielone w proporcji 60/40, składane, wyjmowane, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Funkcja przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa - dla wszystkich fotel, Funkcja wzywania pomocy eCall, Gniazdo zasilania 12V (z przodu i z tyłu), Gwarancja na pojazd, 2 lata, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, ICE Pack 2 -radio DAB,ekran dotykowy 8.25",analogowy zestaw wskaźników,2x USB,i 4 głośniki, Immobilizer, Kierownica - 4-ramienna wykończona materiałem Sensico, Klamka drzwi bagażnika - w kolorze nadwozia, Klamki drzwi bocznych - w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika - unoszona, z szybą, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola środkowa - premium, z regulowanym podłokietnikiem, wylotami nawiewów, Krata wlotu powietrza - czarna z chromowanym obramowaniem, Kurtyny powietrzne - dla 3. rzędu foteli, Lakier zwykły, Lampy tylne-standard, Lusterka boczne - elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, obudowy w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nagrzewnica dodatkowa, elektryczna PTC, Obsługa Android Auto i Apple CarPlay, Oświetlenie wnętrza schowka podręcznego, Oświetlenie wnętrza - lampka w 2-gim i 3-cim rzędzie siedzeń, Oświetlenie wnętrza - przednia lampka z dwiema lampkami do czytania map, Pasy bezpieczeństwa - aktywne pasy bezpieczeństwa przednich foteli z podwójnymi napinaczami wstępnym, Pasy bezpieczeństwa - regulacja wysokości mocowania przednich pasów bezpieczeństwa, Pasy bezpieczeństwa - w drugim/trzecim rzędzie, trzypunktowe bezwładnościowe, Podgrzewana tylna szyba, Poduszka powietrzna - między przednimi siedzeniami, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne, 1 i 2 rząd siedzeń, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Podwójne uchwyty na napoje z przodu, Przedni zderzak - w kolorze nadwozia z chromowaną wstawką, Przycisk rozrusznika Ford Power, Półka podsufitowa z przodu pojazdu, Reflektory - halogenowe, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta zakrywająca bagażnik, Schowek pod fotelem kierowcy, Schowek pod fotelem pasażera, Składane stoliki w oparciach przednich foteli, Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System Auto-Start-Stop, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), System zapobiegania kolizjom Pre-Collision Assist z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Szyby w 2-gim rzędzie - stałe, Szyna drzwi bocznych w kolorze srebrnym, Tapicerka materiałowa Bubble z szarymi przeszyciami - czarna, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, Tylne zderzak - w kolorze nadwozia, Uchwyt dźwigni zmiany biegów, wykończenie Sensico, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego w 2. i 3. rzędzie, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wysoko zamontowane światło STOP, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Zagłówki przednich foteli regulowane w 2 kierunkach, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Światła do jazdy diennej, Światła przeciwmgielne - z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów, Światła - opóźnienie wyłączenia reflektorów, Alarm - Kategorii 1 Thatcham, Kamera cofania, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Koło zapasowe - z obręczą aluminiową

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	3,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	3,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	5,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 92H	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Śłupek przedni lewy	do 150
4	Śłupek przedni prawy	do 150
5	Śłupek środkowy lewy	do 150
6	Śłupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150

9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przednią	rozerwanie	WY	0.3
2	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
3	Podsufitka	zabrudzenie	NA	1
4	Komplet nakładek pokryw tylnej	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Wykładzina pokrywy komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Podsufitka - Inne 1



Fot. 44

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2