

Nr zlecenia: 146/11/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/18

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	W0L6VYC1AE9542391
Marka:	OPEL	Nr rejestracyjny:	W5026V
Model pojazdu:	Combo 1.3 CDTI MR`12 E5 2.2t	Nr Info-Ekspert:	028-04327
Wersja:	L1H1 Tour Van	Rok produkcji:	2014
Data pierwszej rejestracji		2014/02/18	
Data ważności badania technicznego		2026/06/10	
Rodzaj nadwozia		furgon 5 drzwiowy 5 osobowy	
Dop. masa całk. / Ładowność		1990 kg / 750 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów		2 / przedni (4x2) / manualna	
Rozstaw osi		2755 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		1248 ccm / 66kW (90KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		4 / rzędowy	
Norma spalin		E5	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	8	Przeszklenie furgonu
2	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone przeszklone	9	Przygotowanie do montażu radia
3	Fotel pasażera regulowany	10	Roleta do bagażnika
4	Gniazdo 12V dodatkowe	11	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Kolumna kierownicy regulowana	12	Tarcze kół stalowe 15"
6	Kołpaki kół	13	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Poduszka powietrzna kierowcy	14	Zestaw naprawczy opon
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Drzwi boczne lewe przesuwne z szybą otwieraną		
	Drzwi boczne lewe przesuwne		

- Szyba w drzwiach lewych przesuwanych otwierana
- 2 Drzwi boczne prawe przesuwane z szybą otwieraną
 - Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone
 - Szyba w drzwiach prawych przesuwanych otwierana
- 3 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
 - Siedzenia tylne dzielone
 - Siedzenia tylne składane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Drzwi tylne dwuskrzydłowe + szyba ogrzewana + wycieraczka
 - Szyba tylna ogrzewana
 - Wycieraczka szyby tylnej
 - Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone
- 2 Pakiet Esentia Plus
 - Klimatyzacja
 - Radioodtwarzacz CD
 - Zamek centralny zdalnie sterowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 195/65 R15 91H ENERGY SAVER TL MO	6,3
Przednie prawe:	MICHELIN 195/65 R15 91H ENERGY SAVER TL MO	6,2
Tylne lewe:	MICHELIN 195/65 R15 91H ENERGY SAVER TL MO	6,1
Tylne prawe:	MICHELIN 195/65 R15 91H ENERGY SAVER TL MO	6,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Brak możliwości odczytania przebiegu w trakcie oględzin. Informacje z bazy CEPiK
10.06.2025

Okresowe badanie techniczne (ważne do 10.06.2026)

Wynik badania: pozytywny

Numer SKP: WX/235/P

Odczytany stan licznika: 111 525 km

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Dach		Wgniecenia		
6	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
7	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej	Korozja zawiasów drzwi	


Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		119	
2	Dach		112	
3	Błotnik przedni	L	121	
4	Drzwi przednie	L	113	
5	Drzwi tylne	L	105	
6	Błotnik tylny	L	104	
7	Błotnik przedni	P	113	
8	Drzwi przednie	P	109	
9	Drzwi tylne	P	101	
10	Błotnik tylny	P	103	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia		

odblaskowa					
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Podnośnik szyby drzwi bocznych przednich	L	Uszkodzony		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
9	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Pojazd bez oleju w silniku z związku, z czym podczas oględzin nie było możliwości wykonania próby ruchowej ani systemów zależnych od zasilania

Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas próby ruchowej.

Silnik kwalifikuje się do wymiany.

Konieczna weryfikacja serwisowa.

JAZDA KONTROLNA

Ze względu na niesprawny akumulator nie było możliwości uruchomienia pojazdu oraz wykonania jazdy kontrolnej. Pojazd unieruchomiony.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.

4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124




Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129




Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny 3

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Pierwszy Właściciel
Model pojazdu
Combo Tour Van
Numer identyfikacyjny pojazdu
W0L6VYC1AE9542391
Nazwisko/numer klienta
Getin Leasing
Numer rejestracyjny
WI 5026V
Miejscowość, data
Warszawa
2014-02-19

Nivette Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY DEALER **OPEL**
01-192 Warszawa, ul. Lotnicza 3/5
tel. 22 509 66 00 fax 22 673 15 28
NIP: 113-15-04-167
R. Kosiński

Adam Opel AG przechowuje dane osobowe nabywców nowych samochodów marki Opel na potrzeby obsługi klienta i przetwarza je zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu Opel w Europie w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych.

Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
2014-02-18

Drugi Właściciel
Nazwisko/numer klienta

Numer rejestracyjny

Trzeci Właściciel
Nazwisko/numer klienta

Numer rejestracyjny

Czwarty Właściciel
Nazwisko/numer klienta

Numer rejestracyjny

W0L6VYC1AE9542391

e3*2007/46*0076*09

0031R54E/001000-475000

Fot. nr 144

4 Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny		Przygotował
Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny. Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.	Dane pojazdu Model <u>Combo Tour Van</u> Numer identyfikacyjny pojazdu <u>W9L6VYC1AE954239-1</u> Typ silnika, numer silnika <u>263A2000</u> Skrzynia biegów <u>manualna</u> Kod koloru lakieru <u>5Pu, biały</u> Kod wykończenia wnętrza <u>TAIC, Cube black</u> Data pierwszej rejestracji <u>2014-02-18</u>	Dystrybutor Opla, który dostarczył pojazd <u>Nivette Sp 200</u> Numer dystrybutora Opla <u>PL 91</u> Miasto <u>Warszawa</u> Data <u>2014-02-19</u> Podpis i pieczęć Autoryzowanego Dystrybutora Opla <u>Nivette Sp. z o.o.</u> AUTORYZOWANY DEALER OPEL 04-192 Warszawa, ul. Łom tel. 22 509 66 00, fax 22 811 11 11 NIP: 113-15-04-187 (5011)

Fot. nr 145



Fot. nr 146

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY
DZIELNICA WOLA
AL. SOLIDARNOŚCI 90
01-003 WARSZAWA
ORGAN WYDAJĄCY

A WI 5026V

0.1 OPEL
0.2 ---
0.3 COMBO 026V

E W0L6VYC1AE9542391

B 18.02.2014 I 25.11.2020 H ---

SERIA DRBAQ 4543028

SAMOCOD CIĘŻAROWY

RODZAJ POJAZDU

PRZEDZIOŁ

ROK PRODUKCJI 2014

ODPUSTACZALNA ŁADOWNOŚĆ 710 kg

NAJWYŻSZY DOP. NACIŚC. OSI 12,84 kN

NR KARTY POJAZDU AAC4324406

SERIA DRBAQ 4543028

F1 2120 kg F2 2120 kg F3 3120 kg

G 1410 kg J ---

K ---

L 2 O1 1000 kg O2 500 kg

P1 1248,00 cm³ P2 66,00 kW

P3 D Q ---

S1 5 S2 ---

SERIA DRBAQ 4543028

Fot. nr 147

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

14.02.2021

SKP WX/119/P

ABTE
cdh

WX/D/0593

DATA 2022-02-14

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

14-02-2024

SKP WX/149/P

ABTE
cdh

WX/D/0485

DATA 2025-02-10

TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH

2026-09-10

SKP WX/255/P

ABTE
cdh

WX/D/0485

DATA 2025-06-10

POZIOM EMISJA SPALIN - EURO 6

2020-12-29

Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od otrzymania, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 148

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu