

Nr zlecenia: 149/16/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/16

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [T] III-2026 |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód terenowy                        | VIN:               | Y V 1 D Z A 5 C 6 H 2 1 9 9 6 4 4 |
| Marka:                                              | VOLVO                                    | Nr rejestracyjny:  | PZ6M372                           |
| Model pojazdu:                                      | XC 60 2.4 D4 DPF MR`14 E6                | Nr Info-Ekspert:   | 039-05802                         |
| Wersja:                                             | Summum AWD Getr                          | Rok produkcji:     | 2017                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 268825 km                                |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2017/08/07                               |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/07/09                               |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |                    |                                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 2505 kg                                  |                    |                                   |
| Oznaczenie silnika                                  | D5244T21(A5)                             |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                   |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 2400 ccm / 140kW (190KM)                 |                    |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 5 / rzędowy / 20                         |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                             |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | AWD (4x4)                                |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni               |                    |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia   | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia             |
|------|------------------------------|------|----------------------------------------|
| 1    | Autoalarm System Volvo Guard | 34   | Siedzenia tylne dzielone 40/20/40      |
| 2    | Czujnik deszczu              | 35   | Spryskiwacze reflektorów               |
| 3    | Czujnik wilgoci powietrza    | 36   | Sterowanie systemem audio w kierownicy |

|    |                                              |    |                                                                 |
|----|----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 4  | Czujniki parkowania - tył                    | 37 | Sygnalizacja hamowania awaryjnego                               |
| 5  | Dogrzewacz elektryczny PTC                   | 38 | Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich i tylnych             |
| 6  | Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie   | 39 | System Bluetooth                                                |
| 7  | Dywaniki tekstylne                           | 40 | System CTC - system kontroli trakcji w zakręcie                 |
| 8  | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą         | 41 | System informacyjny IDIS                                        |
| 9  | Filtr cząsteczek stałych                     | 42 | System kontroli trakcji                                         |
| 10 | Filtr p/pyłkowy                              | 43 | System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS |
| 11 | Głośniki 8 szt.                              | 44 | System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS                  |
| 12 | Gniazdo 12V w bagażniku                      | 45 | System stabilizacji toru jazdy DSTC                             |
| 13 | Hamulec postojowy elektryczny                | 46 | System ułatwiający zjazd z dużych pochyłości HDC                |
| 14 | Immobilizer                                  | 47 | System wspomagania hamowania City Safety                        |
| 15 | Kierownica pokryta skórą i aluminium         | 48 | System wspomagania nagłego hamowania                            |
| 16 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa         | 49 | System zabezpieczeń bocznych SIPS                               |
| 17 | Kolumna kierownicy regulowana                | 50 | System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC             |
| 18 | Komputer pokładowy                           | 51 | Szyby barwione                                                  |
| 19 | Kurtyny powietrzne boczne                    | 52 | Światła do jazdy dziennej LED                                   |
| 20 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie    | 53 | Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną                 |
| 21 | Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie | 54 | Światło dodatkowe STOP                                          |
| 22 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie | 55 | Tapicerka skórzano-wyniowa                                      |
| 23 | Pakiet dodatkowego oświetlenia               | 56 | Tarcze kół aluminiowe 18" "Pan"                                 |
| 24 | Podłokietnik centralny przedni               | 57 | Tempomat                                                        |
| 25 | Podłokietnik siedzeń tylnych                 | 58 | Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku                         |
| 26 | Poduszka powietrzna kierowcy                 | 59 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej                                |
| 27 | Poduszka powietrzna pasażera                 | 60 | Wspomaganie układu kierowniczego                                |
| 28 | Poduszki powietrzne boczne przednie          | 61 | Wykończenie wnętrza Shimmer Graphite                            |
| 29 | Radioodtwarzacz CD + MP3                     | 62 | Wyświetlacz radia 5" kolorowy                                   |
| 30 | Reflektory bi-ksenonowe aktywne              | 63 | Wyświetlacz zegarów cyfrowy 8" Active TFT                       |
| 31 | Relingi dachowe w kolorze srebrnym           | 64 | Zamek centralny zdalnie sterowany                               |
| 32 | Roleta do bagażnika                          | 65 | Złącze "AUX"                                                    |
| 33 | Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową      | 66 | Złącze "USB"                                                    |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio System High Performance  
Głośniki 10 szt.  
Złącze "USB"  
Złącze "AUX"  
Wyświetlacz 9" dotykowy  
Wzmacniacz audio 330W
- 3 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia  
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie  
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- 4 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną  
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód
- 2 Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 3 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Koło zapasowe dojazdowe
- 5 Okno dachowe regulowane elektrycznie przezroczyste
- 6 System nawigacji satelitarnej Sensus
- 7 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 8 Tapicerka ze skóry Softleather "Inscription" (dopłata)
  - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
  - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
  - Tapicerka ze skóry "Inscription"
  - Podłokietnik przedni pokryty skórą
  - Zagłówki foteli przednich z logiem Inscription
  - Listwy progowe z logo Inscription

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                           | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 235/60 R18 107H XL 4X4 WIN.CONTACT TL FR | 6,0          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 235/60 R18 107H XL 4X4 WIN.CONTACT TL FR | 6,0          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 235/60 R18 107H XL 4X4 WIN.CONTACT TL FR | 7,0          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 235/60 R18 107H XL 4X4 WIN.CONTACT TL FR | 7,0          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Opony dodatkowe 4szt.

Nokian Wetproof Suv 235/60 R18 5-6mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii [pojazdu.gov.pl](http://pojazdu.gov.pl)

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciadla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 70                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 100                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 90                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 110                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | TW                   |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane

zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej              |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej             |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu       | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Wykładzina bagażnika |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

---

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9




Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18






Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51




Fot. nr 52







Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55




Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*