



WWZZZ6RZHY079175

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen	Laufleistung (abgelesen)	138.620 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service
Typ/Modell	POLO	HU (Bericht lag vor)
Fahrgestellnummer	WWZZZ6RZHY079175	Leistung / Hubraum
Erstzulassung	20.10.2016	Polster/Farbe
Letzte Wartung	07/2025, 135.704 km	Lackierung
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Motorkühlung	Kühlfüssigkeit - leer - befunden ggf. instandsetzen
5	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - erneuern
6	Motor	Motor (MIL leuchtet + Geräusche im Lauf) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen
7	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern
9	Motorhaube	Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
11	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren
12	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - aufbereiten
14	Kotflügel links	Kotflügel links - verformt - erneuern
15	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
16	Tür vorn links	Tür (Innen) - Delle(n) - sanft instandsetzen
17	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
18	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
19	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Delle / Lackschaden - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n)



Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Zweitschlüssel)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/60 R15 88T	Bridgestone	Winterreifen	3mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	185/60 R15 88T	Firestone	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	185/60 R15 84H	Hankook	Sommerreifen	8	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	POLO	Laufleistung (abgelesen)	138.620 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ6RZHY079175	Erstzulassung	20.10.2016

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Seitenwand rechts	190 µm
2	Tür hinten rechts	175 µm
3	Tür vorne rechts	170 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel




Abbildung 10: FIN




Abbildung 11: Entertainment




Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Motorkühlung: Kühlflüssigkeit - leer - befunden ggf. instandsetzen




Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - erneuern




Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - erneuern




Beschädigung #6: Motor: Motor (MIL leuchtet + Geräusche im Lauf) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #7: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #9: Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - aufbereiten



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - aufbereiten



Beschädigung #14: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern



Beschädigung #14: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern



Beschädigung #14: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern



Beschädigung #15: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür (Innen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür (Innen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #17: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #17: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... auslegen / polieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - erneuern